
# جيوميركل ايند مسكل درائك

جاءتنهم ودتم





بنجاب شيكست تبك بورد، لا مور

### جُمله حقوق بحق پنجاب فیکسٹ بگ بورڈ ، لا ہور محفوظ ہیں تیار کر دہ: پنجاب فیکسٹ بگ بورڈ ، لا ہور منظور کر دہ: قومی ری و یو کمیٹی وفاقی وزارت تعلیم ،حکومتِ پاکستان ،اسلام آباد بموجب سرکلرنمبرا میگروفیک F-2-1/88 رہے۔ 22 نومبر 1997ء فہر سست

صفحتم	موضوع	نبرشار
1	جيوميثر يكل ايند ميكنيكل وْرائنگ	بنبر1
30	ىلىن جيومىشرى	بنبر2
91	عيل	بنبر3
103	ساللهٔ جيوميشري	ابنبر4
154	فری ہینڈ سکیچنگ	بنبر5
175	انجينئر نگ ڈرائنگ	ابنبر6
	ئے امتحانی سوالات	نمونه جات برا.

مصنفین: محرصدیق وقار عبدالحمید مریان: محرصدیق وقار مخیرالحق ناشر: امتیاز بکد یو، لا مور مطبع: اشفاق پرلیس، لا مور تاریخ اشاعت ایدیشن طباعت تعداداشاعت قیت ایریل 1,000ء دوم وہم

### ؠٮٙٮؙؙؙؙٛڮٳڷڵ۫ٷؙٳڵٷٙڣڹٚٳڶڗؘڿۿؚ و بياجيه

ڈرانگ ایک فاکہ جاتی زبان ہے جے دنیا بھر کے ڈیز ائز ، انجینئز ، نیکنالوجسٹ اور ڈرافشمین کمی شے کی شکل و صورت سائز اور بناوٹ فلاہر کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ بید نیا کے ہر جصے میں ککھی پڑھی اور بھی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم ہے ہی بیامر طے شدہ ہے کہ ڈرانگ تعلیم اور ترقی کیلئے لازم وطزوم ہے۔

قیکنالوجی کامیاصول ہے کہ پہلے ڈرائنگ بنتی ہے۔ مشیزی بعد میں وجود میں آتی ہے بینی ڈرائنگ کے علم کی بدولت نئی سائنسی ایجادات نہیں ہوسکتیں۔ اس لحاظ سے لوگ جن چیزوں کو کئی سائنسی ایجادات نہیں ہوسکتیں۔ اس لحاظ سے لوگ جن چیزوں کو سائنس کے کرشے ہیں۔ ترقی یافت ممالک ڈرائنگ کے علم کی بدولت نت نے ڈیزائن کی مشیزی تیار کر کے پوری دنیا کی دولت دونوں ہاتھوں سے سیٹ رہے ہیں اور اس دولت کی بدولت سیاسی معاشی اور عمری لحاظ سے دوسرول پر برتری حاصل کے ہوئے ہیں۔

سرسیداحمدخاں،علامدا قبال اور قائداعظم محموعلی جناح نے اپنے اپنے وفت میںمسلمان طلباء کواپنے پاؤں پر کھڑا

ہونے ،غیروں کے غلبے سے چھٹکارہ حاصل کرنے اور پاکستان کور تی یافتہ ملک بنانے کے لیے فنی اور کیلنیکل تعلیم حاصل کرنے کا تھکم دیااورا سے عام تعلیم (جزل ایجوکیش ) پر فوقیت دی۔

اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں سورت الحدید کی آیت نمبر 25 اور سورت انفال کی آیت نمبر 60 میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسان اگر قو و نیا میں باعزت طریقے سے زئدہ رہنا جا ہتا ہے۔ میری مخلوق کو فائدہ پہنچانا جا ہتا ہے اور میرے دین کو دنیا پر خالب کرنا جا ہتا ہے تو ٹیکنا لو تی (برقتم کی مشینری) تیار کر اس میں بوی قوت اور طاقت ہے۔ اور طرح طرح کے فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔

فیکنالوجی تیار کرنے کا تھم اللہ نے دیا ہے جس کی بنیاد ڈرائنگ ہے ڈرائنگ کے بغیر ٹیکنالوجی تیار کرنا تو در کنار فیکنالوجی کا تصور بھی ٹیس کیا جا سکتا۔ اس لحاظ ہے ٹیکنیکل ڈرائنگ کاعلم حاصل کرنے کا تھم اللہ کی طرف ہے ہے۔ ڈرائنگ کے علم ہے ہی قرآن پاک کی مزکورہ بالا آیات پڑھل کیا جا سکتا ہے ڈرائنگ کے علم کے بغیر قرآن پاک کی ان آیات پڑھل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ ہے یہ تھیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ڈرائنگ ہی وہ جدید سائنس ہے جو انجینئر کی زبان ، ٹیکنالوجی کی بنیا داورا بچادات کی ماں ہے۔

قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیات پر عمل کر نے غیر مسلم قومیں ڈرائنگ کے علم کی بدولت ترقی یافتہ بن چکی میں۔ ہمارے طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو دنیا کاعظیم طاقتوراور ترقی یافتہ ملک بنائے کے لیے ڈرائنگ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔

زیرنظر کتاب 6ابواب پرمشتل ہے۔ ہر باب وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے تجویز کردہ نصاب اور پیشنل ر بو ہو کمیٹی کی سفارشات کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے۔ معلوم سے نامعلوم اور آسمان سے مشکل کی طرف کے بنیادی اصول کو اپنایا گیا ہے۔ تاکہ ایک اوسط درجے کا طالب علم بھی اے آسمانی سے مجھ سکے۔

ہم نے طلباء کوڈرائنگ کی زبان سمجھانے کی ہرمکن کوشش کی ہاس کے باوجود اہل فن صرات کہیں سقم محسوں کریں آوا پنی مفید آراء سے ضرور مستفیض فرمائیں۔

مصتفين


باب نمبرا


### جيوميٹريكل اينڈ مىكىنىكل ۋرائنگ

(GEOMETRICAL AND TECHNICAL DRAWING)

#### 1.1- ايمت (Importance)

ڈرائنگ زمانہ قدیم ہے ہی انسانی خیالات و نظریات کی عکاس کرتی رہی ہے مرتجیلی دو صدیوں میں اے جس انداز اور کثرت سے سائنسی علوم میں استعال کیا گیا ہے کہ اس کی مثل پیش کرنا ممکن نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سائنس دان کی مسلسل جہو نئ نئی مشینوں کو جنم دے رہی تھی۔ ان میں سے بعض مشینوں نے انسانی زندگی میں انقلاب بربا کر دیا اور اس قدر مقبول ہو کس کہ ان کی روز افزوں مانگ کو بورا كرنے كے لئے صنعتى اوارے قائم كرنے بڑے۔ كر وكھتے ہى وكھتے قصبوں كے قصبے صنعتى علاقول ميں تدمل ہونے لگے اور بوں گھر بلو دستکاری کا محدود تصور ختم ہو کر رہ گیا۔ قدیم زمانے کا موجد جو اپنی مشین کو خود ہی تارکر آ تھا اس کی جگہ ایبا موجد سامنے آیا جو صرف سوچنا جانیا تھا اور اپنی سوچ کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے دوسروں کا مختاج تھا۔ اس طرح ایک ہی کام کئی ہاتھوں میں چلا گیا۔ حتی کہ بعض اوقات ایک ہی مشین کی تیاری میں بزاروں افراد شامل ہونے گئے۔ ان سب کو موجد کے خیالات سے صحیح طور پر آگاہ رکھنا اور ہر وقت فنی رہنمائی بم پنیانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ ایس زبان کی ضرورت محسوس کی گئی جو صحیح معنوں میں موجد اور کارکن کی ضروریات کو بورا کر سکے۔ ایسی خصوصات ڈرائنگ کے علاوہ کی دوسری زبان میں موجود نہیں۔ انگزیزی جیسی وسیع اور عالمی زبان بھی اس قاتل نہیں کہ کسی چزکی سیج شكل و صورت بيان كر سكے-(شكل نمبر1.1) كے ہوائى جماز كو اين الفاظ ميں بيان كرنے كى كوشش كريں-آپ جلد ہی محسوس کریں گے کہ مناب احتیاط اور بھترین لفاعی کے باوجود اے بیان کرنا ممکن نہیں اور ہر لحد اس بات كا امكان موجود ب كد دوسرا آدى كچه اور سجه بيٹے مر درائك كى زبان الى چيزوں كوليوى آسانی اور خوبصورتی ہے بیان کر عتی ہے۔ دیکھنے (شکل نمبر1.1)







ہوائی جماز ( اس جیرت انگیز ایجاد کی تیاری ڈرانگ کے بغیر ممکن نہ تھی ) شکل نمبر ۱.۱

منعت میں ایسے پیچیدہ مجملت کو پیش کرنا ہو آئے جہاں معمولی سی غلطی سے کرو ڈول روپ کا فقصان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کوئی صنعت کار بھی غیر بیٹنی طریقہ کار استعال کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے سرمائے کی حفاظت چاہتا ہے۔ آج کی جدید ڈرائنگ ایک طرف صنعت کار کو اس بات کی ضانت دیتی ہے کہ اس کا سرمائیہ بھتر انداز سے صرف ہو رہا ہے دو سری طرف انجینئر کو یہ اطمینان دلاتی ہے کہ اس کی سوتی ہوئی چنے اپنی حقیقی شکل و صورت میں تیار ہو رہی ہے۔ تیسری طرف کارکن کو یہ اعتاد فراہم کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں تیار ہونے والا پرزہ ہر لحاظ سے درست ہے اور چوشی طرف صارفین کو یہ تعلی دیتی ہے کہ انہیں اصل چیز دستیاب ہو رہی ہے۔

ڈرائنگ کو جدید صنعت کی زبان بنانا آسان نہ تھا آج کی جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ ماہرین ڈرائنگ کی طویل جدوجد کا نتیجہ ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایس زبان سکھ رہے ہیں جے دنیا کا ہر تیکنیکی مخص جانا ہے اور جس کا علم یقینا " آپ کی عملی زندگی میں سود مند ثابت ہوگا۔

1.2 جيوميٹريكل ۋرائنگ كى تعريف (Definition of Geometrical Drawing)

جیومیٹریکل ڈرائنگ تین الفاظ کا مرکب ہے جیو (Geo) میٹروا (Metria) اور ڈرائنگ (Drawing) جیو کے معنی زمین میٹریا کے معنی ماینا اور ڈرائنگ کے معنی خاکہ بناتا، کے ہیں۔ پس زمین اور اس کے مختلف حصول کی سہ طرقی اور سطی اشکال بذریعہ اوزار بنانے اور ناپنے کے علم کو جیومیٹریکل ڈرائنگ کہتے ہیں۔

جیومیٹریکل ڈرائنگ کو دو حصول میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱) تعیورٹیکل جیومیٹری (2) پر یکٹیکل جیومیٹری۔ تعیورٹیکل جیومیٹری میں مضمون کے مسلّہ اصولوں اور سچائیوں کا ذکر ہوتا ہے جس کے ذریعے کی شکل یا اس کے کسی حصے کا صحیح یا غلط مجھوٹا یا بڑا یا باہم برابر ہوتا ہاہت کیا جاتا ہے۔ تعیورٹیکل جیومیٹری ہارے کورس کا حصہ نہیں ہے اس لئے اس پر بحث نہیں ہوگی پر پکٹیکل جیومیٹری مارے کورس کا لازی حصہ ہے اس لئے اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس میں مضمون کے اصولوں مارے کورس کا لازی حصہ ہے اس لئے اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس میں مضمون کے اصولوں کو عملی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اوزاروں کے ساتھ حقیقت پر مبنی واضح اشکال بنائی جاتی ہیں پر پکٹیکل جیومیٹری کی دو اقسام ہیں پلین جیومیٹری اور سالڈ جیومیٹری جن کی باب نمبر 2 اور 4 میں وضاحت کی گئی ہے۔

(Definition of Technical Drawing)

1.3 ميكنيكل درائك كي تعريف

میکنیکل ڈرائگ ایک فاکہ جاتی زبان ہے جے ڈیزا میز 'انجیئر' ٹیکناوجٹ اور ڈرافشین کی شے کی شکل و صورت 'سائز اور بناوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ یہ وٹیا کے ہر صے میں لکھی پڑھی اور سمجی جاتی ہے۔

(Instruments of Drawing) وزار -1.4

ثانوی مدارس میں ہرطالب علم کو ڈرائنگ کا کام کرنے کے لئے مندرجہ ذیل سامان کی ضورت پیش آتی ہے۔

1- ؤرائنگ بورڈ 2- ٹی سکوئر 3- سکاج شپ 4- ڈرننگ کانف 5- پینیل 6- پینیل تراش 7- اریزر (رین) 8- رومال 9- ڈرائنگ بکس 10- پیانے وغیرو

1.4-1 أرائك بوردُ (Drawing Board)

ڈرائگ بورڈ زم کئری مثلا" دیودار کا ایک متطیل نما تخت ہے جس کی لمبائی اور چو ژائی درج ذیل معیاری سائزوں میں دستیاب ہے یہ سائز ڈرائگ بورڈ کے عالمی سلسلہ A سے لئے گئے ہیں۔


(i) چھوٹا سائز = 470 X 330 فی یخر (i)

(ii) دریانه ساز = 650 x 470 فی میز - بیا - 24"x18"

36"x24" عوامل على على على (iii) عوامل على المائة (iii)

ڈرائگ بورڈ خریدتے وقت دو باتیں ذہن میں رکھیں اول یہ کہ لکڑی معیاری طور پر خلک کی گئی ہو اور اس میں کی فتم کی گاتھ یا دراڑ نہ ہو کیونکہ اس کی موجودگی میں ڈرائگ بورڈ کی سطح کام کے قاتل نہیں رہتی۔ دوم یہ کہ ڈرائگ بورڈ کے کنارے آئیں میں قائمہ زاویہ میں ہوں اور بائیں طرف کے کنارے میں دوم یہ کہ ڈرائگ بورڈ کے کنارے آئیں میں قائمہ زاویہ میں ہوں اور بائیں طرف کے کنارے میں سخت قتم کی لکڑی مثلا ساگوان یا شیشم کی علیحدہ دھار (EDGE) گئی ہونی چاہیے۔ بعض


او قلت دھاتی دھار بھی گلی ہوتی ہے۔ دھار بالکل سیدھی ہونی چاہئے تاکہ ٹی سکور کے ساتھ بھتر ملاپ کر سکے ڈرائنگ بورڈ کی مضبوطی کے لئے اس کے پچھلی طرف بازو ہوتے ہیں جو اے ہر موسم میں ٹیڑھا



ہونے سے روکتے ہیں۔ ڈرائک بورڈ کی سطح بالکل ہموار اور طائم ہونی جائے۔ مسلسل استعال اور بے احتیاطی سے اس کی سطح خراب ہو جاتی ہے جے صفر نبرے ریک مال سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ سکول میں استعال کے لئے آکٹر اساتذہ درمیانہ سائز کے ڈرائنگ بورڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ (شکل نمبر 1.2)


(T-Square) أي سكور (1.4-2

نى كور (شكل نمبر13) جے عام بول چال ميں أن كتے جيں- دو حصول ير مشتل موتى ہے- لميا حصد



"جے چفتی (Blade) کہتے ہیں" چھوٹے مصے تھل (Stock) کے ساتھ 90 درج کے زاویے پر نصب ہوتی ہے۔ ٹی کے جوڑ میں بیچوں کے علاوہ اگر گئے (Dowels) استعال کئے گئے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ جوڑ بل جانے کے بعد ٹی بے کار ہو جاتی ہے۔ پھنتی کے ایک کنارے پر لاپ (Chamfer) کائی جاتی ہے تاكه عمده دهار حاصل كى جائيك ين دهار ڈرائك ميں افتى خطوط تھنچنے كے كام آتى ہے۔ 1.4-3 دهار كى ير تال (To Check The Edge)


ٹی سکوئر کی دھار آگر سیدھی (Straight) نہ ہو تو کھل ڈرائنگ خراب ہو جانے کا امکان ہے اس لئے ضروری ہے کہ ٹی سکوئر خریدنے کے فررا" بعد اس کی پڑتل کرلی جائے۔ پڑتل کے لئے ڈرائنگ بورڈ پر کلفذ لگا کر باریک پینیل سے ٹی سکوئر کی پوری لمبائی کے برابر خط کھینچیں۔ پھرٹی سکوئر کو الٹا کر پہلی ہی دھار سے اس خط پر دو سرا خط کھینچیں۔ دھار سیدھی نہ ہونے کی صورت میں دونوں خطوط بجا نہیں ہوں گے۔ (شکل نمبر 1.4) الیمی صورت میں ٹی سکوئر تبدیل کر لیس یا اس کی دھار کمی ایتھے ترکھان سے درست کروالیں



خریدتے وقت ایک ٹی ختن کیجے جس کی وهار سخت لکڑی یا فارمیکا سے بنائی می ہو (شکل نمبرد) ایک ٹی موئی کمل ٹی (شکل نمبرد) ایک ٹی عمل فور پر بہتر ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شفاف سلوائیڈ کی بنی ہوئی کمل ٹی دستیاب ہو سکے تو اے ترجے دیں۔ یاد رکھے ٹی صرف افتی خطوط کھینچنے کے کام آتی ہے المذا اس سے عمودی خطوط کھینچنا درست نہیں۔

1.4-4 في سكوئر كا استعل (Use of T-Square)


ٹی سکوئر کو استعل کرنے سے پہلے کانذ کو ڈرائنگ بورڈ پر نصب کریں اگر کانذ چھوٹا ہو تو اس کو ڈرائنگ بورڈ کے بائیں کنارے کے ساتھ لگائیں۔ کنارے سے تقریباً 20 تا 25 ملی میٹر تک کا فاصلہ ضرور چھوڑ ویٹا چاہئے۔ جب کفند نصب کر لیا جائے تو ٹی سکوئر کے تھل کو باکیں ہاتھ میں پکڑ کر اوپر نیچے کریں اور مفبوطی کے اور جال پر خط کھینچا مطلوب ہو وہال ٹی سکوئر تھراکر باکیں ہاتھ کو چفتی کے اوپر رکھیں اور مفبوطی کے ساتھ نیچ دہائیں (شکل نمبر 1.5) اب ٹی سکوئر خط کھینچنے کے لئے تیارے یادرکھیں کدئی سکوئر صرف افقی خطوط سے تھینچنے کے گئے تیارے یادرکھیں کدئی سکوئر صرف افقی خطوط کھینچنے کے گئے تیارے کام آتی ہے۔



(Different Sizes of Drawing Papers)

### 1.5- ڈرائک کاغذے مختلف سائز

مجسم کی جمامت ' مناظر اور اس کی مکمل تفصیلات ظاہر کرنے کے لئے مختلف سائز کے ڈرائنگ کانڈ استعمال کے جاتے ہیں عالمی سطح پر ڈرائنگ شیٹ کے مقرر کردہ اور تسلیم شدہ سائز ورج ذیل ہیں۔



1.5-1 كلفذكي اقسام

- (i) ماده دُرانگ بيم
  - (ii) سكار شيث
  - (iii) سكول آرث
  - (iv) آرث کارؤ
    - (v) عمل بورد

ڈرائگ بنانے کے لئے عام طور پر پہلی تین اقسام استعال کی جاسکتی ہیں۔

#### (Scotch Tape) بكاج شي -1.6

کام شروع کرنے سے پہلے ڈرائگ بورڈ پر کاغذ کو نصب کرنا ضروری ہے۔ تاکہ اطمینان کے ساتھ 

ڈرائگ بیار کی جا سے۔ اس مقصد کے لیے ایک عرصہ سے ڈرائگ پن کا استعال جاری ہے۔ ڈرائگ پن 

کے مسلسل استعال سے ڈرائگ بورڈ کی سطح خراب ہو جاتی ہے۔ جس سے بچنے کے لیے شفاف ٹیپ کا 
استعال بڑا مقبول ہے۔ اس کے دو فاکدے ہیں۔ ایک تو ڈرائگ پورڈ کی سطح محفوظ رہتی ہے۔ دو سرے ٹی 

کے رائے میں کسی شم کی رکاوٹ پیش نہیں آتی، جسے کہ ڈرائگ پن کے استعال سے پیدا ہوتی ہے۔ 

نیپ کا 30 میٹر کلوا ڈرائگ کاغذ کے ایک کونے کے لیے منامب رہتا ہے۔ جے (شکل نمبر 15) کے 
مطابق لگایا جاتا ہے۔ ٹیپ اتارتے وقت منامب اطباط کی ضرورت ہے درنہ کاغذ کا کونہ پھٹ جانے کا امکان 
ہوتا ہے۔

### Pencil and its Sharpening) بين اوراس كا تراشنا

بنیادی طور پر ڈرائنگ پینیل ہے ہی کی جاتی ہے۔ پینیل کی مختف اقسام ہیں اس لیے اس کے اس کے خت فختف درجوں کی وجہ سے پینیل کی سختی اور نری کا اندازہ اور کام کی نوعیت کے لحاظ سے پینیل کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ (شکل نمبر 1.7)

	Second	
SHARP CONICAL POINT GRADE MARK		

9H 4H -: تخت :

3Н,2Н -: خت


معمولی سخت : H

درمیانی بینیل :- HB

معولى زم : B

3B,2B : ()

7B 4B : معتزم : 4B




HB کی پینیل نہ زم ہوتی ہے اور نہ ہی سخت بلکہ اس کو درمیانی پینیل کمہ کتے ہیں۔ H نبرکی پینیل سخت ہوتی ہے اور جوں جوں Hکی تعداد برحتی جائے گی وہ مزید سخت ہوتی جائے گی۔ اس طرح Bکی پینیل زم ہوتی ہے اور جوں جوں Bکی مقدار بوستی جائے گی وہ مزید زم ہوتی جائے گی۔

یاد رکھے زم بینیلوں کی ہمارے کام میں کوئی ضرورت نہیں تجربات ہے ثابت ہوا ہے کہ مبتدی کو بہت بخت بینیل استعال نہیں کرنی چاہیے۔ خواہ سخت کانفذ پر بی کیوں نہ استعال کی جائے اس لیے شروع شروع میں H'H کی بینیل استعال کرنا مفید رہے گا۔ البتہ HB کی تیز گھڑی ہوئی بینیل مختلف خط اور خاکے کھینچنے کے لیے استعال ہو سکتی ہے۔

یماں یہ واضح کرونا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام پینیل تراش ڈرانگ کی پینیل تراشنے کے لیے بے کار طابت ہوتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی نوک مختر ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ چونکہ ڈرانگ کا یہ بڑا واضح اصول ہے کہ " پینیل بھشہ تراشی ہوئی رکھیں" اس لیے بہت زیادہ وقت بار پینیل تراشنے ہیں صرف ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہو کہ سکول کی طرف سے ڈرانگ دوم ہیں پینیل تراش مشین تراش مشین (Draftsmen's Pencil Sharpener) مہیا کی جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو او تیز چاقو استعال کیا جا سکتا ہے۔ گر ایسا ممکن نہ ہو۔ تراشتے وقت سب سے پہلے سکتے پر سے کھڑی کو شکل نمبر ہ 19 کے مطابق علیمہ ورجہ لکھا ہوا نہ ہو۔ تراشتے وقت سب سے پہلے سکتے پر سے کھڑی کو شکل نمبر ہ 19 کے مطابق علیمہ

کریں اور لمبی نوک بنائیں اس کے بعد ریکمال کے فکوے یا باریک ریٹی کی مدد سے سکے کو تیز نوک کی علی میں لائیں۔ (عکل نبرہ 1.9) پھر فالتو کاغذ پر سکے کو صاف کریں اور معمولی محساکر نوک کو کام کے قاتل بنائیں (عکل نمبرہ 1.9)



یمنیل کے سے کو اس قدر لمبا اور باریک نہ رکھیں کہ اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے ریکمال یا رہی کو الگ ایک لفافے میں بند رکھیں۔ تاکہ سکے کے ذرات دوسرے سلمان کو گندہ نہ کر سیس۔

(Method of Holding the Pencil) بينس كارن كاطريقه -1.7-1

بینیل کو دائیں ہاتھ کی اوپر والی تین انگلیوں میں آزادانہ طور پر پکڑنا چاہیے اور نیچے والی دونوں انگلیاں آزادوئی چاہیں۔(شکل نبر 1.10)




شكل تبر1.10

بينيل كى نوك اور بات كى الكيول كا درمياني فاصله 20 تا 25 ملى مير تك بونا جابي- يعنى جب

پینیل ہاتھ میں پکڑی جائے تو پینیل ہاتھ کی انگلیوں ہے 20 تا 25 ملی میز تک باہر نکلی ہونی جاہے۔ 2-1.7 پینیسل کا استعمال (Use of Pencil)

پینیس استعال کرنے کا بنیادی اصول ہے کہ اے بیشہ تیز رکھا جائے۔ بعض طلبا بہنیل کے گھس جانے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کم دباؤے کام چلایا جائے۔ گرکم دباؤے بنے والے خطوط بھیئہ بھر بھرے اور چھکے ہوتے ہیں۔ بہنیل بھیئہ جھکا کر استعال کریں (شکل نمبر 1.11) اور جھکاؤ کا زاویہ 60 درج سے 75 درج کا رکھیں۔ بہنیل کی نوک ٹی یا سیٹ سکوئر کی دھار کے بالکل ساتھ نہیں ہوئی چاہیے بلکہ بہت معمول سا فاصلہ چھوڑیں (شکل نمبر 1.12) تاکہ دو سرے خطوط نظر آتے رہیں اور دھار گذری نہ ہو۔



یمینل کو ہائیں سے دائیں طرف اور نیچ سے اوپر چلائیں اور جھکاؤ پیینل کی حرکت کی ست رکھیں۔ پہینل استعمال کرتے وقت اس آہت آہت تھماتے رہیں اور دباؤ کیساں رکھیں تاکہ خطوط ایک ہی موٹائی کے لگائے جا سکیں۔ یاد رکھیں پہنیسل کی کھودی ہوئی جھری کو بھرنا ممکن نہیں۔

#### (Rubber and Handkerchief) ريزاور رومال -1.8

ریو کا بے تحاشا استعال بھی پند نہیں کیا گیا۔ اس لیے آپ اس سے جم قدر بچنے کی کوشش کریں گے ای قدر بمتر ہوگا۔ گراس کا یہ مطلب نکانا بھی درست نہیں کہ ربو کی عالت میں بھی استعال نہ کیا جائے۔ ربو غلط ہنے ہوئے یا فیر ضروری اور بعض او قات کاتنز پر اتفاقا "پر جانے والے داغ اور وجب دور کرنے کے لیے استعال کیا جا آ ہے۔ جو نمایت ضروری عمل ہے۔ اچھا ربو خریدیں 'جو سائز میں بوا اور نرم ہو۔ تاکہ کاتنز کو نقصان نہ پنچا سکے۔ ربو پر زیادہ دباؤ نہ ڈالیس اور نہ ہی بے احتیاطی یا جلدی کا مظاہرہ کریں۔ اس سے ڈرائک کاننز کی سطح خراب ہو جائے گی اور آپ اے درست نہ کر سکیں گے۔ ربو کی براے اور دو سرے ذرائک کاننز کی سطح خراب ہو جائے گی اور آپ اے درست نہ کر سکیں گے۔ ربو کا براے اور دو سرے ذرات کو ہاتھ سے صاف نہ کریں بلکہ روبال استعال کریں۔ مسلسل استعال سے ربو کا موجب کارا گذہ ہو جا آ ہے۔ جے کپڑے پر گھا کر صاف کر لینا چاہیے۔ تاکہ کی اور جگہ نشان ڈالنے کا موجب نہ ہے۔

### 1.9- ڈرائک بکس (Drawing Box)


ہازار میں مخلف ممالک کے بنے ہوئے ڈرائک بکس موجود ہیں۔ ان میں سنے بھی ہیں اور بہت منظے بھی۔ آپ درمیانی قیت کا ڈرائک بکس خریدیں جس کے لیے اپنے استاد محترم سے مددلینا بہتر ہوگا۔ ڈرائک بکس میں مندرجہ ذیل اوزار ہونے جائیں۔ پرکار (Compass) چھوٹی پرکار (Bow)

(Protractor) روثر کثر (Dividers)


(Scale) 24

### (Compass and its use) ركار اور اس كا استعل الـ -1.9-1

ڈرائنگ خطوط اور قوسوں کی مدد سے ابھرتی ہے۔ ہر قوس دائرے کا حصہ ہوتی ہے اور پرکار کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ پرکار (شکل نمبر1.13) واحد اوزار ہے۔ جو سب سے زیادہ سمولت کے ساتھ وائرے بنا تا ہے گراس کے باوجود پر کار کے استعمال کے لیے بڑی اختیاط کی ضرورت ہے۔ قوسوں کو خطوط ہے درست انداز
میں طانا اور قوسوں کی موٹائی کیساں رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جس کے لیے مناسب اختیاط اور تجربہ ضروری
ہے۔ پر کار کو استعمال کرنے ہے پہلے پر کار کی سوئی اور پیشنل کے سکے کو کاغذ پر تقریباً عوداً رکھیں۔ اندازہ لگایا
گیا ہے کہ 50 ملی میٹر نصف قطر کی قوس پر کار کی عام حالت میں لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے بوی قوس کے لیے
پر کار کی ٹاگوں کو ٹیٹرھا کر کے سکے اور سوئی کو عمودا "کرنا پڑتا ہے۔ جس کے لیے پر کار کی دونوں ٹاگوں




میں جوڑ (Knee Joints) بنائے جاتے ہیں۔ (شکل نمبر1.13) چھوٹی چھوٹی قوسوں اور دائروں کے لیے چھوٹی پرکار (Bow) استعال کی جاتی ہے۔ پرکار میں استعال کرنے کے لیے پینیس کے سکے کو (شکل نمبر1.14) کی




طرح آیک بی طرح سے تراشتے ہیں اور اسے نوک بنانے کی بجائے چیٹا رکھا جاتا ہے۔ تاکہ کند ہونے پر آسانی سے تیز کیا جاسکے۔ پرکار کے سکے کو سوئی کی نوک سے قدرے کم رکھیں بتاکہ سوئی کانفذ کے اندر وافل ہونے کے بعد بھی پرکار عمودی رہے۔ پرکار کا سکہ عام معیار سے آبک درجہ نرم استعال کرناچاہیہ کیونکہ پرکار پر بینیل کے مساوی دباؤ ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ پرکار استعال کرتے وقت سوئی دو سرے ہاتھ

کی چھٹکلیا سے سارا دے کر مرکز پر رکھیں (شکل نمبر 1.15) اور دائیں ہاتھ سے پرکار کو محمائیں (شکل نمبر 1.16) ایک قوس پر بار بار چینسل استعال ند کریں۔ پرکار ڈھیلی ہو تو اسے بچے کس سے سخت کر




### 1.9-2 ويوائيزر اور اس كاستعل (Use of Divider)

و ایندر (شکل نمبر 1.17) ایک ایس پر کار ہے۔ جس کی دونوں ٹاگوں میں لوہ کی سوئیاں ہوتی ہیں ا اے بیائش لینے اور پیائش کو ایک جگد ہے دوسری جگد خشل کرنے اور خط کو مساوی حسوں میں تقسیم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویوائیڈر کور اور است بیانے پر استعمال نہ کریں۔ اس سے بیانے کے درجے خراب ہو جائیں گے۔



1.9-3 روزيكر (Protractor)

رور کیشر کو عام بول جال میں ڈی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل انگریزی حرف D کی طرح ہوتی ب (شکل نمبر 1.18) پروٹر کیشر سلولائیڈ سے تیار کیا جاتا ہے اور زاویے بنانے اور ناپنے کے کام آتا ہے۔ بازار ے وائدہ نما پروٹر کھڑ بھی مل جاتا ہے جس پر 360° ورج ہوتے ہیں جبکہ D مثل کے پروٹر کھڑ پر 180° 180° ورج ہوتے ہیں جبکہ D مثل کے پروٹر کھڑ پر 180° 180° ورج ہوتے ہیں۔ مثل کے لیے 150° 150° 70° 30° 90° 90° 150° ورج کا زاویہ پذریعہ پروٹر کھڑ بنا کیں۔




### (Set Squares and their Use) استعل حادث الوران كاستعل -1.10

سیٹ سکوئرز (شکل نمبر 1.19) سلولائیڈے تیار کئے جاتے ہیں۔ ان کے کنارے لاپ وار اور غیر لاپ وار دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ لاپ وار دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سیٹ سکوئر میں ایک ذاویہ °90 درج کو درج کے ہوتے ہیں جبکہ دو سرے میں °90 °30 اور 60 درج کے ہوتے ہیں جبکہ دو سرے میں °90 °30 اور 60 درج کے ذاویہ ہوتے ہیں۔ سیٹ سکوئرز مندرجہ ذیل سائزوں میں دستیاب ہیں۔


250 x 200 ملى مينز 300 x 250 ملى مينز 350 x 300 ملى مينز 450 x 350 ملى مينز

آپ کے استعال کے لیے 250 x 250 ملی میٹر کے سیٹ سکوئرز مناسب رہیں گے۔ سیٹ سکوئر مناسب رہیں گے۔ سیٹ سکوئر اور ٹی سے تریشے ، عمودی اور متوازی خطوط کی خطوط کی خطوط کو سیٹ سکوئر اور ٹی سے الگائیں (شکل نمبر120) افتی خطوط کے لیے صرف ٹی استعال کریں۔ عمودی خطوط نیچ سے اوپر کو اور افقی

### خطوط بائیں سے دائیں کو لگائیں۔ سیٹ سکورز کی مددے ایے تمام زاویے بنائے جا کتے ہیں۔ جو 15 پر



تقتیم ہو سکیں۔ جیساکہ شکل نمبر121 سے ظاہرے۔



### 1-1.10-1 سيك سكورزكي جانج يزتل اور استعلل

(To Test the Set - Squares and their Use)

ٹی سکور کی طرح سیف سکورز درست ہوتا بھی ڈرانگ کی عمدگی اور نفاست کے لیے ضروری ہے۔
اس لیے ان کے کتاروں اور زاویوں کی جانچ پڑتال کرلینی چاہیے۔ سیف سکورز کے کتاروں کی پڑتال اس طرح کی جاتی ہے جس طرح ٹی سکور کی۔ زاویہ قائمہ کی پڑتال کے لیے سیف سکور کو ٹی سکور کے ساتھ رکھ کر عمودی خط کھینچیں ۔ پھر سیف سکور کو کتاب کے ورق کی طرح الٹ کراس کتارے سے پہلے خط پر دوموں خط کھینچیں آگر دونوں خط کجا نہیں ہیں تو سیف سکور کا زاویہ قائمہ نہیں ہے۔

45° کے زاویہ کی پڑتال کے لیے سیٹ سکوئر کی سکوئر کی مدد سے 45° کا زاویہ بنا کیں۔ پھردو بر۔ 45° کے زاویہ سے پہلے زاویہ پر زاویہ بنا کیں۔ دونوں میں فرق کی صورت میں کوئی ایک یا دونوں 45°۔ زاویے غلط ہو کتے ہیں (شکل نمبر 1.22b)

60° کے زاویہ کی پڑتال کے لیے سیٹ سکوئر سے (شکل نمبر 2 1.22) کے مطابق ایک شاد شادی الاصلاع بنائیں۔ آگر قاعدے پر کے دونوں اصلاع کی اسبائی برابر ہو تو سیٹ سکوئر کا 60° کا زا عام طور پر سیٹ سکورز پلاسٹک کے بنے ہوئے استعال کئے جاتے ہیں جن کی نوک بلکی می شوکر سے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو استعال کے بعد چڑے کے بنے ہوئے کیس میں کیس۔ ا۔ ۔ ا۔ ایا نے (Scales)

بازار میں مخلف سائز اور اقسام کے پیانے وستیاب ہیں۔ اعلیٰ ضم کے پیانے سلولائیڈ کے بنے موتے ہیں۔ بیانوں کے کناروں پر لاپ موتے ہیں۔ بیانوں کے کناروں پر لاپ (Chamfer) کائی جاتی ہے۔ تاکہ بیائش درج کافذ کی سطح کے زیادہ قریب ہو سیس۔ بیانہ عام طور پر بیائش لینے یا تاہے کے کام آ تا ہے۔ کچھ بیانے ایسے بھی بنائے جاتے ہیں جو چھوٹی بیائشوں کو بردی اور بردی کو چھوٹی فامر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض چو تکہ گئے سے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں سیل کارڈ کما جاتا ہے۔

چھوٹی بیاتشوں کو بردا ظاہر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تبیس استعال کی جاتی ہیں۔ 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, 200:1

بری پائٹوں کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے سکول کی سطح تک عام طور پر بید قسبتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ 1:2, 1:5, 1:10, 1:20

اگر کسی مجسم کی ڈرائک پوری بیائٹوں میں تیار کی مجی ہو تو اس پر "فل سائز" 1:1 کے اعداد درج کئے جاتے ہیں ورند کم و بیش کرنے والے پیانے کی پیائش درج ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا نبتوں کے مطابق اعشاری پیانے بازار میں دستیاب ہیں جن کے استعمال سے خاطر خواہ تیزی اور نفاست پیدا کی جا عمق

### Precautions) اهتيافيل -1.12

- (i) اوزارول کو صاف کئے بغیر کام شروع نہ کریں۔
- (ii) کی اوزار کو غلط استعل کر کے دماغی قوت اور وقت بریاد نہ کریں۔
  - (iii) فی سکوئر کو بطور ہتھو ژا استعل نہ کریں۔

- (iv) ڈرائگ بورڈیا کی دوسرے اوزار پر پینل نہ تراشیں۔
  - (v) ڈرائنگ بورڈ پر غیر ضروری اوزاروں کا انبار نہ لگا تھی۔
    - (vi) سکیل کارڈ کو پیانے کی جگہ استعال نہ کریں۔
  - (vii) فی کا تحیلا کنارہ خطوط تھینچنے کے لیے استعمال ند کریں۔
- (viii) کانڈ کا منے کے لیے ٹی بطور سارا استعال نہ کریں۔
  - (ix) پینیل کاسکہ منہ میں نہ والیس اور نہ بی اے کان میں داخل کریں۔
    - (x) پرکار کے جوڑ اور قبضول کو تیل نہ دیں۔
- (xi) والائترار كو كائند من سوراخ كرنے ياين تكالنے كے ليے استعلى ند كريں-
  - (xii) ورائل كاغذ كى بحى حالت مين تهدند كرين-
    - (xiii) ركار وهيلي حالت من استعل ند كرير-
- (xiii) ڈرائگ بورڈ کی سطح پر کوئی گرانشان نہ بڑنے دیں۔
  - (Lettering) روف نولي (Lettering)


حروف نولی جیومیٹریکل اینڈ میکنیکل ڈرائنگ کا لازی حصہ ہے۔ جس کا اولین مقصد ڈرائنگ کو قتل فہم اور محمل بنانا ہے۔ تاکہ آپ اور دو سرے لوگ اے آسانی سے پڑھ اور سجھ سکیں۔ چنانچہ حدف نولی کی لازی شرط ہے ہے کہ وہ باسمنی ہو اور پڑھی جا سکے۔ لکھنے میں آسان ہو۔ حروف نولی ڈرائنگ کا زیور ہے۔ بیٹر طبیکہ سلیقے اور احتیاط کے ساتھ کی گئی ہو۔ ورنہ کی زیور ڈرائنگ کو بدصورت بنانے کا موجب ہوگا۔ ذیل میں کچھ اصول دیتے جا رہ جی جو اچھی حروف نولی کے لیے عدگار ثابت ہوں گے۔


- (i) حروف کی بناوٹ کا بغور مطالعہ کریں اور ان کے تناسب کو بیشہ ذہن میں رکھیں۔
  - (ii) پینیل کی حرکات کا مطالعہ کریں اور مشق کے ذریعے انہیں پختہ کریں۔
    - (iii) حروف کے درمیان مناب فاصلہ چھوڑیں-
      - (iv) حروف کاسائز درست رکھیں۔

- (v) پنیل کو آزادانه مراه اط سے حرکت دیں۔
- (vi) حروف نویکی کے لیے پینیل کی تیز نوک کو تھوڑا ساتھساکر گول کرلیں تاکہ حروف مناب موٹائی کے لکھے جا سیس۔
  - (vii) پینل کو بیشہ اتھ کے فطری دباؤے حرکت دیں۔
  - (viii) ایک عی حرف ر باربار پینل استعل ند کریں اس سے بد صورتی پیدا ہوتی ہے۔

1-13-1 الداوى خطوط (Guide Lines)

اچی حروف نویسی کے لیے الدادی خطوط لگاتا بہت ضروری ہے بین بین کے بینا فن کار بھی ان کے بغیر دفت محسوس کرتا ہے۔ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں الدادی خطوط حروف کے سائز کو متعین کرتے ہیں۔ الذا ہم جس سائز کے حروف بناتا چاہیں گے۔ الدادی خطوط کا در میانی فاصلہ اسی قدر رکھیں گے۔ شینیکل ڈرائنگ میں سرخیاں (Title) کے 10 ملی سنزے الدادی خطوط میں اور چھوٹی چھوٹی تفسیلات کے۔ شینیکل ڈرائنگ میں سرخیاں (کادادی خطوط میں کھی جاتی ہیں۔ الدادی خطوط بوری ڈرائنگ میں سب






ے ملکے اور باریک ہونے جائیں جن کے لیے H کی بیٹس استعال کی جاتی ہے۔ عمودا" اور ترچی کا استعال کی جاتی ہے۔ عمودا" اور ترچی کا کا طریقہ (شکل نمبر1.23) اور (شکل نمبر1.24) میں دیا گیا ہے۔

2-1.13 حروف كى چوڑائى اور اونچائى ميں نسبت

(Ratio Between Width and Height)

آگر تمام حروف کی اسبائی اور چوڑائی برابر رکھی جائے تو کچھ حروف غیر فطری حالت میں نظر آئیں گے۔ مثلاً مثل نمبر 1.25 میں تمام حروف ایک ہی چوڑائی اور اونچائی کے ہیں۔ محروہ دیکھنے میں متاسب



نس - H اور I بوے کھیے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جبکہ W دیا ہوا نظر آ دہا ہے۔ A اور V کی حد تک درست ہیں۔ کی کیفیت درمیانی فاصلے کی ہے جو آگرچہ سب میں برابر رکھا گیا ہے۔ مگر M اور W میں یا H اور W میں یا اور W میں بہت کم نظر آ رہا ہے۔ I کے دونوں طرف بہت زیادہ فاصلہ بچا ہوا ہے جس سے حروف بوے بر حرف برت بیا جو ایک میں میں کہ اور کی حقیقی بناوٹ (شکل نمبر 1.26)

## 

میں ظاہر کی گئی ہے۔ جے اچھی طرح ذہن نشین کرلیں۔ دوسری خامی سے بیخے کے لیے یہ اصول مقرر کیا سمیا ہے۔ کہ دو حروف کے درمیان بلیا جانے والا رقبہ تقریبا" ہر جگہ برابر ہونا چاہیے۔ (شکل نمبر 1.26) میں اس اصول کو جالی دار رقبے کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔

#### (Stability in Letters) حوف مين استحكام -1.13-3

بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اور اور فیجے کا حصد برابر رکھا جائے تو اوپر والا حصد بردا نظر آ ہے۔ ایسے حروف شلا " G, C, E, H, F, B, Z, X, S, K اور کا حصد قدرے چھوٹا رکھنا چاہیے۔ تاکہ حروف معجکم نظر آئیں۔ جیساکہ شکل نبر127 سے ظاہرہے۔


# TORTHERS OF BENSINE BEST

عل نبر 1.27

ندکورہ بالا ہدلیات کو مدنظر رکھتے ہوئے 8,5 اور 10 ملی میٹر کے امداوی خطوط میں مثل نمبر 1.27 کے درست حروف (Correct Letters) کو لکھنے کی مثل کی جائے۔


4-1.13 كوتفك لينزنك (Gothic Lettering)

یہ دوسری لکھائی کی نبت زیادہ آسان ہے۔ اس میں لفظ کا خاکہ بنا کر پین یا بال پین سے بھر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ٹائٹل یا مشین ڈرائگ میں استعال ہوتا ہے۔ عام طور پر چارث نقشے "کراف بتانے اور نمائٹی کاموں میں استعال ہوتی ہے۔ (شکل نمبر 1.28)



### (Single Stroke Lettering) ایک واب سے اکھائی

انگریزی میں حروف نولی کے سینکٹوں انداز ہیں۔ گرجومیٹریکل ایڈ ٹیکنیکل ڈرانگ میں سنگل سٹوک لیٹرنگ کو زیادہ پند کیا جاتا ہے جو پیٹس کی اکری داب سے لکھی جاتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں عمودا "اور ترتجی۔ حروف نولی کے لیے تقریبا" 680 درجے کا زاویہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عمودی لکھائی اکثر ممالک میں پند کی جاتی ہے کیونکہ یہ ڈرانگ کے خطوط کی مناسبت سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے جبکہ ترجی لکھائی ڈرانگ کے عمودی اور افقی خطوط سے مناسبت نمیں رکھتی۔ واضح کیمال اور صاف ستھری لکھائی کرنے کے لیے انگریزی حروف کی بناوٹ کا جاننا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ درست ستھری لکھائی نہیں کرکتے لیے انگریزی حروف کی بناوٹ کا جاننا نمایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ درست ستھری لکھائی نہیں کرکتے لئے اندا اس متھد کو حاصل کرنے کے لیے شکل نمبر A To Z میں 1.29 A,B



تک اور 1 تا 10 تک ہندسوں کی ممل بناوٹ دی گئی ہے آپ ہر حرف کی بناوٹ ذین نشین کریں تا کہ انگریزی لکھائی بمتر طور پر لکھ سکیں۔



B 1.29 مبر B 1.29

### 6-1.13 انگریزی حروف کی لکھائی کی مشق (Practice of Lettering) جب انگریزی حروف اور ہندسوں کی بناوٹ زئن نشین ہو جائے تو پھر 5,8,5 ملی میٹر کے امداوی


	شيث تمبر
A 2 1	
B. B.	Parameter and the second
C	
D	I R
E	5
F	
G	
H	$-\nabla$
	_ <u>W</u>
	X
·K	- Y
	7
M	8
N	
WORKING	PRINCIPLES
Ž,t	عام <u>ت الما</u> الماعت

### Work on Drawing Board) ورائك بورد يركام (Work on Drawing Board)

کام شروع کرنے سے پہلے تمام او ذاروں اور سلمان کی صفائی کر لینی جاہیے۔ او زاروں میں ڈیسک اور سلمان کی صفائی کر لینی جاہیے۔ او زاروں میں ڈیسک اور سٹول بھی شامل ہیں۔ صفائی کے لئے ہر طالب علم کے پاس اپنا علیحدہ جھاڑن ہوتا جا ہے۔ ڈرائنگ کاغذ پر استعمال ہوئے والے رومال کو صفائی کے لئے استعمال کر تاور ست نہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کاغذ کو ڈرائنگ بورڈ مر تصب کرنا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کاغذ کو ڈرائنگ بورڈ مر تصب کرنا۔


( To fix the Paper on the Drawing Board)

کفذ کو ڈرائنگ بورڈ پر نصب کرتے وقت اسے بورڈ کے اوپر اور ہائیں کنارے کے قریب رکھیں۔
کفذ کا بلائی کنارہ افقی حالت میں اس طرح لا کیں کہ ٹی کی دھار اور کانڈ کا کنارہ آیک سیدھ میں ہوں۔ اب
کفذ پر وا کیں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پھیلا کر اس طرح دیائے رکھیں کہ کلفذ ساکن رہے۔ ہا کیں ہاتھ سے ٹی کفذ پر وا کیں جب کلفذ کے اوپر کے دونوں کونے ظاہر ہو جا کیں تو ٹی دیا کر کانڈ تھام لیس اور دونوں کونے پر ایس طرح یوئے دیں اور تنیرے کونے پر ایپ نگا کیں ۔
اس طرح چوتھ کونے پر ایپ نگا کیں۔ اور ہسلی سے کانڈ کو و تری کھچاؤ دیں اور تنیرے کونے پر ایپ نگا کیں ای طرح سے انجام پانا چاہیے کہ کانڈ میں شکن یا ڈھیلا اس طرح سے انجام پانا چاہیے کہ کانڈ میں شکن یا ڈھیلا کین بیدا نہ ہو اور نہ بی لیے کتارے غیرافقی رہیں۔ (شل نبر ۱۵۱)



1.14-2 حاشيه اور نام كي مختى بناتا (Margin Line and Name Plate)

ڈرائگ کاغذ پر نام کی مختی بنانے کے بے شار طریقے ہیں۔ جن میں سے بعض بوے تفصیلی ہیں۔ آپ کے لیے (شکل نہر 1.32) میں دیا ہوا نمونہ بنا لینا بی کافی ہے۔ نام کی مختی میں نام کاس اور انگ نہراور تاریخ درج کی جاتی ہے۔



23 نبر 1.32

طريقته كار:-

ڈرائنگ بورڈ پر کانڈ نصب کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف 15 ملی میٹر کا حاشیہ لگا کیں کانڈ کے میٹو کے شیٹ کے باکیں طرف کا اس اور رو انتمبر ورج میٹ کے باکیں طرف کاس اور رو انتمبر ورج کریں۔ شیٹ کا نمبر شیٹ کے اوپر حاشے کے درمیان میں تکھیں۔

### -1.14-3 فرائنگ شیث کی صفائی کے لیے ضروری ہدایات Necessary Instructions to keep the Drawing Sheet clean

	actions to keep the Diaw	mg officer credit
3 آن کو چلاتے ہوئے بلیڈ کواو پراٹھا ئیں	2 میٹ سکور کو چلاتے ہوئے اے نافن سے اوپر اٹھائیں	ا المحافظات الم
6 گھی ہے ۔ ڈرانگ فیٹ پر بنسل نہ راکزیں	عہ کو تیز کرنے کے بعد پیڈ کو لفاقہ میں رکھیے	4 درانگ کے اور اشیاء نہ رکمیں
9 المحمد	8	مین کو شین کو گیڑے یا برش ہے صاف کریں
اء المراس المرا	ارائک کرتے وقت سرانگیوں سے نہ تھجائیں	ال ا
المنظو المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنظوم المنطوع المنطو	ا شیت کو کانذ سے ڈھانییں	13 سال کی از سال سال کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا
الله الله الله الله الله الله الله الله	نی اور کیا سیٹ سکور کو اچھی طرح صاف کریں	دُرانگ شین کوسیدهار کمیس دُرانگ شین کوسیدهار کمیس

### پلین جیومیٹری (PLAIN GEOMETRY)

(Introduction) تعارف

ہموار سطح پر اوزاروں کی مدد سے لمبائی اور چوڑائی میں زمین اور اس کے مختلف حصوں کی اشکال بنانے اور ناپنے کے علم کو پلین جیومیٹری کہتے ہیں۔ اس میں مختلف تتم کے خط 'زاویئے' دائرے' مثلث' چوکور'کٹیرالاصلاع اور بیضہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں

#### (Conventional Signs) دواتی علالت (2.1

- (i) نقط Point (فكل نمبر (2.1)
- ۵ دو لائنیں ایک دوسری کو جس مقام پر قطع کریں اس
   مقام کو نقطے سے فلاہر کیا جاتا ہے۔
- b- کسی بھی لائمین کو قطع کرنے سے نقطے کا اظمار ہوتا ہے۔
  - دولائول كراس كو نقط سے ظاہر كيا جا آ ہے۔
    - d چھوٹے سے فرضی نشان کو نقطہ کہتے ہیں۔
      - (Straight Line) خط متقيم (ii)

ود نقاط کے درمیان چھوٹے سے چھوٹے فاصلے کو خط متقتم کتے ہیں۔ جیسے AB خط (شکل نمبر22)

(iii) منحتی خط (Curved line) منحتی خط کا کوئی حصہ بھی دو نقاط کے درمیان سیدھا نسیں ہو آ۔ (شکل نمبر22)

POINT Joint

(b)
POINT Joint

(c)
Point © 21, is a second of the control of the c

A INDEFINITE LENGTH B

غير مقرره لمبائل

A DEFINITE LENGTH B.

مقرره لمبائل

22 نبر 2.2

جوالي خط على خط فكل نبر23 افقي خطوط 13 637 متوازى خطوط غيرمتوازي خطوط

ڈرائگ بناتے وقت کی ایک قتم کے خط کھنچ جاتے جیں۔ مثلاً موٹا خط (جوالی خط) باریک خط (عملی خط) وغیرہ موٹے خط سے جواب جبکہ باریک خط سے عمل ظاہر کیا جاتا ہے۔ (شکل نمبر23)

(iv) افتی خط (Horizontal Line)

وہ خط جو افق کے متوازی ہو ایا سطح زمین کے متوازی ہو ' (شکل نمبر2.4) اے افقی خط کتے ہیں۔

> (v) محمودی مخط (Vertical Line) افتح کا دار میران میران میران میران میران

افتی خط پہ900 درج کا زاویہ بناتا ہوا خط عمود یا عمودی خط کملاتا ہے (شکل نمبر2.4)

(Vi) رچھا خط (Oblique Line)

اييا خط جو نه افقي هو اور نه عى عمودى بلكه ترجيعا هو-شكل نمبر 2.4

(vii) متوازى قطوط (Parallel Lines)

وہ خطوط جو دونوں طرف چاہے جتنی دور تک خارج کے جاکیں مجھی آپس میں نہ ملیں یعنی ان کا فاصلہ سب جگہ کیساں رہے انہیں متوازی خطوط کتے ہیں۔ (شکل نمبر2.4)


نوف متوازی خطوط ہر ست میں کھینچ جا سکتے ہیں۔ نیز قوسیں بھی ہر ست کھینچی جا سکتی ہیں۔

(viii)غير متوازى خطوط (Converging Lines)

وہ خطوط جو ایک طرف برھانے سے تو آپس میں س

جائي اور دوسري طرف برحانے سے كال جائيں (شكل نمبر2.4) انس غيرمتوازي خطوط كتے ہيں-(Arc) وَ (ix) محط کے کچے مصے کو قوس کتے ہیں جے AB قوس (24 نم (2.4) (24 ri 12) (Angle) ile (x) جب وو خطوط متقم كا سرا مشترك مو مكروه ايك ي خط ر واقع نہ ہوں تو ان کے اشراک کو زاویہ کتے ہیں۔ عيد ABC زاويه (شكل نبر2.5) (Degree) وگری (xi) اردو میں اے درجہ کتے ہی زاویہ درجوں میں ملاحاتا ے جے 10° 20° 30° درج یا ذکری کو چھوٹے سے گول نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے (شکل نمبر 2.5) (xii) تكون يا شلث (xii) تین خطوط مبتقیم سے گھری ہوئی شکل کو تکون یا مثلث كتة بن (شكل نمبر2.6) (Quardilaterals) 1992 (xiii) چار خطوط متنقم سے گھری ہوئی شکل کو چوکور کہتے ہیں۔ (xiv) كثير الاضلاع (Polygons) جارے زیادہ ضلعوں سے بن ہوئی شکل کو کثیر الاصلاع كيتے بن (فكل نمبر 2.6)

#### (LINES) Eded 2.2



الم نمبرا- AB خط متقیم کی تنصیف کریں۔ (شکل نمبر27)

حل :- A کو مرکز مان کر AB کے نصف سے زیادہ

دواس کی قوس لگا کی پھر B کو مرکزمان کر ای دوری پر

دواس کی قوس لگا کیں۔ جو پہلی قوس کو نقطہ C اور C پر

قطع کرے C اور C کو ملا کیں پس نقطہ E خط AB کا

عاصف ہے لیجن AE = EB کا


A C B


سوال نمبر2- دی ہوئی AB قوس کی تنصیف کریں۔ (شکل نمبر28) حل ∹نقاط AB کو ملا کر وتر AB کی تنصیف کریں۔ نقطہ E قوس AB کا ناصف ہے۔ یعنی AE = EB کے۔

2.8 مر 2.8

سوال نمبرد- ديد موئ خط AB كو چند برابر حسول من تقتيم كرين- (عكل نمبر29)

ط :- (i) پہلا طرافتہ: خط AB کے نقط A پر یہ بنا کیں۔ حادہ زاویہ کی بینچ کی طرف کوئی حادہ زاویہ بنا کیں۔ حادہ زاویہ کی لا کین پر استے نشان لگا کیں جتنے حصوں میں AB خط کو تقیم کرتا ہے مثلاً پانچ برابر صے قطع کریں اور نقط 5 کو B کے ملا کیں۔ نقاط , 3, 3, 4 اور 1 ہے خط B5 کے متوازی خطوط کھینچیں۔ اس طرح خط AB پانچ برابر صون میں تقیم ہو جائے گا۔





دیے ہوئے خط AB کو چند برابر حصوں میں تقتیم کرنا۔
صل: (ii) دوسرا طریقہ: (شکل نمبر 2.10) خط AB
کے دونوں طرف مخالف ستوں میں دو برابر عادہ زادیے
بنائیں۔ (حادہ زاویے پرکاریا سیٹ سکوئرے بنائے جا
بنائیں۔ (حادہ زاویے پرکاریا سیٹ سکوئرے بنائے جا
کتے ہیں) AC اور AD پر چند برابر شا" چھ برابر حص
قطع کریں۔ شکل کے مطابق تمام فتاط کو ملائیں۔ اس
طرح AB چھ برابر حصوں میں تقتیم ہو جائے گا۔

سوال نمبر4- AB خط متقيم كو 2:3:4 كى نبت ے تقيم كريں- (عكل نمبر211)

حل :-وى موكى نسبتول كالمجموعه ليس جيس 9 = 4+3+4

پر نقط A پر عادہ زاویہ بنا آ ہوا AC خط تھینچیں اور اس B پر پر کار کی مدد سے 9 برابر نشان لگائیں 9 کو B سے ملائیں۔ نقاط 2 اور 5 سے 9 فوائی خط لگائیں اس طرح AB خط 4: 2:3 کی نسبت میں تقسیم ہو جائے

1


2.11 على نبر 2.11 على نبر 2.11 م

سوال نمبر5 - ممی AB خط متقم کے موازی دیے ہوئے فاصلے X پر CD خط تحینی (شکل نمبر212)

مل :- قط متنقیم AB پر دو نقاط E اور F لیس ان دونوں

B نقاط سے X رداس کی قوسیں لگا کیں۔ قوسوں کو مس

CD کتا ہوا قط CD کھینچیں پس CD مطلوبہ متوازی قط D کھینچیں پس 2.12 مطلوبہ متوازی قط



2.13 مير 2.13

عل :- AB خط محيني نقط A ير كوئي عاده زاويد بنايًا موا AC خط محینیں- اور اس پر EF کے نثان AC كاكس F كو B ع ملاكس نقاط , 1, 2, 1, كاكس علا موازى FB لكائي اس طرح AB خط دية موت خط EF کی نبت سے تقیم ہو جائے گا۔

سوال نمبر7- خط ABb و 3 و 1 و 1 ایک بی قتل می ظاهر کرین (قتل نمبر 2.14) حل : نقط AC م مود اٹھائیں اور اس یر کوئی ور برابر نثان C,F,E,D لگائي نقط C کو B = ملائي فاط F,E,D کے متوازی خط کھینیس پس  $FG = \frac{1}{4}$   $PG = \frac{1}{2}$   $DL = \frac{3}{4}$ 2.14 نمبر 2.14

سوال نمبر8= AB اور CD غير متوازي خطوط كو برهائ بغير ناصف كمينيس- (شكل نمبر2.15) ص : (عل فبر212) كے طريقہ كار پر AB اور CD كے متوازى GL,HR دو خطوط تحيني جو نقطه E پر مليس زاوید GEH کی تفیف کریں۔ پس EF مطلوبہ ناصف B عل نبر2.15


سوال تمبر 9- AB خط كے نقط B سے عمودا اٹھائيں (شكل تمبر 2.16) حل :- نقط B کو مرکز مان کر مناب فاصلے کی برکار کولیں۔ اور EG قوس لگائیں برکار اتن عی کھلی رہے نظ EF = E اور بحر FG قطع كرس نظ F اور G ے ایک بی فاصلے کی وو قوسیں لگائیں جو ایک ووسری

کو نقطہ D پر قطع کریں BD کو ملا کر باہر بردھا کی ایس


BC مطلوبہ عمود ہے۔


2.16 غير 2.16


سوال نمبر 10- AB خط متنقم يركسي نقط P سے عمود كينيس- جبكه نقطه P خط AB ير واقع مو (2.17) نير (2.17)




سوال نمبر 11- AB خط متنقيم يركى نقط P عدد كيني جبك نقط P خط AB ك كيس اور واقع جو- (شكل تبر2.18)







سوال نمبر 12- دو معلومه خطوط O اور P کا تیرا متاب (Third Proportional) معلوم کریں (شکل نمبر 2.19)




ص :- ABC کوئی حادہ زاویہ بنا کر BD=O اور BE=P م قطع کریں ED کو ملائمیں نقطہ B سے BE کی دوری پر EF قوس لگائیں F سے DE کے متوازی خط FG کے کھیٹیس۔ BG مطلوبہ تیرا متاسب ہے۔

O:P:P:BG

يعني أكر 4 = 0 P = 8 مو تر BG = 16 فث موكات

(O:P:P:BG) (4:8:8:16)

سوال نمبر 13- تين معلومه خطوط P, O اور Q کا چوتھا متاسب (Fourth Proportional) معلوم کريں (شکل نمبر 2.20)



صل :- ABF کوئی حادہ زاویہ بنا کس اس پر ABF ، ملک ہنگ ABF ، BC = Q کو E = P

الم کس - نقطہ C کے DE کے متوازی خط کھنچیں جو ملا کس - نقطہ C کے قطع کرے اس BH مطلوبہ چوتھا A

O: P:: Q: BH - مطلوبہ چوتھا مناسب ہے - BH

BH=6 بوتی آگر Q=4 اور Q=3 , Q=3 , Q=3

1وگا- (2:3::4:6)

سوال نمبر 14 \_ معلومه خطوط O اور P کا جذر یعنی وسط شبتی (Mean Proportional) معلوم کریں۔ (شکل نمبر 2.21)


حل: کوئی خط AC لگائیں اس پر AB = 0 اور AC کشف قطع کریں۔

AC کشف کے اس پر نصف دائرہ لگائیں۔ نقطہ AC ہے جو محمود اٹھائیں۔ جو نصف فائرہ لگائیں۔ نقطہ BE ہے AC پر عمود اٹھائیں۔ جو نصف دائرہ کی قوس کو E پر قطع کرے اس محمد طبقہ اللہ اللہ وسط شیتی (Mean Proportional) ہے۔ لیعنی اگر نا وسط شیتی (BE = 6 سنٹی میٹر ہو تو BE = 8 سنٹی میٹر ہو تو BE = 8 سنٹی میٹر ہو گا۔

#### (Angle) , 2,3

#### تعارف: (Introduction)

جب وو خطوط متنقیم کا ایک سرا مشترک ہو اور وہ ایک خط پر واقع نہ ہوں تو ان کے اشتراک کو زاویہ کتے ہیں۔ (شکل نمبر 2.22) یا جب ود خط متنقیم ایک ودسرے کو قطع کریں تو زاویہ بنتا ہے۔ (An angle is formed by two Intersecting lines) (شکل نمبر 223)




زاویہ درجوں میں پڑھا جاتا ہے ایک کمل دائرہ میں "Degrees 3600 یا "3600 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ڈگری 60 منٹوں میں اور ایک منٹ 60 سکینڈ میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہندسے کے اوپر داکمیں طرف چھوٹا ساگول دائرہ درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے "3600

(Kinds of an angle) داويه كي اقسام (Xinds of an angle)


- (i) زاویہ متقیم : (Straight Angle) ورج کے زاویہ کو زاویہ متقیم کتے ہیں (قکل نمبر(2.24(a))
- (ii) قائمہ زاویہ : (Right Angle) ورجے کے زاویہ کو زاویہ قائمہ کتے ہیں (شکل نمبر(2.24 (b))
  - (iii) طوہ زاویہ: (Acute Angle) جو زاویہ 90° درج سے چھوٹا ہو (شکل تمبر(2.24 (c) نمبر)
  - (iv) منفرجہ زاویہ: (Obtuse angle) جو زاویہ 90° درجے سے برا ہو (شکل تمبر (2.24 (d) منفرجہ زاویہ:
  - (v) زاویہ محکوس: (Reflex angle) جو زاویہ ° 180 درجے سے بردا ہو۔ (شکل تمبر (2.24 (g) برد)


- (vi) کمپلیمٹری زاویے: (Complementary Angles) ایسے وو زاویے جن کا مجموعہ 90° درسے کے برابر ہو (شکل نمبر(2.24 (e))
- (vii) سیلیمنٹری زاویے :(Supplementary Angles) ایے دو زاویے جن کا مجموعہ 1800 درجے کے برابر ہو سیلیمنٹری زاویے کملاتے ہیں۔ (شکل نمبر(F) 2.24)



2-23 مختلف زاوي بنانا

وائدہ کے محط کو چار برابر حصول میں تقتیم کیا جائے تو ہر زاویہ 90 درجے کا بے گا۔600, ° 30, 45° اور °90 درجے کا زاویہ (شکل نمبر 2.25) میں بنتا ہوا دکھلیا گیا ہے باقی زاویے اس طرح بنیں گے۔





2.27 مر 2.27

سوال نمبر 15- زاویه ABC کی تنفیف کریں (شکل نمبر 226)
حل :- نقط B کو مرکز مان کر مناسب رداس کی قوس
لگائیں- چر D اور E کو مرکز مان کر مساوی رداس کی دو
مزید قوسیں لگائیں- جو ایک دو سری کو نقط F پر قطع
کریں- BF کو طا کر باہر بردھائیں خط BF زاویہ ABC کا
ماصف ہے یعنی زاویہ ABF = FBC

- ہوجائے گا۔

سوال نمبر 16- قائمہ زاویہ کو تین برابر حصوں میں تقتیم کریں۔ (شکل نمبر 2.27)

حل :- BAC قائمہ زاویہ بنائیں نظ کہ پر پرکار رکھ کر

HG ایک قوس لگائیں پرکار اتن تک کھی ہے نقطہ کا پر

پرکار رکھ کر GE قوس لگائیں پھر پرکار اتن کھی رہے

نقطہ H پر پرکار رکھ کر FH قوس لگائیں۔ AF اور AE اور B

سوال نمبر 17- دیے ہوئے زاویہ ABC کے مساوی زاویہ بنا کیں۔ (شکل نمبر 2.28)

طل :- معلومہ زاویہ ABC کے نقطہ B اور خط EF کے

مرے E کو باری باری مرکز مان کر ایک بی رداس کی دو

قرسیں لگا کیں۔ GH فاصلہ AD کے برابر قطع کریں۔


وسیں لگا کیں۔ GH کے طا کر باہر بردھا کیں۔ پس DEF مطلوبہ زاویہ E کے کا نمبر 2.28 کے برابر ہے۔


شکل نمبر 2.28 کے برابر ہے۔


سوال نمبر 18- بذريعه يركار °60 اور °30 كا زاويه بنائي- (شكل نمبر 2.29)

صل :- AB ایک خط متنقیم کھینچیں۔ نقط A پر پرکار کی سوئی رکھ کر مناسب رداس کی DF قوس لگاہیں۔ پھر نقط D و سوئی رکھ کر مناسب رداس کی DF وس لگائیں جو پہلی قوس کو نقط E کے ایک اور قوس لگائیں جو پہلی قوس کو نقط E پر قطع کرے۔ AE کو طا کر باہر خارج کریں۔ پس BAC مطلوبہ 600 کا زاویہ ہے۔

°30 درج کا زاویہ بنانے کا طریقہ (شکل 229) کی طرح ہے 60 درج کا زاویہ بنائیں۔ نقطہ D پر پرکار کھول کر قوس رکھ کر DE کے نصف سے زیادہ پرکار کھول کر قوس لگائیں۔ پھراسی رواس سے نقط E سے ایک اور قوس لگائیں جو پہلی قوس کو نقط F پر قطع کرے۔ AF کو ملا لگائیں جو پہلی قوس کو نقط F پر قطع کرے۔ AF کو ملا کر باہر فارج کریں۔ پس BAG مطلوبہ °30 کا زاویہ بے۔ (شکل نمبر 2.30)







سوال نمبر 19- بذریعہ پرکار 15° کا ذاویہ بنائیں (شکل نمبر 231)

حل جبمطابق (شکل نمبر 230) 30° کا ذاویہ بنائیں نقط

D سے مناسب رداس کی آیک قوس لگائیں۔ پھر اس

دواس سے نقطہ G سے آیک قوس لگائیں جو پہلی قوس

کو نقطہ F پر قطع کرے۔ AF کو ملا کر باہر خارج کریں


BAC مطلوبہ 15° کا زاویہ ہے۔

2.32 فكل نبر 2.32

سوال نمبر 20- بذریعہ پرکار °120 کا زاویہ بنا کیں (شکل نمبر 232)

حل :- AB ایک خط متنقیم کھینچیں نقطہ A ہے مناب
رداس کی DG قوس لگا کیں۔ ای رداس سے نقطہ D

ہے ایک قوس لگا کیں جو DG قوس کو نقطہ E پر قطع
کرے۔ پھر نقطہ E ہے ای رداس سے ایک اور قوس
لگا کیں جو DG قوس کو F پر قطع کرے AF کو ملا کر باہر
فارج کریں۔ پس BAC مطلوبہ °120 کا زاویہ ہے۔
فارج کریں۔ پس BAC مطلوبہ °120 کا زاویہ ہے۔



موال تمبر 21- بذریعہ پرکار °90 کا زاویہ بنا کیں (شکل نمبر 233)


حل :- بمطابق (شکل نمبر 232) °120 کا زاویہ بنا کیں

نقطہ FE = E فاصلہ کے نصف سے زیادہ پرکار کھول کر


قوس لگا کیں۔ پھر اس رداس سے نقطہ F سے دوسری

قوس لگا کیں، چو پہلی قوس کو نقطہ H پر قطع کرے۔ AH


کو ملا کر باہر خارج کریں۔ پس BAH مطلوبہ °90 زاویہ



سوال نمبر 22- بذریعه پرکار ۵5° درج کا زاویه بنائیں (شکل نمبر 2.34) حل بر برطابق (شکل نمبر 2.33) BAH °90° کا زاویه بنائیں۔ BAH زاویه کیAC خط سے تنصیف کریں۔ پی BAH مطلوبہ 45° کا زاویہ ہے۔ سوال غمر-23 AB خط کے نقط A پر 75° کا زاویہ بذریعہ پرکار بنائیں (شکل غمر 2.35)



حل :- (شكل نبر233) كى طرح 90° درج كا زاويد بنائيس نقطه E كو A سے ملائيس EAH زاويد كى تنصيف كريں پس BAC زاويد 75° درج كا ہے۔



سوال نمبر 24- بذراید پرکار 105°کا زاوید بنا کیں۔ (شکل نمبر 2.36) حل :- بمطابق (شکل نمبر 2.32) اور (شکل نمبر 2.33) ایک ہی شکل میں 120° اور 90°کا زاوید بنا کیں HAF زاوید کی تنصیف کریں۔ پس BAC 105° ورید کا زاوید ہے۔

سوال نمبر 25- بذراجہ پر کار ° 150 کا زاویہ بنا کیں۔ (شکل نمبر 237)

حل :- MB ایک خط متنقیم کھینچیں MB خط پر کسی

نقط A سے مناسب رداس کا GD نسف دائرہ لگا کیں۔


نقط D پر پر کار رکھ کرای رداس سے ایک قوس لگا کیں۔

جو GD نسف دائرہ کو E پر قطع کرے۔ پھر نقط E سے

ای رداس سے ایک اور قوس لگا کیں جو GD کو F پر


قطع کرے۔ ایک اور قوس لگا کیں جو BAC پر

قطع کرے۔ پس MAF زاویہ کی شفیف کریں۔ پس BAC مطلوبہ °150 کا زاویہ ہے۔



سوال نمبر 26- AB خط کے نقطہ A پر 135° کا زاویہ بنا کمیں (شکل نمبر 2.38) عل بر شکل نمبر 232) کی طرح °120 کا زاویہ بنا کمیں۔ باتی CAP °60 کا زاویہ ہے اس کی AR خط سے منصیف کریں پھر CAR زاویہ کی خط AH سے تنصیف

کیں ہی BAH کا زاویہ ہے۔



(v) - Parting (staff) minute the sea 2.400, the six course. He

on the literary that I will be the will be the work that

### (TRIANGLE) شلث -2.4


#### (Introduction): تعارف

- (i) مثلث (Triangle) تین خطوط متقیم ے گھری ہوئی شکل کو شلث کتے ہیں۔
  - (ii) قاعدہ (Base) وہ خط جس پر شلث بنائی جائے۔
- (iii) نظر راس (Vertex) قاعدہ کے بالقائل نظ جمال مثلث کے دونوں ضلع آپس میں ملیں۔ اے نظر راس کتے ہیں۔
- (iv) بلندی یا ارتفاع (Altitude) نقط راس سے قاعدہ پر گرائے گئے عمود کی اسبائی کو ارتفاع یا بلندی کہتے ہیں۔
  - (v) رای زاویہ (Vertical Angle): قاعدے کے بالقائل زاویے کو رای زاویہ کتے ہیں۔
  - (vi) مثلث کے نقط راس کو اگر قاعدہ کے نقط تنصیف سے ملایا جائے تو یہ خط و سطانیہ کملا آ ہے۔
    - (vii) محود (Perpendicular) افتى خط ير ° 90 درج كا زاويد بنايا موا خط عمود كهلا با ب-
- (viii) قاعدے پر کا زلویہ (Base angle) وہ زاویہ جو مثلث کے قاعدہ کے انجام پر ہو مثلث کا ایک قاعدہ اور دو قاعدے پر کے زاویے ہوتے ہیں۔
- (ix) مثلث متساوی الساقین میں قاعدہ کی تنصیف کرنے والا خط اس کے راسی زاوید کی بھی تنصیف کرے اللہ مثلث متساوی الساقین کے دو ضلعہ اور دو زاویے بھی برابر ہوتے ہیں۔
  - (x) مثلث كے تينول زاويوں كا مجموعہ دو قائمہ لينى 1800 كے برابر ہو آ ہے۔
  - (xi) قائمت الزاويد شلث مي قائم زاويد كي بالقائل كي ضلع كو وتركيت بير-
  - (xii) آگر کی مثلث کے تیوں اصلاع برابر ہوں تو اس کے تیوں زادیے بھی برابر ہوں گے۔


مثلث کو ضلعوں یا زاویوں کے لحاظ سے پکارا جاتا ہے اس لحاظ سے مثلث کی چھ فتمیں ہیں۔ تین زاویوں کے لحاظ سے اور تین ضلعوں کے لحاظ ہے۔

# 2.4-1 داویوں کے لحاظ سے مثلث کی اقسام - (عل نبر 239)

- (i) طوۃ الزاویہ مثلث: وہ مثلث ہے جس کے تینوں زاویے 90° ورج سے کم ہوں۔ (فکل نمبرہ 2.39)
  - (ii) منفرجة الزاويد مثلث: وه شلث ب جس كاليك زاويد 900 درج س برا مو- (شكل 6 239)
    - (iii) قائمته الزاويد شلث: وه شلث ب جس كاليك زاويد 900 درج كابو- (شكل 239 c)



- 2.4-2 ضلعول کے لحاظ سے شلث کی اقسام۔ (عل نبر2.40)
- (i) متاوى الاصلاع شلث: وه شلث ب جس كے تيوں اصلاع برابر موں- (هكل نمبره 2.40)
  - (ii) مسلوى الساقين مثلث: وه مثلث ب جس ك دو ضلع برابر مول- (عكل نمبر (240.b)
  - (iii) مختلف الاصلاع شلث: وه شلث ب جس كاكوئي ضلع بهي برابرنه مو- (شكل تمبره 2.40)



### 2.4-3 مخلف مثلثين بناتا-

سوال نمبر 27- دیے ہوئے X, Y, Z اضلاع ہے شاش بنا کیں۔ (شکل نمبر 24)


حل : AB ساوی X قطع کریں۔ نقط B ہے Y

رداس کی قوس لگا کمیں۔ پھر نقط A ہے کے رداس کی
قوس لگا کمیں۔ جو پہلی کو نقط کرے۔ کو نقط


قوس لگا کمیں۔ جو پہلی کو نقط کرے۔ کو نقط

ABC مطلوبہ شلث ہے۔

B



مط X = AB کیں سیٹ سکور اور ٹی کی مدد سے نقطہ A پر 60° درج کا زاویہ بنا کیں۔ اس طرح نقطہ B پر 60° درج کا زاویہ بنا کیں۔ پس ABC مسلوی الاصلاع مطلوبہ مثلث ہے۔



2.41 تير 2.41

(a)

حل: (ii) بذراجه پر کار (شکل نمبر(b) 2.42)

خط X = AB کے سروں سے X رواس کی دو
قوسیں لگائیں۔ جو ایک دوسرے کو نقطہ C پر کافتی ہیں۔
نقطہ C کو A اور B سے طائیں پس ABC مطلوبہ قساوی
الاصلاع شلث ہے۔

سوال نمبر 29- شلث مساوى الاصلاع بنائيس جس كا ارتفاع x معلوم ب- (شكل نمبر 2.43)

صل :- EF افقی خط کھینچیں اس پر کسی نقط B سے عمود اشھاکیں EF تعلیم کریں۔ ٹی اور سیٹ سکوئر کی مدد میں مقط A سے نقطہ A پر خط AB کے ساتھ دائیں طرف 30° درج کا زاویہ بنائیں پھر سیٹ سکوئر الٹاکر ہائیں طرف بھی 30° درج کا زاویہ بنائیں زاویہ کے ہازو EF خط کو کم کے D, C

سوال غمبر 30- مثلث كاليك ضلع X اور قاعده كاليك زاويد Y معلوم ب يثلث متساوى الساقين بناكين-

(244) نبر 2.44)

حل :- AD ایک خط تحینچیں اور اس کے سرے A پر
Y زاویہ بنائیں X کے برابر AC قطع کریں C مرکز ہے
CA رداس کی قوس لگائیں۔ جو AD کو B پر قطع
کرے۔ نقطہ C کو B سے ملائیں اپس ABC مطلوبہ ۵۔
مثلث ہے۔

2.44 بر 2.44 B

سوال تمبر 31- راس زاوید X اور بلندی Y معلوم ب- شلث شاوی الساقین بنا کیر- (شکل نمبر2.45)

سوال نمبر 32- ارتفاع X اور قاعدہ پر کے دو زاویے Z اور Y معلوم ہیں مثلث بتائیں؟ (شکل نمبر246)

E C Y X X

2.46 , 13

ص :- CD عمود کھینچیں اور اس کو ارتفاع X کے برابر

قطع کریں۔ سرے C اور D پو EF ہو AB محدود

کھینچیں۔ اور نقط C پر EF خط کے ساتھ Y اور X

زاویے بنا کمیں جن کے بازہ دو سرے عمود کو نقاط A اور

(Y) کا CBA زاویہ FCB زاویہ CBA زاویہ CBA رابر بن جائے گا کیونکہ متبادلہ زاویج آپس میں برابر

بوتے ہیں اس طرح Z زاویہ بھی قاعدہ پر CAB زاویہ ن جائے گا۔

پس ABC مطلوبہ شلث ہے۔


پس ABC مطلوبہ شلث ہے۔

سوال نمبر 33- ایک مثلث متداوی الساقین بنائیں جس کی بلندی H اور قاعدہ پر کا ایک زاویہ R معلوم ب- (شکل نمبر 2.47)

R H M H H M H E B C F


' طل :- H بلندی کے برابر خط AG عمودا " کھینچیں نقطہ G پر سے AG خط AG عمود کے ساتھ °90 درج کے زاویہ یہ کھینچیں نقطہ MGF کی شکل میں نقطہ A سے AB نائیں کہ وجب (شکل نمبر 2.28) اور نقطہ A سے AB متوازی BC کھینچیں اب A کو مرکز مان کر AB کی دوری پر BC قوس کھینچیں اب A کو مرکز مان کر AB کی دوری پر BC قوس کھینچیں جو EF کو ی پر قطع کرتی ہے۔ اس ABC مطلوبہ شاہ ہے۔

سوال نمبر 34- آیک شلث مساوی الساقین بنائی جس کا قاعده BC اور رای زاوید 30° ورج کا معلوم ب- (شکل نمبر 2.48)



حل به مثلث کا قاعدہ BC کھینچیں BC کی نقطہ D پر مثلث کریں اور تنفیفی خط اوپر بردھا کیں نقطہ B پر BE خط CBE دارج کھینچیں CBE خط EB پر عمود اٹھا کیں جو تنفیفی خط کو نقطہ D پر عمود اٹھا کیں جو تنفیفی خط کو نقطہ وائ کے نقطہ وائ O کے نقطہ وائ O کے نقطہ وائ A کو کھیا تک بردھا کیں A کو محیط تک بردھا کیں A کو الماقین ہے کا اور B سے ملا کیں ایس ABC مطلوبہ مثلث متماوی الساقین ہے۔

سوال نمبر 35- ایک مثلث بتاکیں جس کا قاعدہ X قاعدہ پر کا زاویہ Y اور بلندی Z معلوم ہے۔ (شکل نمبر(2.49)



حل :- AB قاعدہ X کے برابر لیں اور AB کے متوازی AB متوازی Z دوری پر خط کھینچیں۔ (بمطابق شکل نمبر 2.12) نقطہ C پر Y زاویہ بنائیں۔ جس کا بازو متوازی خط کو نقطہ C پر ABC مطاوبہ شات ما کیں۔ پس ABC مطاوبہ شات ہے۔

عل نبر 2.49

سوال تمبر 36- دیئے ہوئے و تر X اور حادہ زاویہ Y سے قائمتہ الزاویہ مثلث بنا کیں۔

(2.50 نبر 2.50)

حل بن فیط AB و تر X کے برابر کھینچیں اور اس پر نصف

وائدہ لگا کیں۔ خط AB کے نقط A پر معلومہ زاویہ Y


بنا کیں جو نصف دائرہ کو نقط C پر قطع کرے۔ کا کو A

اور B سے طا کیں۔ اپن ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

اور B سے طا کیں۔ اپن ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

2.50 نبر 2.50

سوال نمبر 37- قاعده X اور ارتفاع Y معلوم بين ان سے شلث متساوى الساقين بنائين (شكل نمبر 2.51)



حل :- قاعدہ X = AB کی تنصیف کریں۔ تنصیفی خط پر X = CD قطع کریں۔ C کو A اور B سے طائمیں۔ پس ABC مطلوبہ متساوی الساقین شلث ہے۔

جاملیں۔ پس ABC مطلوبہ متساوی الساقین مثلث ہے۔


فكل نمبرا2.5

سوال نمبر 38- قاعدہ X اور قاعدہ پر کا زاویہ Y معلوم ہے شلث متعاوی الساقین بنا کیں (شکل نمبر 2.52)

حل :- قاعدہ X = AB لیں۔ نقطہ A پر معلومہ زاویہ Y
بنا کیں۔ چونکہ متعاوی الساقین مثلث کے دو زاویہ
بزائر ہوتے ہیں اس لیے نقطہ B پر بھی Y زاویہ بنا کیں۔
وونوں زاویوں کے بازوؤں کو انتا بڑھا کیں کہ وہ نقطہ C
وونوں زاویوں کے بازوؤں کو انتا بڑھا کیں کہ وہ نقطہ C


A X

سوال نمبر 39- ایک شلث بناکیں جس کا قاعدہ AB رای زاویہ S اور اونچائی H معلوم ہے۔ (شکل نمبر 2.53)



مل بہ AB خط کے نقطہ A پہنچ کی طرف راس زاویہ S بنائیں۔ AF خط کے نقطہ A پر عمود اٹھائیں۔ پھر AB خط کے نقطہ A پر عمود اٹھائیں۔ پھر AB خط کی تنصیف کریں۔ تنصیفی خط عمود کو نقطہ O پہنچ محل کا تنصیف کریا۔ تنصیفی خط عمود کو نقطہ O جاتھ کے کرتا ہے۔ O مرکز سے AB یا OA رداس کا قطع AB دائرہ لگائیں۔ H فاصلے کے برابر MN متوازی AB کا کیس جو قطعہ دائرہ کو G,C پر قطع کرے۔ کی ایک نقطہ کو شاہ C کو ماور B سے طائمیں۔ پس ABC مطلوبہ شاہ ہے۔

سوال نمبر 40- دیے ہوئے مجموعة الاضلاع X اور ارتفاع Z سے مثلث متساوی الساقین بنائیں (مثل نمبر 2.54)



حل :- AB خط کھینچیں اور اس کو X کے برابر قطع کریں۔ AB کا عمودی ناصف CG ارتفاع کے برابر قطع کریں نقطہ C کو A اور B سے ملائیں۔ AC اور B کے عمودی ناصف کھینچیں۔ جو AB کو D اور E پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ C کو E اور D سے ملائیں پس CDE مطلوبہ مثلث ہے۔ سوال نمبر 41 - ضلعول مين دى موكى نبت 3: 4: 5 اور مجموعة الاضلاع X سے مثلث بناكين (شكل نبر2.55)

2.55 c 3 15

ص : - OP = X لیں۔ چونکہ شلث کے اضلاع کی نبیت 3: 4: 5 ہے۔ لنڈا ان کا شبق مجموعہ 12 ہوا۔ OP خط کے نقطہ O پر نیچ کی طرف حادہ زاویہ بنائیں 'اور حادہ زاویہ بنائیں 'اور حادہ زاویہ کے خط پر 12 برابر نشان لگائیں۔ نمبر 12 کو P کے خط پر 12 برابر نشان لگائیں۔ نمبر 12 کو P کے خط کی برب متوازی P کا خط لگائیں جو کے ماکہ کی اور نمبر 7, 3 ہے متوازی P کا خط لگائیں جو OP کو A کریں۔ نقطہ A ہے OO رداس کی قوس لگائیں جو بہلی قوس کو نقطہ B ہے BP رداس کی قوس لگائیں جو بہلی قوس کو نقطہ C پر قطع کرے۔ OP کو A اور B ہو کہ مطلوبہ شلشہ۔


#### (QUADRILATERAL) وكور 2.5

(Introduction) تعارف

چار خطوط متنقیم سے گھری ہوئی شکل کو چوکور (Quadrilateral) کتے ہیں اس کی درج ذیل اقسام ہیں۔ (شکل نمبر2.56)

- (i) منتظیل (Rectangle) این چوکور جس کے مقابل کے اضلاع برابر اور چاروں زاویے قائمہ اور لمبائی چوڑائی ہے نیادہ ہوں اے منتظیل کتے ہیں۔
- (ii) مرابع (Square) اليي چوكور جس كے عادول ضلع برابر اور عارول زاوية قائمہ بول اے مرابع كتے اللہ
- (iii) معین (Rhombus) این چوکور جس کے چاروں ضلع برابر اور کوئی زاویہ بھی قائمہ نہ ہو اسے معین کتے ہیں (نوث معین کے وتر ایک دوسرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں)
- (iv) متوازی الاصلاع (Rhomboid) ایسی چوکور جس کے مقاتل کے اصلاع برابر اور متوازی ہوں' لمبائی چوڑائی ہے دیاوہ اور کوئی زاویہ بھی قائمہ نہ ہو' متوازی الاصلاع کملاتی ہے۔ معین' متوازی الاصلاع' مستطیل اور مرابع کو عام طور پر (Parallelograms) بھی کہتے ہیں۔ مثل نمبر 2.56

(v) مخرف (Trapezium) ایی چوکور جی کے



ينك

تمام ضلع اور زادم غیرمساوی موں مخرف کملاتی ہے۔

(vi) ووزنقہ (Trapezoid) ایک چوکور جس کے صرف وہ مقاتل کے اصلاع متوازی ہوں اے ذو زنقه کتے ہیں۔

(vii) تینگ (Kite) ایی چوکورجس کے دو مصلہ اصلاع برابر ہوں۔

(i) کی بھی چوکور کے جاروں زاویوں کا مجموعہ 3600ورج کے برابر ہوتا ہے۔

(ii) چوكورك آمن سامنے كے زاويوں كو طائے والا خط ور (Diagonal) كملا آ ہے۔

2.5-1 مختلف چوكور بنانا-

سوال نمبر 42- خط AB يربذريعه يركار مراح بنائين (عكل نمبر 2.57)

حل :- AB ایک خط کینیس- نظم مر عمود اٹھا کی اور اے AB کے برابر قطع کریں نظم D ے AB فاصلے کی قوس لگائیں پھر نقطہ B سے AB فاصلے کی قوس لگائی۔ جو پہلی قوس کو نقطہ کرے B کو B اور D ے ملائی پی ABCD مطلوبہ مربع ہے۔


257 غير 257

سوال نمبر 43- ایک متطیل بنائیں جس کے دو اضلاع E اور F معلوم ہیں- (شکل نمبر 2.58)

طل :- AB خط برابر E ليس نقطه A ير عمود الفائي F = AC قطع كرس نقطه C ع ضلع ك فاصل کے برابر برکار کھول کر قوس لگائس پھر نقط B ے F شلع کے برابر قوس لگائیں جو پہلی قوس کو نظار 258 نمبر 2.58


ABCD Lad by D by Bo D and By D مطلوب متطیل ہے۔

سوال نمبر 44- دية موئ ضلع X اور زاويد Y سے معين بنائيں- (شكل نمبر 2.59)




طل : دیے ہوئے ضلع X کے برابر خط AB مطبخیں A کھینچیں AB خط کے نقطہ A پر Y زاویہ بنائیں A کھینچیں X دواس کی قوس لگائیں۔ نقاط C اور B سے اس رواس کی دو مزید قوسیں لگائیں۔ جو ایک دو مزید قوسیں لگائیں۔ جو ایک دو مزید قوسیں لگائیں۔ جو ایک دو مزید مقسیں کے کاور B سے مطاوبہ معین ہے۔

سوال نمبر 45- ایک متوازی الاصلاع بنائیں جس کے دو ضلع X اور N اور ان کا درمیانی زادید Y معلوم ہے- (شکل نمبر 2.60)




مل : A ليس A پر BAD زاويه = Y بنائي A پر A پر AB زاويه = X بنائي N = AD قطع كريں۔ فقط D ك X الله الله الله الله الله الله الله قوس كائيس۔ پر نقط B ك ك أيك اور قوس لگائيس جو پہلی قوس كو نقط دواس كى ايك اور قوس لگائيس جو پہلی قوس كو نقط C ك ي قطع كرے۔ ك كو B اور D ك ملائيس۔ پس ABCD مطلوبہ متوازي الاصلاع ہے۔

سوال تمبر 46۔ ایک مخرف بتاکیں جس کے جاروں اطلاع X, M, N, O اور ایک زاویہ Y معلوم ہے۔ (شکل نمبر 2.61)



صل :- AB خط برابر X کھینچیں نقط A پر معلومہ زاویہ Y بناکیں AD = O قطع کریں نقط D اے DC قوس برابر N نگاکیں پھر نقط B سے ایک اور قوس برابر M لگاکیں جو پہلی قوس کو نقطہ C پر قطع کرے۔ پس ABCD مطلوبہ منحرف ہے۔

سوال نمبر 47- ایک پٹنگ بنائیں جس کے دو متصلہ ضلعے E اور F اور وتر BD معلوم ہے (شکل نمبر2.62)




حل :- BD وتر کھینچیں۔ نظ B کے E کے ضلع کے برابر برابر قوس لگائیں پھر نقط D کے F ضلع کے برابر قوس لگائیں جو پہلی قوس کو C اور A پر قطع کرے۔ CD 'BC 'AB کو ملائیں پس ABCD مطلوبہ پھٹگ ہے۔

# (EQUAL AREA FIGURES) ماوى الرقبه اشكال (EQUAL AREA FIGURES)

بنیادی اصول (Basic Rules)


- (i) ایک عی قاعده اور او نیجائی کی مثلثین مساوی الرقبه موتی بین- (شکل نمبر(a) 2.63)
- (ii) قائتہ الزاویہ شلث میں وتر کا مراح برابر ہوتا ہے قاعدہ کا مراح جمع عمود کا مراح (قتل تمبر(2.63 (b))
- (iii) آگر کوئی متنظیل اور مرابع شلث کے ہم قاعدہ ہو اور شلث کی اونچائی مرابع اور متنظیل کی اونچائی ہو۔ تو وہ شلث کے مساوی الرقبہ ہوں گے۔ (شکل نمبر(c) 2.63)
- (iv) مستطیل مربع متوازی الاصلاع اور معین کا وتر اے دو مساوی الرقبہ مثلوں میں تقسیم کرتا ہے۔ (شکل نمبر(d) 2.63)
- (v) آگر کوئی مربع اور متوازی الاصلاع بم قاعدہ اور برابر ارتفاع کے بول تووہ مساوی الرقبہ بول سے۔ (شکل نمبر(e) 2.63)



(vi) آگر متوازی الاضلاع شلت کے ہم قاعدہ ہو اور شلث کی اونچائی متوازی الاضلاع سے دگنی ہو تو وہ رقبے میں مساوی ہوں گی۔ (شکل نمبر(f) 2.31)


## 2.6-1 ماوى الرقبه اشكال بنانا

سوال نمبر 48- دى موكى شلث ABC ك مادى الرقبه شلث شادى الساقين بنائي - (فكل نمبر 2.64)



صل :- AB کا عمودی ناصف کھینچیں۔ دی ہوئی مثلث کے نقط C کے مقوازی خط کھینچیں۔ جو عمودی ناصف کو E پر قطع کرے۔ نقط E کو نقاط A اور B ے ملائیں پس ABE مطلوبہ شاوی الساقین مثلث ہے۔ جو ABC کے مساوی الرقبہ ہے۔

سوال تمبر 49- دى بوئى شلث ABC ك مساوى الرقيد شلث قائمت الزاويد بنائيس- (فكل تمبر 2.65)




ص :- قاعدہ AB کے نقطہ A سے عمود اٹھائیں نقطہ D سے AB کے متوازی خط کھینچیں۔ جو عمود کو نقطہ D پر ADB کے متوازی خط کھینچیں۔ جو عمود کو نقطہ D کو ADB اور چانے ملائیں۔ پس ADB مطلوبہ شلث ہے۔

سوال نمبر 50- دی ہوئی شلث ABC کے ساوی الرقبہ شلث بناکیں جس کی اونچائی H معلوم ہے (شکل نمبر 2.66)


H C E B 2.66 و الم

صل بر معلومہ شلث ABC بنائیں AC کو باہر بر معاکیں۔ AB کے متوازی H فاصلے پر قط کھینجیں جو بر معاکے ہوئے قط کو نقط D پر قطع کرے۔ نقط D کو B بر معاکے ہوئے قط کو نقط C پر قطع کرے۔ نقط D کو CE کے متوازی قط C کے متوازی قط ADE کے متوازی قط ADE مطلوب مثلث ہے۔ جو مثلث ABC کے رقبہ کے مساوی ہے۔

سوال نمبر 51- مسدى اور مثن كے رقبے كى برابر شلث بنائيں- (شكل نمبر 8 م 2.66 A) على برابر شلث بنائيں- (شكل نمبر ع حل بدمسدى اور مثن كے وتر كھينچيں- نقطه O سے



گزر آ ہوا AB پر عمود کھینچیں AB کو دونوں طرف بوھائیں اور شکل کے مطابق EF برابر AB مسدس کی صورت میں اور 4AB مشن کی صورت میں قطع کریں۔ نقاط EPF مطاوبہ فقاط EPF مطاوبہ مثلث ہے۔ جو مسدس اور مشمن کے رقبہ کے برابر ہوگی۔




(2.66 A,B) نبر

سوال نمبر 52- مخس کے رقبہ کے برابر شلث بنائیں (شکل نمبر 2.67) حل بنقطه D کو A اور B سے ملائیں نقاط E اور C سے بالتر تیب DB اور DA کے متوازی خطوط کھینچیں جو

ے بالر تیب DB اور DA کے متوازی خطوط کھینچیں جو برحائے ہوئے AB کو نقاط G اور F پر ملیں۔ F اور G نقاط کو D سے ملائیں۔ پس FDG مطلوبہ مثلث ہے۔

جو مخس ك رقبه كي براير ب-



(2.68 نبر (2.68) ه کل نبر 8 کال کال

سوال نمبر 53- مثلث ABC کے مساوی الرقبہ مستطیل بنائیں (شکل نمبر 2.68)

حل بنقطہ C سے AB پر CD عمود گرائیں اور اس کا


عمودی نامف کھینچیں۔ A اور B نقاط سے عمود اٹھائیں جو

ناصف کو E اور F پر ملتے ہیں۔ پس ABEF مطلوبہ
مستطیل ہے۔

موال نمبر 54 - متطیل کے ساوی الرقبہ شاہ بنائیں۔ (شکل نمبر 2.69)

Decorporation of the first state of the fi

سوال نمبر 55- ABDC متطیل کے ساوی الرقبہ مراج بنا کیں۔ (شکل نمبر 2.70)




صل :- نقطہ BD حال رداس کی قوس لگائیں۔ جو M

برحمائے ہوئے AB کو نقطہ H پر قطع کرتی ہے۔ AH پر فصف دائرہ کو BD کو برحمائیں جو نصف دائرہ کو F کو برحمائیں جو نصف دائرہ کو BF کے قطع کرے BF مربع کا ایک ضلع ہے۔ پس BF ضلع پر BFMN مطلوبہ مربع کمل کریں۔


شكل نمبر2.70

سوال نمبر 56- شلث ABC کے مساوی الرقبہ مربع بنائیں (شکل نمبر 2.71)

ط :- ABE شلث کے رقبے کے برابر ABEF
مستطیل بنائیں- بمطابق (شکل نمبر 2.68) BE = BO (2.68)
قطع کریں- AO پر نصف وائزہ لگائیں- BE کو برھائیں
جو نصف وائزہ کو L پر قطع کرے- BC مربع کا ایک ضلع
ہے۔ اس پر مربع کمل کریں- پس BGHL مطاوبہ





سوال نمبر 57- دیے ہوئے دو مربعوں L اور M کے رقبے کے برابر مربع بنائیں (علل نمبر2.72)



2.72 فكل نبر 2.72

سوال تمبر 58- E اور G دائدل كرقي كرابرايك دائره كمينيس- (شكل تمبر 2.73)





## 2.7 كثيرالاضلاع (POLYGON)

تعارف (Introduction)

چارے زیادہ خطوط متنقیم سے گھری ہوئی شکل کو کثیر الاصلاع کتے ہیں۔ (شکل نمبر 2.74) الیم کثیر الاصلاع کو جس کے تمام ضلعے اور زاویے مساوی ہوں نتظم کثیر الاصلاع کتے ہیں۔ اور جس کثیر اصلاع کے ضلعے اور زاویے مساوی نہ ہوں اسے غیر نتظم کثیر الاصلاع کتے ہیں۔

# 2.7-1 فتظم كثير الاضلاع كي اقسام

- (i) پانچ اصلاع موں تو اس شکل کو مخس (Pentagon) کتے ہیں۔
- (ii) چھ اطلاع ہوں تو اس شکل کو مسدس (Hexagon) کتے ہیں۔
- (iii) سات اطلاع مول تو اس شكل كو مبع (Heptagon) كت يس-
  - (iv) آمھ اطاع مول تو اس شکل کو مشن (Octagon) کتے ہیں۔
  - (v) نو اطلاع مول تو اس شكل كو مشع (Nonagon) كتے بي-
  - (vi) وس اطلاع مول تو اس شكل كو معشر (Decagon) كت بي-



PENTAGON



HEXAGON



HEPTAGON

2.74 تىل ئىر 2.74



OCTAGON

9 SIDES = NONAGON IO SIDES = DECAGON 11 SIDES =

UNDECAGON

IZ SIDES =

نوٹ: ہر کثیر الاصلاع کے بیرونی زاویوں کا مجموعہ °360 درجے بینی چار قائمہ زاویوں کے برابر ہو آ ہے کی بھی کثیر الاصلاع کے بیرونی زاویہ کی مقدار معلوم کرنی ہو تو مطعوں کی تعداد معلوم کرتی۔

مثل کے طور پر مسدی کا بیرونی زاویہ  $\frac{360}{6} = \frac{360}{6}$  ورجے اس طرح مثمن کا بیرونی زاویہ  $\frac{360}{8} = 45^{\circ}$ 

كثير الاصلاع كا اندروني زاويه معلوم كرنا مو تو 180 منفي بيروني زاويه

# 2.7-2 مختلف كثير الاصلاع بنانا

سوال نمبر 59- ویے ہوئے ضلع X پر مخس بنائیں۔ (شکل نمبر 2.75)

حل :- AB برابر X لیں۔ AB کا عمودی ناصف

کھینچیں۔ اور EC ساوی X قطع کریں۔ نقط B کو C کے


ما کر آگے برھائیں اور CH ساوی EB قطع

کریں۔ Bل کر آگے برھائیں اور CH ساوی EG قطع

کریں۔ Bمر کزے BHرداس کی قوس لگائیں جو EG کو نقط کی پر قطع کرے اب AG اور B مرکزوں سے X رداس کی

قرمیں لگائیں۔ نقاط AG کا ورکا کو شکل کے مطابق ملاکر

قرمیں لگائیں۔ نقاط BDGFA کو شکل کے مطابق ملاکر



على تبر (2.76) المال تبر (2.76) المال تبر (2.76) المال تبر (2.76)

سوال تمبر 60- وائن معلومہ کے اندر ایک ختام مخس بنائیں (شکل نمبر 276)

عل برمعلومہ وائن لگائیں DF اور PR وائرے کی سنٹر

لائن لگائیں PO کی L پر تنعیف کریں L کو مرکز مان کر

B کی دوری پر قوس لگائیں جو PR کو M پر قطع کرے


D کو مرکز مان کر DM کی دوری پر ایک قوس لگائیں جو


B کو مرکز مان کر DM کی دوری پر ایک قوس لگائیں جو

وائن کے محیط کو C پر قطع کرے۔ DC کو ملائیں کی DC


مخس کا ایک ضلع ہے DC کے برابر پر کار کھول کر وائرہ کے محیط کو A,B,E پر قطع کریں ED, AE, BA, CB کو ملائمیں پس ABCDE مطلوبہ مخس ہے۔

سوال نمبر 61 - ديج بوع ضلع X پر سدس بنائي - (شكل نمبر 2.77)





سوال نمبر 62- دیے ہوئے دائرہ کے محیط کو اندردنی طور پر مس کرتی ہوئی مسدس بنائیں رشکل نمبر(2.78)



طل به معلومه دائرہ نگائیں اور مرکز سے گزر آ ہوا قطر AD یہ AO یا AO دواس کی قوس AF کائیں جو دائرہ کو BF اور BF نقاط پر قطع کرے AF مقاط پر قطع کرے AF فقاط پر قطع کرے AF اور AB فقاط پر قطع کرے AFEDCBA اور AFEDCBA مطلوبہ مسدس محمل کریں کی محمل کریں کے مطلوبہ مسدس ہے۔

سوال نمبر 63- AB ضلع پر ایک مسع بنائیں (شکل نمبر 279)

عل :-AB کو بائیں طرف بردھائیں A کو مرکز مان کر

AB روائی کا نصف وائرہ لگائیں AB کی M پر تنصیف

کریں اور تنصیفی خط کو اوپر بردھائیں جو نصف وائرہ کو

M پر قطع کرے H مرکز سے MM کی دوری پر نصف


وائرہ کے محیط کو G پر قطع کریں GA کو طائیں۔ اب

AG کی تنصیف کریں جو MM کو O پر کائنا ہے۔ O کو

مرکز مان کر OB, OA کی دوری پر دائرہ کھینچیں اور محیط

پر AB کے برابر ، C, D, E, F, نشان لگا کر

ABCDEFG



سوال نمبر 64- دائرہ کے اندر سن بنائیں (شکل نمبر 280)

حل :- دائرہ کا نصف قطر MN کھینچیں MN کی نقطہ 0


پر تنصیف کریں۔ تنصیفی خط کو نینچ کی طرف بردھائیں
جو دائن کے محیط کو A پر قطع کرے A مرکزے AO کی

دوری پر قوس لگائیں۔ جو محیط کو نقطہ B پر قطع کرے۔

م کے AB کو کما ئیں AB مسبح کا ایک ضلع ہے۔ پس AB کے

برابر پرکار کھول کر محیط پر C,D,E,F,G نشان لگائیں ان

منام نقاط کو کما کر مسبع کمل کریں۔



سوال نمبر 65 - وسیخ ہوئے ضلع X پر مثمن بنا کیں۔ (شکل نمبر 28)

حل : AB برابر X لیں X ضلع کو دونوں طرف
برجا کیں اور فقاط A اور B سیٹ سکوئر کی مدد ہے

قرم 45, 45 درجے کے زاویے بنا کیں۔ A اور B کا مقاط سے محود

رداس کی قوسیں لگا کیں۔ A اور B نقاط سے محود
اٹھا کیں جو دونوں قوسوں کو H, G پر قطع کریں۔ A کو


بذریعہ سیٹ سکو بڑ محود اٹھا کیں۔ یا اور O فقاط سے کا

رداس کی دو قوسیں لگا کیں۔ جو درمیانی محودوں کو M

رداس کی دو قوسیں لگا کیں۔ جو درمیانی محودوں کو M

اور N فقاط پر قطع کریں تمام فقاط کو آپس میں طا کیں۔ ب

یں ABKLMNOP مطلوبہ مثمن ہے۔




سوال نمبر 66۔ دیے ہوئے دائرہ کے محیط کو اندرونی طور پر مس کرتی ہوئی مثمن بنائیں (شکل نمبر 2.82)


عل بہ معلومہ X قطر کا دائرہ لگائیں اور مرکز ہے 45 

درج پر واقع چھ قطر کھینچیں۔ جو دائرے کو آٹھ نقاط پر
قطع کرتے ہیں۔ انہیں ملا کر شکل کمل کریں پس

Be ABCDEFGH




سوال نمبر 67- دیے ہوئے دائرہ کے اندر طریقہ عام سے کثیر الاصلاع بنائیں۔ مثال کے طور پر مسبع (شکل نمبر 2.83)




صل :- AB دائرہ کا قطر کھینچیں اور اس کی نقطہ O پر AB کے تفصیف کریں OA رواس کا دائرہ لگا کمیں۔ AB کے سات برابر جھے کریں (بموجب شکل نمبر 2.9) A اور B سری مروں سے AB رواس کی قوسیں لگا تیں جو ایک دو سری کو نقطہ C پر قطع کرتی ہیں۔ نقطہ C کو 2 سے ملا کر نیچ بردھا کیں جو محیط کو A پر قطع کرے۔ AK مسے کا ایک ضلع ہے۔ AK کے برابر پرکار کھول کر دائرہ پر AK کے برابر پرکار کھول کر دائرہ پر AK کے برابر پرکار کھول کر دائرہ پر AK کے مسیح کھال کریں۔ مسیح کھل کریں۔

نوٹ: کثیر الاصلاع خواہ کوئی بھی ہو نقطہ C کو بیشہ نقطہ 2 میں سے گزاریں AB قطر کو اتنے ہی برابر حصوں میں تقلیم کریں جتنے اصلاع کی کثیر الاصلاع بنانی ہے۔ موال نمبر AB - 68 ضلع پر طریقہ عام ہے نتظم کیر الاصلاع بنائیں۔ (شکل نمبر 2.84) حل :- AB ضلع کمینچیں AB کی نقطہ O پر تنصیف



: AB سلط سیجیں AB کی تعط کا کی سط کا کریں افتظہ O کے OA رواس کی AF قوس لگا کیں۔ پھر نقطہ A کے BN رواس کی BN قوس لگا کیں۔ تنصیفی خط کو اوپر بردھا کیں جو AF قوس کو نمبر 4 اور AB کو نمبر 6 کی تنصیف کریں اور درمیانی نقطے کو نمبر 5 رکھیں۔ 4 - 6 کی تنصیف کریں اور درمیانی نقطے کو نمبر 5 رکھیں۔ 4 - 5 یا 6 - 5 فاصلے کی پرکار کھول کر تنصیفی خط پر نشان لگا کیں۔ جتنے نمبر کی کیر الاصلائ بنانا مطلوب ہو استے نمبر پر پرکار کی سوئی رکھ کر A یا B کی دوری پر وائرہ لگا کیں مثال کے طور پر دی گئی شکل بنانا مطلوب ہو استے نمبر پر پرکار کی سوئی رکھ کر A یا B کی دوری پر دو قطع دائرہ لگا کیں اور مرکز مان کر A یا B کی دوری پر دو قطع دائرہ لگا کیں اور مرکز مان کر A یا B کی دوری پر دو قطع دائرہ لگا کیں اور مرکز مان کر A یا B کی دوری پر دو قطع دائرہ لگا کیں اور مرکز مان کر مراز میں جیسا کہ AB شلع کے برابر پرکار کھول کر دائرہ کے محیط پر نشان کا کئیں۔ مجنس اور مرکز علی کروری جیسا کہ عظام کریں جیسا کہ عظام نمبر 40 کئی نمبر 40 کے ظام ہے۔



2.84 نمبر 2.84


نوث: کام میں انتائی اهتیاط کی ضرورت ہے۔ پینیل اور برکار کی نوکیس تیز ہونی جائیس -

### (CIRCLE) が -2.8

تعارف - (Introduction)

- (i) وائرہ (Circle) ہموار سطح پر بنی ہوئی وہ گول شکل ہے جو ایک گول خط (Circular Line) ہے محیط (Circle) ہموار سطح پر بنی ہوئی ہو اور اس کے اندر ایک ایسا فقطہ ہو کہ جتنے خط اس انقطہ موکہ جتنے خط اس انقطہ (Circumference) کے جی طاقت کے کھینچیں جائیں سب آپس میں برابر ہوں تو ایسی شکل کو دائرہ کئے جی۔

  بیں۔ (شکل نمبر 2.85) زمین کی شکل بھی دائرہ ہے۔
- (ii) محیط (Circumference) مرکز سے برابر فاصلے پر کلی ہوئی دائرہ کی کلیر کو محیط کہتے ہیں (شکل نمبر 2.86)




2.96 تا شكل نبر 2.85

- (iii) نصف قطریا رواس (Radius) وہ خط متنقیم جو دائرہ کے مرکز سے محیط تک تھینچا جائے اسے نصف قطریا رواس کتے ہیں۔ (شکل نمبر 2.87)
- (iv) قطر (Diameter) وہ خط متنقیم جو دائرہ کے مرکز سے گزر کر دونوں طرف محیط تک پنچ اسے قطر کتے ہیں (شکل نمبر 2.87)
  - (V) قوس (Arc) محط كر يك صري كو قوس كت بي- (شكل نبر (2.88)
  - (vi) وتر (Chord) قوس كے انجاموں كو طانے والا خط متنقيم وتر كملا تا ہے۔ (شكل تمبر 2.88)
    - (vii) قطع دائرہ (Segment) دائرہ کا وہ حصہ جو قوس اور وترے گھرا ہوا ہو (شکل نمبر 2.91)
- (viii) قطعہ وائرہ (Sector) وائرہ کا وہ حصہ جو وہ نصف قطروں اور قوس ہے گمرا ہواہو (شکل نمبر2.92)
- (ix) مماس (Tangent) وہ خط متنقیم ہے جو دائرہ کو ایک نقط پر مس کرے اور خارج کے جانے پر دائرہ کو قطع نہ کرے بلکہ نصف قطر عمود ہو۔ (شکل نمبر 2.93)
  - (x) ہم مرکز وائرے (Concentric Circles) ایے وائرے جو ایک ہی مرکز سے کینچ جا کیں (x) (294)
- (xi) منحرف المراكز وائرے (Eccentric Circles) ایسے دائرے جن کے مرکز مختلف ہوں انہیں منحرف المراكز وائرے كتے ہیں۔ (شكل نمبر 2.95)
- (xii) من كرتے ہوئے وائرے Touching Circles اليے وائرے جن كے محيط ايك دو سرے كے ساتھ من (Touch) كريں اور قطع ند كريں۔ (شكل نبر 2.96)


#### 2.8-1 مختلف واترے بنانا

سوال نمبر 69- دیے ہوئے دائرے کا مرکز معلوم کریں۔ شکل نمبر 2.97)



حل برمعلومہ دائرہ لگائیں اور اس کے محیط پر کوئی تین فقاط A,B,C کے کر انہیں آپس میں طائیں۔ AB اور BC کے اندر کی طرف بردھائیں BC کے اندر کی طرف بردھائیں جو ایک دوسرے کو نقطہ O پر ملیں پس O دائرہ کا مرکز


سوال نمبر70- ديئ ہوئ خط AB كے نقط O اور بيروني نقط C سے كزر ما جوا دائرہ كينچيں-(شكل نمبر298)



2.98 نير 2.98

طل: نقطه O م AB پر عمود اٹھائیں O کو C م ما AB کر ناصف کھینچیں جو عمود کو E پر قطع کرے۔ E سے EO دائرہ ہوگا جو EO دائرہ ہوگا جو AB دائرہ کا دائرہ لگائیں۔ پس سے مطلوبہ دائرہ ہوگا جو AB خط کے نقطہ O اور بیرونی نقطہ C میں سے بھی گزرے گا۔

سوال نمبر 71- ایک دائرہ کھینچیں جو مثلث CB کے ABC علع کو اور AB, AC بردھائے ہوئے خطوط کو مس کرے (شکل نمبر 2.99)



مل :- ABC مثلث بنائي اور AB اور AC خطوط كو باہركى طرف بردھائيں۔ C اور B زاويد كى تنصيف كريں تنصيف كريں تنصيفى خطوط ايك دو سرے كو نقط 0 پر قطع كرتے ہيں نقط OL وائرہ كا نصف نقط O اے BD پر OL عمود كرائيں OL دائرہ كا نصف قطر ب O مركز سے OL كى دورى پر دائرہ لگائيں جو ضلع C مركز سے AC, AB بردھائے ہوئے خطوط كو مس ضلع CB اور AC, AB بردھائے ہوئے خطوط كو مس

سوال نمبر 72۔ ایک وائرہ کھینچیں جو دو نقاط A,B پ سے گزرے اور ایک خط CD کو بھی مس کے رفتل نمبر 2100)

صل بـ AB كو طلاكر اس قدر بردهائي كد وه CD خط كو

H

AB حل مركز مان

AB حل كا تنصيف كري E كو مركز مان

CE AB كو دورى پر نصف دائره لگائي افتظه A = B كو مركز مان


خط پر عمود اشحائي جو نصف دائره كو كو ي پہلے

خط پر عمود اشحائي جو نصف دائره كو كو ي پہلے

AB جمود اشحائي جو الحقائي جو الحقائي جو AB مركز مان كر AB O

کے تنصیفی خط كو نقط O پہلے O كو مركز مان كر AB يا

یا AB یا OF كی دورى پر دائرہ لگائي جو دو نقاط AB يس الله حسال کے گزرے گا لور خط CD كو بحى مس كرے گا۔ جيسا



سوال نمبر 73- وائرہ کے نصف محیط کے برابر ایک خط متنقیم معلوم کریں۔ (شکل نمبر 200)

حل بدوائرہ کا COD قطر معلوم کریں۔ نقطہ D سے

COD پر عمود کھینچیں اور اس کو OD سے تبین کن برا

قطع کریں۔ CA متوازی BD کھینچیں۔ نقطہ O پر COA کے B

COA پر قطع کرے BD کو اور یہ بنا کیں۔ جو CA کو A پر قطع کرے


B کو ملا کیں۔ ایس AB الیا خط ہے جو دائرہ کے نصف

شكل نبر 2.10l

محط کے برابر ہے۔

سوال نمبر 74- H رداس کا ایک دائرہ کھینچیں جو غیر متوازی خطوط CD, AB کو مس کرے۔ (شکل نمبر 2.102)


طل :- AB ' CD و غیر متوازی خطوط لگائیں۔ H رداس کے فاصلے پر MN متوازی AB اور ST متوازی CD متوازی CD لگائیں۔ فقطہ CD لگائیں جو ایک دو سرسے کو نقطہ O پر قطع کریں۔ نقطہ O سے AB پر AB متوازی خطوط کو مس کرے گا۔
دائن لگائیں جو ہردد غیر متوازی خطوط کو مس کرے گا۔
8-



سوال نمبر 75- دیے ہوئے زاویہ کے ہازدوں کو مس کرتا ہوا اور نقط O سے گزرتا ہوا وائرہ کھینچیں جبکہ نقطہ O ناویوں کے ہازدوں کے اندر واقع ہے۔ (شکل نمبر 2.103)


ص :- زاويه ABC كا BM ناصف كينيس نظم O كو B

ے ملائیں BM پر کوئی نقط B لیس نقط B ہے BC و اگر BM پر BL میں BC ہے BL کی دوری پر دائد M کا محود گرائیں B مرکز سے EL کی دوری پر دائد BO کے EL کا کی بود کی BO کو B سے لگائیں GF ہے BC ہے BC کی کہ GF محود کر ائیں کا متوازی DE گائیں FH کی دوری پر دائد لگائیں جو گرائیں کی رفتط FH کی دوری پر دائد لگائیں جو دیتے ہوئے زاویہ ABC کے بازؤں کو مس کربے گا اور نقط OF سے بھی گزرے گا۔




موال نمبر 76- دو تابرابر قطع کرتے ہوئے دائروں کا مماس کھینچیں (شکل نمبر 2,104)

SE = S مرکز S اور T کو طاقا ہوا خط چھوٹے دائرے کی طرف باہر خارج کریں S سے SE ور T تو انروں کے مرکز S اور T کو طاقا ہوا خط چھوٹے دائرے کی طرف باہر خارج کو انرے کی طرف باہر خارج کریں۔ جو TF کوئی دو متوازی نصف قطر کھینچیں EF نظاط کو طاکر چھوٹے دائرے کی طرف باہر خارج کریں۔ جو ST برسائے ہوئے خط کو A پر سلے۔ ST خط کی R پر تنصیف کریں نقط R پر پر کار رکھ کر R پر انہوا خط کرے AO کو طاقا ہوا خط باہر خارج کریں۔ پس AOB کو طاقا ہوا خط باہر خارج کریں۔ پس AOB مطلوب دو نابرابر دائروں کا مماس ہے۔



سوال غمر 77- A,B,C مركزول سے آليل ميل مس كرتے ہوئے وائرے كينيس (عكل غمر 2105)

حل: فقاط A,B,C کو طا کر مثلث بنائیں۔ زاویہ ABC پر عمود
اور ACB کی تنفیف کریں O سے CB پر عمود
گرائیں۔ B سے BB اور C سے CE رواس کے
دائرے لگائیں اور A سے AG یا AF رواس کا دائرہ
لگائیں۔ یہ تینول دائرے آپس میں مس کریں گے۔
لگائیں۔ یہ تینول دائرے آپس میں مس کریں گے۔




سوال نمبر 78- 20 ملی میٹر نصف قطر کا ایک دائرہ کھینچیں جو دیے ہوئے O,P دائروں کو بیرونی طور پر مس کرے۔ (شکل نمبر 2.106)

ص :-P واندن کے مرکزوں کو ملا کر دونوں طرف


فارج كرين EF اور HG براير 20 ملى ميز قطع كرين - O مركز سے PH كى دورى پر دو قطع اللہ S نفظ S پر قطع اللہ اللہ S بو اللہ دو سرے كو نفظ S پر قطع اللہ كريں - S كو O سے لما ئين S مركز سے SS كى دورى پر دائرہ لگائيں جو ہر دد دائروں كو بيرونی طور پر مس كرے

شكل نمبر 2.106 شكل نمبر 2.106

سوال نمبر 79- مثلث متسادی الاصلاع میں تمن برابر دائرے تھینجیں جو آپس میں مس کریں اور ہر آیک دائرہ مثلث کے دو ضلعوں کو بھی مس کرے۔ (شکل نمبر 2.107)




سوال نمبر 80- مثلث متسادی الاضلاع میں ایسے تین برابر دائرے کھینچیں جو آپس میں مس کریں اور ہر ایک دائرہ مثلث کے ایک ضلع کو بھی مس کرے۔ (شکل نمبر 2.108)



حل :- ABC ذاویوں کی تنصیف کر کے نقاط ABC داویہ معلوم کریں (بمطابق شکل نمبر 2.107) پھر ABF داویہ کی تنصیف کر کے M تک بردھائمیں ABF = FO = EN روائم کے MD قطع کریں۔ اور M,N,O سے MD روائی کے وائرے لگائیں۔ یہ وائرے آئیں میں بھی اور شلث کے B کے ایک ایک ضلع کو بھی مس کریں گے۔

سوال نمبر 81- دیئے ہوئے دائرہ کا نقطہ A سے مماس کھینچیں۔ جب کہ A دائرہ کے محیط پر کمی جگہ واقع ہے۔ (شکل نمبر 2.109)


سوال نمبر 82- دیے ہوئے دائرے کا نقطہ A سے مماس کھینچیں جبکہ نقطہ A دائرے سے باہرواقع ہے۔ (شکل نمبر 2.110)




موال نمبر 83- دیے ہوئے دائدہ کے محیط کے برابر خط متنقیم معلوم کریں۔ (شکل نمبر 2.111)

عل بوائرہ کا نقلہ BC ہے مماس کھینچیں۔ خط BC وائرہ کے قطرے 3 گنا لمبا قطع کریں۔ نقطہ C و C و G متوازی ED نگائیں۔ اور نقطہ FG ہے FG متوازی ED نگائیں۔ اور نقطہ A سے FG متوازی C کا گائیں۔ اور نقطہ A سے FG متوازی C کا کا کا کیس کے واس کا کئیں۔ اور نقطہ کے برابر ہے۔


ملائیں۔ اس C کے طرمتقیم محیط کی مطلوبہ لمبائی کے برابر ہے۔




سوال نمبر 84- دو برابر دائروں کا بیرونی مشترکہ مماس کھینیس (شکل نمبر (2.112) حل :- نقاط AB کو ملائیس A اور B سے عمود اٹھائیں۔ جو دائروں کو D, C پر قطع کریں CD کو ملاکر دونوں



سوال نمبر 85- دو برابر دائوں كا اندرونى مشتركه مماس كينيس- (شكل نمبر 2.113) حل :- A اور B دو دائرے لگائي A كو B ے ملائيں۔




سوال نمبر 86- دو تا برابر چھوتے ہوئے دائروں کا بیرونی مشترکہ مماس کھینچیں۔ (شکل نمبر 2.114) حل :- AB یر نصف دائرہ لگا کیں۔ نقطہ C سے AB یر



عود اٹھائیں۔ جو نصف دائدہ کو D پر سلے۔ D پر پر کار رکھ کر DC رداس کی قوس لگائیں۔ جو B, A دائروں کو F, E پر قطع کرے۔ E اور F کو ملا کر دونوں طرف ظارج کریں ایس MS مطلوبہ مماس ہے۔

سوال نمبر 87- دونا برابر دائرون كابيروني مشترك مماس كينيين- (شكل نمبر 2.115)

صل :- AB ير نصف وائره لكاكي - نقط B = DE



2.116 منبر 2.116

برابر چھوٹے دائرے کے رواس کے قطع کریں اور A

S مرابر چھوٹے دائرے کا دائرہ لگا ئیں جو نصف دائرہ کو F پر قطع

C - A کو F سے طا کر بردھا کیں جو دائرے کو H پر

قطع کرے اور BG متوازی AH کھینچیں۔ نقاط G اور H

کو طا کر واکیں باکیں بردھا گیں۔ پس MS مطلوبہ مماس

سوال نمبر 88- دو تا برابر دائرون كا اندروني مشتركه مماس كينجين- (شكل نمبر 2.116)

حل: - AB کو ملا کر اس کی شفیف کریں۔ اور نصف دائرہ لگائیں۔ مرکز A سے دونوں دائروں کے رواسوں کے مجموعہ کے برابر AC قوس لگائیں۔ A کو C سے ملائیں جو A دائرہ کو E پر قطع کرے BD متوازی AC کھنچیں۔ E کو D سے ملا کر بابر بڑھائیں کھیجیں۔ E کو D سے ملاکر بابر بڑھائیں کھیجیں۔

مطلوبہ مماس ہے۔

سوال نمبر 89- ABCD مرابع کے اندر دائرہ کھنچیں جو چاروں ضلعوں کو چھوٹا ہوا گزرے۔ (شکل نمبر2.117)

حل بہ ABCD مرابع بنائیں اور اس کے وروں کو

طائیں جو ایک دو سرے کو نقط E پر قطع کریں۔ BC خط

کے نصف سے زیاوہ پر کار کھول کر B اور C نقاط سے

باری باری دو قوسیں لگائیں جو آپس میں ایک دو سری کو 


انقط D پر قطع کرتی ہوں۔ DE کو طائیں جو BC خط کو

نقط F پر قطع کرے۔ EF مطلوبہ دائرے کا نصف قطر

ہے۔ EF ناصلے کی پر کار کھول کر E کو مرکز مان کر دائرہ

لگائیں جو مربع کے چاروں اصلاع کو چھو آ ہوا گزرے


سوال نمبر 90- مراج کے اندر دو برابر دائرے کھینچیں جو آپس میں مس کریں اور ہر ایک دائرہ مراج کے دو ضلعوں کو بھی مس کرے (شکل نمبر2118)



2.117 على تمبر 2.117


حل :- AC , BD کوئی مرابع بناکس اور ABCD ، و تر کھینچیں جو ایک دو مرے کو نقطہ 0 پر قطع کرتے ہیں OAB زاویہ کی تنصیف کریں جو OB کو نمبرا پر قطع کرے۔ Bl = D2 قطع کریں نمبر 1,2 کو مرکز مان کر دائرے کھینچیں جو ایک دو سرے کو مس کریں گے اور مرابع کے ہر دو اضلاع و بھی مس کریں گے۔

سوال نمبر 91 - مرابع کے اندر چار برابر دائرے کھینچیں جو آپس میں مس کریں اور مرابع کے ہردو اصلاع کو بھی مس کریں۔ (شکل نمبر 2.119) طل: مرابع کے AC اور DB ور کھینجیں۔ جو ایک ووسرے کو نقط O پر قطع کریں۔ BC خط کی نقط F پر تصیف کریں F کو O سے طاکر G تک برھائیں۔



سوال غمبر 92- مرابع میں چار دائرے کھینچیں جس میں ہردائرہ دو دائروں کو مس کرے اور مرابع کے ایک ضلع کو بھی مس کرے (شکل نمبر2.120)


طل :- (شکل نمبر 2119) کی طرح مراح کے ور اور فلا ملحوں کے ناصف تھینج کر ABCD مراح کو چھوٹے چار مراح کو چھوٹے چار مراح کی تنصیف کریں مراح اللہ کی تنصیف کریں تقییم کریں۔ ABCD زاویہ کی تنصیف کریں تقییم کریں۔ کا اس طرح از دائرہ کا مرکز اور اللہ کا نصف قطر ہے اللہ اللہ فاصلہ کی پرکار کھول کر فقاط F'G اور E سے اللہ اللہ فاصلہ کی یہ دائروں کے مرکز ہیں۔ اب ان مرکزوں سے اللہ نصف قطر کے دائرے لگا کیں یہ آپس میں مرس کریں گے۔ نور مراح کے ایک ایک ضلع کو بھی مس کریں گے۔




#### 2.9 بفنه (ELLIPSE)


#### تعارف (Introduction)

- (i) آگر صحیح مخروط متدر (Cone) کو کسی ترجی متوی (Plain) ہے اس طرح کاٹا جائے کہ اس کا قاعدہ کننے ہے محفوظ رب تو قطع شدہ سطح بینہ ہوگ۔ (شکل نمبر2.121)
- (ii) بیضہ ایک مستوی قوس ہے۔ جو ایسے نقطے کی حرکت سے حاصل کی جاتی ہے۔ جس کا فاصلہ دو متعین (Fixed) نقاط ماسکہ (Focuses) سے بیشہ ایک مستقل لمبائی کے برابر رہتا ہے۔ یہ لمبائی محور اکبر (Majoraxis) کے برابر ہوتی ہے۔ (شکل نمبر 2.122)
  - (iii) يضے عركزے كزرنے والے سب عديد خط كو كور اكبر كتے بيں-
- (iv) محور اکبر کے عمودی ناصف یا تینے کے مرکز سے گزرنے والے چھوٹے سے چھوٹے خط کو محور اصغر کہتے ہیں۔
  - (v) بیضے کے دونوں محور ایک دو سرے کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔ (شکل نمبر 2.122)





سوال نمبر 93- یضے کے نقاط ماسکہ (Focuses) معلوم کریں جبکہ محور اکبر AB اور محور اصغر CD معلوم جی- (شکل نمبر 2.123)



ص به AB محور اکبر کی نقط O پر تنصیف کریں۔

تنصیفی خط کے دونوں طرف  $\frac{1}{2}$  محور امغر کے برابر

قطع کریں۔ اس طرح CD محور امغر ہے۔ نقط C سے

قطع کریں۔ اس طرح CD محور امغر ہے۔ نقط OB


ماک جیں۔ F1 اور F2 دونوں نقاط
ماک جیں۔

سوال نمبر 94- ديئ ہوئ فقاط ماسك سے وحاكد اور پينل كے ذريع بيند بنائيں- (شكل نمبر 2124)


ص :- F2, F1 اور نقط C پر بینیل گاڑیں۔ تینوں پول کے گرو وہاکہ کس کر بائدھ دیں۔ نقط C کی پن


اکھاڑیں اور پینسل کا سرکہ ڈالیں۔ بیرونی طرف دباؤ رکھتے ہوئے پینیسل کو جاروں طرف محمائیں۔ پینسل عمود اس رکھیں اور دھاکہ پینسل کی نوک کے قریب رکھیں۔ اس

طرح مطلوبه بيند بن جائے گا۔



سوال نمبر 95- ایک بیضه بذراید بیشه کش بناکی جس کا محور اصغر CD اور محور اکبر AB معلوم بین (شکل نمبر2.125)





مل :- AB خط کے نصف پر CD خط عمود "ا رکھیں۔


گئے کی پٹی (Strip) پر LN ساوی 1 محور اکبر اور

LM ساوی 1 محور اصغر نشان نگائیں

(شکل نمبر 2.125) کی طرح نقط N محور اصغر پر اور نقط (شکل نمبر کور اکبر پر رکھتے ہوئے پٹی کو حرکت دے کر افتظہ کا کے نشانات چاروں طرف معلوم کریں ان نشانات کو طاکر بیضہ کمل کریں۔

کو طاکر بیضہ کمل کریں۔

سوال نمبر 96- دیئے ہوئے محور اکبر AB اور محور اصغر CD سے ہم مرکز دائروں کے طریقہ پر بیشہ بنائیں (شکل نمبر 2.126)



حل : محور اصغر اور محور اکبر کے برابر قطر کے دو

ہم مرکز دائرے لگا ئیں دائروں کے عمودی اور افقی
قطر کھینچیں۔ (AB محور اکبر ہے) برے دائرے کو

قطر کھینچیں۔ (AB محور اکبر ہے) برے دائرے کو

12 برابر حصوں میں تقسیم کریں۔ اور M نقاط

AB کے متوازی خطوط کھینچیں۔ نقطہ B کو ہاقاعدہ قوس

کے متوازی خطوط کھینچیں۔ نقطہ B کو ہاقاعدہ قوس

کی صورت میں نقاط E اور F سے گزارتے ہوئے

نقط C سے بنا کر بیضہ کمل کریں۔


نقط C سے بنا کر بیضہ کمل کریں۔

سوال نمبر 97- دیے ہوئے CD کور اصغر اور AB کور اکبر سے بذریعہ متقاطع قوسوں سے بینہ بنا کیں۔ (شکل نمبر 2.127)

طل بر محور اکبر AB کے نصف پر محور اصغر CD عمودا" رکھیں برے محور کے نصف کے برابر ایمنی اللہ محور اکبر AB کے برابر پرکار کھول کر نقطہ F1, F2 فوکس معلوم کریں (بمطابق شکل نمبر2.123)


F1, O

F1,



F<sub>2</sub> مرکزے انبری قوسوں کو قطع کریں پھر B2 فاصلے کی پرکار کھول کر F<sub>2</sub> مرکزے 2 نبرکی قوسوں کو قطع کریں ای طرح کھل کریں۔


سوال نمبر 98- دية بوئ محورول CD, AB يزريد متطيل بيند بنائين- (شكل نمبر 2.128) عل :-EFHG متطیل بتا کی - جس میں AB کور اکبر اور CD کور اصغر بیں - OB اور FB کو ور جار برابر حصول میں تقتیم کریں۔ نقطہ C کو FB کے نشانات 2,1 اور 3 سے ملائیں نقطہ D کو OB کے نشانات سے ملا کر اس قدر بردھائیں کہ نقطہ C سے کھنچے گئے خطوط کو اپنے اپنے نمبر کے حماب ے قطع کریں۔



نقط B کو شکل کے مطابق نقاط سے ملاتے ہوئے قوس کو نقطہ C تک لے جا کس اور باتی تین صے بھی ای طرح بناکر بیضہ کمل کریں۔

سوال غمر 99 - معلومه كور CD, AB يزريد يركار بيف بناكي (شكل غمر 2.129)

عل :- AB کے درمیان میں CD عمودا" کینیس-نظر C کو A ے ملائی نظر O ے OA رداس کی قوس لگائي - يو OC برهائ بوك كو E ير قطع کے- نظم CE ح C رواس کی قوس لگائیں جو AC کو G پر قطع کرے۔ خط AG کا ناصف کینیس اور نیج کی طرف بدها کس جو CD بدهائے ہوئے کو نقطہ H ر قطع کرے- مرکز O + OH ماوی (2.129) نبر (2.129) OH, قطع کریں پھر OF مساوی OF قطع کری-



نقاط H اور H<sub>1</sub> : ے CH رداس کی قوسیں لگائیں۔ ای طرح F اور F<sub>1</sub> ے FA رداس کی قوسیں لگائیں۔ پس ACBHA مطلوبہ بیننہ ہوگا۔ (شکل نمبر 2.129)

# 2.10 مشقى سوالات

- (i) 50 ملی میشر خط مستقیم AB کی تنصیف کریں۔ عمودی ناصف پر ایبا نقط P معلوم کریں جو A اور B نقاط سے 35 ملی میشر دور واقع ہو۔
  - (ii) AB خط متنقیم کو جس کی المبائی 77 ملی میٹر ہے۔ 4:3:2 کی نبیت میں تقتیم کریں۔
  - (iii) خط متنقم AB کے دونوں طرف اور نیج 30 ملی میٹر کے فاصلے پر متوازی خطوط کمینچیں۔
- (iv) 150 ملی میٹر لیے خط متنقیم کو 10 برابر حصول میں تقتیم کریں۔ اس خط پر ایک جے کے برابر رواس کے پانچ وائزے ایک دو سرے کو مس کرتے ہوئی کھینچیں۔
  - (v) (b) 60 ملی میشر ارتفاع کی مثلث متساوی الاصلاع بنائیں اور اندرونی زاویوں کے ناصف تھینچیں۔
    - (ب) اس شات كے ساوى الرقبہ مراح بنائس-
  - (vi) مثلث متساوی الساقین بنائیں جس کا رای زاوید 35° درج اور بلندی 55 ملی میشر معلوم ہے۔
    - (vii) 65 ملی میر قطر کے سرمے (Rod) کے سرے کا مرکز معلوم کریں۔
- (viii) ایک دائرہ بنائیں۔ جو خط متنقیم AB کو نقطہ O پر مس کرتا ہوا ایسے نقطہ میں سے گزرے جو O سے 60° ورہے بائیں طرف 30 ملی میٹردور واقع ہے۔
- (ix) 35 ملی میٹر رواس کے وائرہ کا بیرونی نقطہ P سے مماس تھینچیں جبکہ نقطہ P وائرے کے مرکز سے 70 ملی میٹر دور ہے۔
- (x) °70 درج کے زاویے ABC کے اندر نقط P معلوم ہے نقط P میں سے گزر آ ہوا اور زاویے کے بازوؤں کو مس کر آ ہوا دائرہ بنا کیں۔

(xi) ایک مثلث جس کے اصلاع بالتر تیب 50, 45 اور 60 ملی میٹر ہیں۔ اس کے کونوں کو مرکز مان کر آپس میں مس کرتے ہوئے تین وائرے بنا کیں۔

WOOD BEEN AND THE WAS AND A STORY

(xii) 35 على ميٹر رواس كے دائرہ كامحيط معلوم كريں-

(xiii) 85 اور 45 ملی میٹر محورول سے ہم مرکز دائروں کے طریقے پر بیضہ بنا کیں۔

(xiv) 100 ملى ميٹر محور اكبر اور 65 ملى ميٹر محور اصغرے پركار كے ذريعے بيضہ بنائيں۔

(xv) ایک متطیل 90 x 60 ملی میٹر کے ضلوں کو اندرونی طور پر مس کرتا ہوا بیضہ بنا کیں۔

باب نمبرد

# (Scale) کیل

تعارف (Introduction)

بعض اشیاء اتن بری اور بعض اتن چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کو اصل پیائش کے مطابق ڈرائنگ پیر ربنانا نامکن ہوتا ہے۔ مثل کے طور پر ایک عمارت الماری میز کری اور گھڑی کا پرزہ وغیرہ چنانچہ الی اشیاء کو کانفذ پر بنانے کے لیے ایسے پیانے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اسے چھوٹے سے برا اور برے سے چھوٹا بنایا جا سکے۔ اندا سکیل اس پیانے کا نام ہے جس کی عددے کی شے کو چھوٹے سے برا اور برے سے چھوٹا نبتا جا بیا جا سکے۔

# (International System of Measurement) ياكش كاعالمي نظام 3-1

کیم جولائی 1976ء سے پاکتان میں ماپ تول کا عالمی نظام رائج ہو چکا ہے جے اب تک دنیا کے سوسے زیادہ ممالک افتیار کر بچے ہیں۔ اس نظام کی بنیاد چو تک دھائی پر ہے۔ اس لیے اسے یاد رکھنا اور استعلل میں لانا بہت آسان ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد ہم بری حد تک کسور سے نجات حاصل کر لیس ہے۔ جس سے فیجی وقت بچانے میں مدد ملے گ۔ دو سرا فائدہ عالمی تجارت اور فنی تعلیم کی صورت میں ہوگا۔ جن کا تعلق دو سرے ممالک سے ہے۔

عالمی نظام میں پیائش کی بنیادی اکائی میٹر ہے۔ جو تقریبا" 39.37 ایج کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری اکائیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

1 ملى مينر = 100. مينر (مينر كا بزاروال حصه) 10 ملى مينر = ايك سينتي مينر 10 سينتي مينر = ايك ولي مينر 10 ولي مينر = ايك مينر 10 مينر = ايك مينر

ایک دیکو میز	=	10 ويكامير
ایک کلومیٹر	-	10 ييكوييز
ايك ميكا ينز	=	1000 كلو ميثر

# ا کچ کی پیائش کو ملی میٹرزیس تبدیل کرنے کا جارث (Conversion Table)

INCHES	MILLIMETRES			
1	=		25.4	MM
2	=		50.8	MM
3	=		76.2	MM
4	-		101.6	MM
5	=		127	MM
6	=		152.4	MM
7	=	110	177.8	MM
8	-		203.2	MM
9	=		228.6	MM
10			254	MM
11	=		279.4	MM
12	=		304.8	MM

عام بول چل میں ملی میز سینٹی میز میز اور کلو میڑی استعل ہوتے ہیں گرؤرائگ میں صرف ملی میز استعال کے جاتے ہیں۔ عالمی روایت کے مطابق 9999 ملی میڑتک کی پیائش ملی میٹر میں ظاہر کی جاتی ہے۔ اس سے بدی پیائش کے لیے دوسری اکائیاں استعال کی جاتی ہیں۔ چنانچہ 1 میٹر 2 ڈسی میٹر 3 سینٹی میٹر اور 8 ملی میٹر لکھنے کی بجائے 1238 ملی میٹر لکھا جاتا ہے۔

-ICM

-- 1cm

INCH

عل نبر 3

(Scales) 2 3.1-1


بانہ باکش لینے یا نانے کے کام آنا ے۔ بازار میں مخلف سائز اور اقسام کے پانے وستیاب ہیں۔ لکڑی یا بلاسک کے بنے ہوئے یانے زیادہ پند کے جاتے ہیں۔ پیانے کے IMM ایک طرف انج اور دوسری طرف ملی میشر کے نثان ك بوت بي - الح كو ي بي الم حسول میں تقتیم کیا ہوا ہو تا ہے۔ بعض پانے اس سے بھی زیادہ چھوٹے حصول میں تقتیم کئے ہوتے ہوتے ہیں۔ انچ کی تقتیم اور ملی میٹراور سینٹی میٹر کی وضاحت شکل سے واضح کی گئی ہے۔ کام کے دوران بعض اوقات بدی ڈرائگ للللل کو چھوٹا اور چھوٹی ڈرائنگ کو بڑا بنانا مقصود ہو یا ے۔ اس مقصد کے لیے جو نبتیں استعل کی عاتی بن وه درج زیل بن- چمونی پاتشون کو بدا ظاہر کرنے کے لیے مندرجہ زیل شبتیں استعال کی جاتی ہیں۔


2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1

وغیرہ جبکہ بری بیات وں کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے یہ تبین استعمال کی جاتی ہیں۔ 1:10 ، 1:5 اورج وغیرہ اگر کسی مجسم کی ڈرائٹ پوری بیائٹوں میں تیار کی گئی ہو تو اس پر "فل سائز" 1:1 کے اراد درج کے جاتے ہیں ورند کم و بیش کرنے والے پیانے کی نبت درج ہوتی ہے کی شرائنگ بنانے کے لیے دو قتم کے پیانے استعال ہوتے ہیں۔


- ا- العالمة (Plain Scale) -1
- 2- وترى بانه (Diagonal Scale) -2
- (Plain Scale) المانيات 3.1-2


سادہ پیانہ میں خط کی مقررہ لمبائی کو چند مساوی حصوں میں تقتیم کر کے پہلے جھے کو مزید چھوٹی اکائیوں میں تقتیم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سادہ پیانہ آیک سے زیادہ اکائیوں اور آکائی کے حصوں کی پیائش مائے کے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگر کسی شے کی پیائش 44 ملی میٹر ہے اور ڈرائنگ بناتے وقت بھی اس کی پیائش 44 ملی میٹری رکھی جائے تو استعمال ہونے والا پیانہ فل سائز (Full Size) ہوگا اور ڈرائنگ کی زبان میں اس پیانے کو 1:1کا پیانہ تکھیں گے (شکل نبر 121)







ای طرح آگر کسی شے کی پیائش 44 ملی میٹر ہے اور ڈرائگ میں اس کی پیائش 22 ملی میٹر ظاہر کی جائے تو استعال ہونے والے پیانے کو 1:2 کا پیانہ کمیں سے اور تکھیں سے جیسا کہ (شکل نمبر 3.3) سے ظاہر ہے۔





جب سمی شے کی پیائش کو پانچ گنا کم کر کے ظاہر کرنا مطلوب ہو تو 5: اکا پیانہ استعال ہوگا۔ جیسا کہ (شکل نمبر 3.4) سے ظاہر ہے۔






# (Diagonal Scale) وترى عيل 3.1-4

جب سادہ پیانے (Plain Scale) کی پیائش تقسیم کی وجہ سے بہت زیادہ چھوٹی ہو جائے۔ اس کا پڑھٹا کھتا مشکل ہو جائے آو پھروتری سکیل بنائی جاتی ہے۔ یا پھر کسی چھوٹی مقدار کو کئی آیک مساوی حسوں میں تقسیم کرتا ہو تو پھروتری سکیل بنائی جاتی ہے۔ اس میں انچ اور انچ کا دسوال اور سووال حصہ آسانی سے لکھا پڑھا جا سکتا ہے۔


سوال نمبرا: ایک وانگینل سیل بنائیں جس سے فٹ اور اچ پڑھے جا سیس نیز 2 فٹ 6 انچ کا فاصلہ ظاہر کیجئے۔

عل :- AB ایک خط متنقیم لگائیں اور اس پر ایک ایک ایج کے فاصلے پر چند نشان لگائیں ، 12 میں 12 میں 12 میں 12 اور نقط مے AC میں کو 12 برابر حصوں میں تقسیم کریں کیونکہ ایک فٹ میں 12 اور نقط مے AC میں اور اس کو 12 برابر حصوں میں تقسیم کریں کیونکہ ایک فٹ میں POR خط ایک متوازی خط لگائیں C کو اے ملائیں پس POR خط کو فٹا ہر کرتا ہے جیسا کہ شکل نمبرے 3.6 فٹا ہر ہے۔



سوال نمبر2- ایک طوائیگیل سیل بنائیں جس سے اکائی اکائی کا دسوال اور سووال حصد پڑھ سکیں۔ نیز 278 یا 278 حصد ظاہر کریں۔ (شکل نمبر 3.7)

طل :- AB ایک خط متعقیم لگائیں اس پر ایک ایک ایک ایج کے فاصلے پر چند نشان لگائیں A1 کو AD میرابر نشان لگائیں برابر حصوں میں تقتیم کریں۔ اب نقط AC سے AC عمود اٹھائیں اور اس پر بھی 10 برابر نشان لگائیں اب نقاط ABCD سے بھی عمود اٹھائیں اور ABCD سے نقاط ABCD پر بھی دس نشان لگائیں اب POR بیانہ کمل کریں CF کے حصول کو و ترا" طائیں۔ پس POR برابر ہے۔ 278 یا 278 ظاہر ہے۔




3.7 مثل نمبر 3.7

#### 3.2 سنينڈرڈلائنز (STANDARD LINES)

تعارف (Introduction)

کی زبان کو سکھنے کے لیے اس کے حروف ابجد سے واقف ہوتا ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ مختلف الفاظ بنانے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ ڈرائنگ ایک خاکہ جاتی زبان ہے۔ جس میں حروف کی بجائے خطوط استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس لیے ڈرائنگ کی حروف ابجد وہ خطوط ہیں جو خاکہ تیار کرتے ہیں اور جن کاعلم حاصل کئے بغیر ڈرائنگ بنانا سجھنا یا استعمال کرنا ممکن شیں۔

آپ جانے ہیں کہ اگر الفاظ کے جج (Spelling) فلط ہو جائیں تو عبارت نا قاتل فعم ہو جاتی ہے بعینہ ' خطوط کی ناقض بناوٹ اور فلط استعال ڈرائنگ کو بھی ناقائل فہم بنا دیتا ہے۔ للذا اعلیٰ درج کا نقشہ نویس یا انجینئر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری توجہ اور دلچی کے ساتھ خطوط اور ان کا استعمال ذہن نشین کرس۔ جو درج ذیل ہیں۔ (شکل نمبر 3.8)



#### (Visible Line) خط منظر (i)

مجسم کے نمایاں کناروں کو ظاہر کرنے کے لیے خط منظر استعمال کیا جاتا ہے کسی خاکہ کی محیل کے لیے بید لازی شرط ہے کہ وہ ہر طرف سے خطوط منظر میں گھرا ہو۔ خط منظر گمرا خط ہے بنانے کے لیے بید لازی شرط ہے کہ وہ ہر طرف سے خطوط منظر میں گھرا ہو۔ خط منظر گمرا خط ہے بنانے کے لیے H یا H کے پینسل استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خاکہ محمل نہیں ہو سکتا۔ (شکل نمبر 3.8)

# (ii) منقوطي خط (Dashed Line) يا نقطے دار خط (Dotted Line)

منقوطی خط محملت کے چھے ہوئے کناروں کو ظاہر کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ اس کے فیلے
(DASH) کی لمبائی ایک سے دو ملی میٹر ہوتی ہے -جب کہ دو فصلوں کادر میانی فاصلہ فصلے کی لمبائی کا ایک چوتھائی
رکھا جاتا ہے۔ یہ درمیانے درج کا محرا خط ہے۔ جو 2 H کیا H کی پینیسل سے بنایا میا ہے۔ فیلے اور ان کا
درمیانی فاصلہ ڈرائنگ کے حماب سے چھوٹا برا کیا جا سکتا ہے۔ (شکل تمبر 3.8)

نوٹ: اس متم کے تمام خطوط میں فسلول اور ان کے درمیانی فاصلول کی المبائی صرف اندازے ہے مقرر کی جاتی ہے۔

# (iii) تراثی خطوط (Hatching Lines)

یہ خطوط قطع شدہ سطوں کو ڈرائنگ پر ظاہر کرنے کے لیے استعال کیے جاتے ہیں اور 45 درجے

الدینے پر کھینچ جاتے ہیں۔ تمام خطوط آپس میں 2 ملی میٹرے 3 ملی میٹر کے فاصلے پر متوازی لگائے
جاتے ہیں۔ سادہ ڈرائنگ میں آیک ہی زاویہ (جھکاؤ) اور مساوی فاصلہ استعال کیا جاتا ہے ہے لیمن ویجیدہ ڈرائنگ جو مختلف اجزاء پر مشتل ہو میں ہر جزو کے لیے مختلف زاویہ اور مختلف فاصلہ استعال کیاجاتا ہے۔
کوشش کی جاتی ہے کہ تراثی خطوط کسی خط منظر کے متوازی نہ ہو (شکل نمبر 3.8)

# (iv) تغیری خط (Construction Line)

تقیری خط جیومیٹری میں بطور عملی خط اور میکنیکل ڈرائنگ میں خطوط ظلی یعنی پرو جیکٹرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہت باریک یعنی تراثی خط سے بھی قدرے ہاکا ہے۔ اسے بنانے کے لیے 3H یا 4H کی پینیل استعمال کی جاتی ہے۔ (شکل نمبر 3.8)

### (Centre Line) مركزى فط (v)

مرکزی خط 3H کی پینیل سے نگایا جاتا ہے جو دائروں کے مرکز ظاہر کرنے کے لیے استعلی ہوتا ہے لیے فصلے (Dash) کی اسبائی تقریبا" 10 سے 20 ملی میٹر اور چھوٹے فصلے کی اسبائی 1 سے 2 ملی میٹر رکھی جاتی ہے۔ درمیانی خلا تقریبا" ایک سے دو ملی میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ خطوط دائروں یا بعض صورتوں میں خاکوں سے 2 سے 5 ملی میٹر باہر بردھا دیئے جاتے جیں۔ (شکل نمبر 3.8)

#### (Cutting Plane Line) قاطع خط (vi)

یہ گرا خط H کی پینل سے لگایا جاتا ہے۔ بڑا ضلہ (Dash) 20 ملی میٹر اور چھوٹے فطے چار چار ملی میٹر اور چھوٹے فطے چار چار ملی میٹر کے بنائے جاتے ہیں۔ جبکہ ورمیانی خلا2 ملی میٹر رکھا جاتا ہے۔ اسے تراش کی جگہ اور ست خاہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ (شکل نمبر 3.8)

### (vii) شكت خطوط (Break Lines)

### (الف) مخفر شكته:

بعض او قات برے پرزوں کو ڈرائنگ پیچر پر وکھانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں پرزے کا ضوری حصہ وکھانے کے لیے بقیہ حصہ کٹا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ جے ظاہر کرنے کے لیے شکت خط استعال کیا جاتا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ پرزے کی لمبائی حقیقت میں اس سے آگے تک بھی ہے۔ شکتہ خط محمرا خط ہے جو ایسنیل سے لگا جاتا ہے اے عام طور پر چھوٹی چھوٹی جگوں پر استعال کیا جاتا ہے۔ (شکل نمبر

# (ب) طويل شكته خط:


سے خط باریک ہوتا ہے اور شکتہ خط کے طور پر وہاں استعل کیا جاتا ہے جمال طویل سطح کئی ہوئی دکھانا مقصود ہو۔ اے اوزاروں کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ (شکل نمبر 3.8)

(Viii) پائٹی ٹط (Dimension Line)

خط منظرے تقریبا" 10 ملی میٹردور ہو آ ہے۔ ایک سطح سے دوسری سطح تک کے فاصلے کو ظاہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کو لگانے کے لیے 3H کی پینیل استعمال کرنی چاہیے۔ (شکل نمبر 3.9)

(Extension Line) وسئ خط (ix)

وسعتی خط خط منظر کی حدود کو شعین کرتا ہے بھشہ خط منظرے ایک یا دو ملی میٹر فاصلہ چھوڑ کرنگایا جاتا ہے اور پیائش خط سے 3 ملی میٹر آگے بوھا کر ختم کیا جاتا ہے۔ وسعتی خط کے لیے 3H کی پینسل استعال کی جاتی ہے۔ (شکل نمبر 3.9)



### سالهٔ جیومیٹری (SOLID GEOMETRY)

تعارف (Introduction)

لمبائی چوڑائی اور اونچائی میں زمین اور اس کے مختلف حصوں کی اشکال بنانے اور ناپنے کے علم کو کو سالڈ چیومیٹری کتے ہیں۔ شیکنیکل ڈرائنگ میں شال سالڈ چیومیٹری ورحقیقت منٹور' مخوط اور مخصوص مجسمات کے سہ طرفی مناظر (Orthographic Projections) پر مبنی ہوتی ہے۔ مجسم اس شے کو کہتے ہیں جو جگہ گھیرے اور اس میں لمبائی چوڑائی اور اونچائی پائی جائے۔ سالڈ چیومیٹری میں شائل مجسم تقریبا ہر متم کی مشینیں' عمارات اور فرنیچروفیرہ بنانے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی عمارت یا مشین کا آگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ (شکل نمبرا) میں دیئے گئے اجسام میں سے چند ایک کا مجموعہ ہے۔ ان اجسام کو بنیادی طور پر تین حصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (شکل نمبرا)

- (Prism) منشور (i)
- (Pyramid) مروط (ii)
- (iii) مخصوص مجسم (Special Solids)

4.1 مغشور: یه وه مجسم ب جس کی زیرین اور بالائی سطین برابر عشابه اور متوازی ہول اور تمام پلو متطیل ہوں جیسا کہ (شکل نمبر4.1) سے ظاہر ہے۔

منثور کا نام اس کے قاعدہ (زیریں سطح) کی شکل کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ یعنی آگر منثور کا قاعدہ مربع ہے تو مجسم منثور مربع ہوگا اور آگر قاعدہ شلث ہے تو منثور شلث۔ ای طرح سے منثور مخس اور مندس یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے قاعدے بالزائیب مخس اور مندس ہیں۔ معب بھی آیک منثور ہے جس کی چیے مناوی سطحیں مربع ہوتی ہیں۔


4.2 مخروط: یہ ایا مجسم ہے جل کی زیریں سطح (قاعدہ) ہموار ہو اور تمام پہلو مثلثیں ہوں جو اوپر ایک مشترک نقط اللے راس (Vertex) کتے ہیں پر ملتی ہوں جیساکہ (شکل نمبر4.1) سے ظاہر ہے۔ مخوط کا

- نام بھی قاعدہ کی شکل کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ مثلاً مخروط مراج ' مخروط مثلث یا مخروط مختس وغیرہ۔ 42-1 مجسم کے جصے: (Parts of Solid)
- (i) مجسم کے پلویا رخ (Face of Solid) وہ ہموار سطیں جو مجسم کو چاروں طرف ہے احاطہ کریں ان میں سے ہرایک سطح کو مجسم کا پہلویا رخ کہتے ہیں اور ان سطوں (پہلوؤں) کو گھرنے والے خطوط مجسم کے کنارے (Edges of a Solid) کہلاتے ہیں یاد رہے کہ ہر مجسم کی حدود (Boundaries) سطی اور ہر سطح کی حدود خطوط ہوتے ہیں۔
- ۔ (ii) مجسم كے انجام: (Ends of a Solid) كرى طات ميں الك انجام سب سے اور كى سطح اور دوسرا انجام سب سے مچلى سطح پر ہو تا ہے۔ ليثويں طالت ميں دائيں اور بائيں طرف كى سطين انجام ہوتے ہیں۔
  - (iii) مجسم کا قاعدہ: (Base of a Solid) وہ سطح جس کے بل کوئی مجسم کھڑا یا ہوا ہو۔
- (iv) مجسم کا محور: (Axis of a Solid) وہ فرضی خط جو منثور کے اوپر اور ٹھلے سے کے مرکزوں کو ملا آ ہے اے مجسم کا محور کہتے ہیں۔ اس سے منثور کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔

### 4.3 مخصوص مجسم:

اجهام کی اس قتم میں استوانہ (Cylinder) مخروط متدریہ (cone) اور کرہ (Sphere) آتے ہیں (24) نبر4.1)

- (i) استوانه (Cylinder): یه بھی ایک منشور ہے۔ جس کا اوپر کا حصہ اور قاعدہ دائرہ ہو آ ہے اور دونوں کنارے وائردن کے قطروں پر عمودا" ہوتے ہیں۔
- (ii) مخروط متدر (Cone) یہ بھی ایک مخروط ہے جس کا قاعدہ دائرہ ہوتا ہے جو اوپر کو مائل ہو کر ایک نقط رہ جاتا ہے۔ (شکل نمبر 4.1)



A LINE

شكل تمبر4.1

- (iii) سنر (Sphere) گیندکی مانند کول مجسم جس طرف سے دیکھیں داڑہ نظر آئے۔ (فکل نمبر4.1)
- (iv) وواد بعت السطوح ميرًا حيدرن (Tetrahedron) ايك مخروط مثلث ہے جس كى چاروں سطين مثلث منادى الاصلاع موتى بين- (شكل تمبر الم)


# (4.4) مجسم كوظاہركرنے كے طريقے

میلنیکل ڈرائنگ کا مقصد مخلف کارکنوں کو تیار ہونے والی چیز کا سیح سائز اور ساخت ہے مطلع کرنا ہو تا ہے۔ یہ کام بظاہر بھتنا آسان معلوم ہو تا ہے حقیقت میں اتنا ہی اہم اور احتیاط طلب ہے۔ جس میں کی امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اول یہ کہ تیار ہونے والی چیز کا خاکہ اور دو سری تفصیلات اتنی واضح اور جاہج ہوں کہ کارکن کی لیح بھی غلط فنی کا شکار نہ ہو۔ اے ذاتی صوابدید پر یا اندازا "کام نہ کرنا پڑے۔ دوم ڈرائنگ بنانے کا طریقہ معروف اور عالمی حیثیت کا حال ہو تا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک ان خاکوں کو بغیر کی وقت اور بھیچاہٹ کے بڑے اعتماد کے ساتھ استعال کیا جا سے۔ ان دو نقاضوں کو پورا کرنے کے بغیر کی وقت اور بھیچاہٹ کے بڑے اعتماد کے ساتھ استعال کیا جا سے۔ ان دو نقاضوں کو پورا کرنے ہے بغیر کی وقت اور بھیچاہٹ کے بڑے اعتماد کے ساتھ استعال کریں اور اس کے قواعد و ضوابط کے پابند رہیں۔ ساتھ سلمی سطح پر کی مجسم کو ظاہر کرنے کے دو طریقے رائج ہیں۔

- (i) پکٹوریل پروجیکش (Pictorial Projection)
- (ii) آرتھو گرافک پروجیکشن (Orthographic Projection)


(Pictorial Projection) کٹوریل پروجیکشن 4.4-1

اس میں کمی مجسم کی لمبائی ، چوڑائی اور اونچائی کو ایک بی تصویر یا ایک بی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے جیسا کہ (شکل نمبر 4.2) سے ظاہر ہے اور کم وہیش وہی شکل بنانے رکھ کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو ہماری آنکھیں فطری طور پر



دیمئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مجسم کو صرف ایک ہی مقام سے دیکھ کر اس کے زیادہ سے زیادہ تین پہلو ایک ہی شکل میں ظاہر کئے جاتے ہیں اور سے کسی شے کو ظاہر کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر 42 سے ظاہر ہے۔


(Orthographic Projection) آرتھو گرافک پروجیکشن (A4-2




آرتھو گرافک پروجیکشن میں کمی مجسم کے مسیح سائز اور ساخت ایسے فاکوں کی مدد سے فاہر کے جاتے ہیں۔ یہ فرضی جاتے ہیں۔ یہ فرضی جاتے ہیں۔ یہ فرضی جاتے ہیں۔ یہ فرضی سطوں پر عمود گرا کر حاصل کئے جاتے ہیں۔ یہ فرضی سطیس آپس میں قائمہ زاویہ بناتی ہیں اور ان پر ظاہر ہونے والے فاک مل کر کمی مجسم کو ظاہر کرتے ہیں۔
ہیں۔

## 4.5 آرتھو گرافک فیٹ انگل پروجیکشن

(Orthographic First Angle Projection)


شکل نمبر 4.4 میں دو خط ایک دو سرے کو 90° درجے پر قطع کرتے ہوئے لگائے گئے ہیں۔ اس طرح چار قائمہ زاویہ بنتے ہیں۔ قائمہ زاویہ نمبر 1, 2, 3, 4 °90 درجے پر کھڑے خط کو عمودی کیر (vertical Line) اور 180° درجے پر لیٹے ہوئے خط کو افقی کیر(Horizontal Line) کہتے ہیں۔ 

شکل نمبر 4.6 میں قائمہ زاویہ نمبر(۱) کی عمودی سطح اور افقی سطح کے درمیان ایک لکڑی کا بلاک رکھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ XY خط دو سطول کا خط متقاطع ہے اے گراؤنڈ لا کین بھی کتے ہیں۔




شکل نمبر 4.7 میں ایک چوبی بلاک افقی اور عمودی سطح کے درمیان رکھا ہوا تصور کیا گیا ہے۔
طالب علم بلاک کو اپنی آ تکھوں کے عین سامنے (On eye level) لا کر دیکھ رہا ہے طالب علم کی بھری شعاعیں عمودی سطح (Vertical plane) کے ساتھ قائمہ زاویہ بناتی ہیں۔ ان شعاعوں کی مدد سے بلاک کا سامنے کا منظر مخالف ست عمودی سطح پر بنا ہوا نظر آرہا ہے۔ اسے فرنٹ وابو (Front View) کہتے ہیں۔ اب طالب علم بلاک کو عین اوپر سے عمودا" دیکھ رہا ہے۔ طالب علم کی بھری شعاعوں کی مدد سے بلاک کا اب طالب علم بلاک کو عین اوپر سے عمودا" دیکھ رہا ہے۔ طالب علم کی بھری شعاعوں کی مدد سے بلاک کا اوپر کا منظر بلاک سے بنچے افقی سطح (Horizontal plane) پر بنا ہوا نظر آرہا ہے۔ اسے ناپ وابو کا منظر بلاک سے بہتے افتی سطح (Horizontal plane)

ہرکورہ بلا طریقے سے بنائے ہوئے مناظر- (طل یا خاک) جو کسی دوسری سطح پر عمودا" لیے گئے ہوں آرتھو گرافک پروجیکش کملاتے ہیں۔ چو نکہ یہ طل یا خاک مجسم کو قائمہ زاویہ نمبر(۱) پر رکھ کربنائے گئے بیں اس لیے اسے آرتھو گرافک فسف اینگل پروجیکشن کہتے ہیں۔ آرتھو گرافک پروجیکشن میں مجسم کے ایک دویا تین خاکے ہو سکتے ہیں۔




آرتھو گرافک پروجیشن کو ڈرائنگ پیپر پر بنانے کے لیے افتی سطح کو ایک کور پر تیری ست محماکر میدها کر دیا جاتا ہے اس طرح افتی اور عمودی سطین ہم سطح ہو جاتی ہیں اور اس طرح آرتھو گرافک پروجیشن کی حالت شکل نمبر 4.8 کی طرح نظر آتی ہے۔ آگر کمی مجسم کا فرنٹ دیو اور ٹاپ دیو بنائے ہے اس کی ساخت واضح نہ ہو تو پھر اس کا تیمرا منظر بھی بناتا پر تا ہے۔ جیساکہ اس چوبی بلاک می کو لیں اس کے دو منظر فرنٹ دیو اور ٹاپ دیو اس کی ساخت ظاہر کرنے کے لیے کافی شیس کیونکہ ما شکل کا اظہار دونوں فاکوں میں شیس بلیا جاتا اس لیے ایسے اجسام کی وضاحت کے لیے عمودی اور افقی سطح کے ساتھ ایک تیمری طلاح سے ساکہ دیم نہر 4.9 سے طلح ہے ساکڈ در شکل بلین (Side Vertical plane) کتے ہیں لگائی جاتی ہے جیساکہ شکل نمبر 4.9 سے ظاہر ہے۔ تینوں سطوں کے در میان ایک طاہر ہے۔ تینوں سطوں کے در میان ایک چوبی بلاک رکھا ہوا ہے۔ جے طالب علم سامنے سے اوپر سے اور بائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں اس طرح فرنٹ دیو عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو افتی سطح پر اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر اوپر ٹاپ دیو افتی سطح پر اور بائیں طرف کا منظر دائیں طرف کی عمودی سطح پر




رو جیکٹرز کی مدد سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فسٹ اینگل پروجیکٹن کا اصول ہے کہ منظر جس طرف سے دیکھا جائے گا اس کی مخالف ست بنایا جائے گا۔ جیسا کہ شکل نمبر 4.9 سے فلاہر ہے۔

شکل نمبر 4.10 میں تینوں سطوں کو کھانا ہوا تصور کیا گیا ہے اور شکل نمبر 4.11 میں آرتھو گرافک پروجیکشن (Orthographic Projection) یعنی فرنٹ ویو 'سائڈ ویو اور ٹاپ ویو فسف اینگل پروجیکشن (First Angle Projecton) میں ہے ہوئے نظر آرہے ہیں۔








تینوں مطحوں کو گھلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ شکل نمبر 4.10

## 4.5-1 فرنث ويو اور ثاب ويوكي وضاحت

گتے کی ایک شیٹ لیں اور اس کے درمیان میں کٹ دے کر ہر دو نصف جھے ایک دوسرے کے ساتھ قائمہ زاویہ پر قائم کریں جیسا کہ شکل نمبر 4.12 کے عمل نمبر اے ظاہر ہے۔ زاویہ دار گتے کو رسانے ذکھ کر دیکھیں۔ اوپر کا حصہ XYBA عمودی سطح (Vertical plane) ہے جبکہ XYBA افتی سطح (Horizontalplane) ہوگی۔ دونوں سطحوں کے مقام اتصال کو خط متقاطع کتے ہیں جو خط ارضی یا گراؤنڈ لائن (Ground Line) یا ایکس وائی (XY) ہے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دونوں سطحوں کو کھول کر ہموار سطح پر کھیلا دیا جائے تو دونوں سطحوں کو کھول کر ہموار سطح پر کھیلا دیا جائے تو دونوں سطحیں ایک سیدھ میں ہو جائیں گی جیسا کہ شکل نمبر 2 ہے ظاہر ہے دھیل تمبر (شکل نمبر 1 کی طرح مراح شکل کا گتہ افتی سطح پر اس طرح رکھیں کہ اس کا کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہو اب پنیل ہے عمودی سطح اور افتی سطح پر مراح کی ہردہ حالتیں ٹریس (Trace) کریں جیسا کہ (شکل نمبر 13) کے عمل نمبر 1 ہے ظاہر ہے۔ مراح کو اٹھا لیس اور گتے کو کھول کر ہموار سطح پر پھیلا دیں تو مراح کے فرنٹ دیو (Front View) اور ٹاپ دیو (Top View) کی صالت شکل نمبر 2 کی صدس کا فرنٹ دیو طرح نظر آئے گی۔ ای طریقہ کے مطابق شکل نمبر 1 میل نمبر 2 میل نمبر 1 میں دی گئی صدس کا فرنٹ دیو اور ٹاپ دیو قبل نمبر 2 میل نمبر 3 میل نمبر 2 میل نمبر 2 میل نمبر 3 میل نمبر 3 میل نمبر 2 میل نمبر 2 میل نمبر 2 میل نمبر 3 میل نمبر 2 میل نمبر 3 میل نم

پرو جیکٹرز = ایک منظرے دو سرا منظر بنانے کے لیے جو الدادی خطوط کینے جاکیں انہیں پرو جیکٹرز کتے ہیں۔ ہیں۔



(Questions of Solid Geometry) سالڈ جومیٹری کے سوالات (4.5-2


سوال نمبر 1- الله ملب كا ثاب ويو اور فرنث ويو بنائي جب كه مكعب افتى سطح پر اس طرح سے ركھا ہوا ب كه اس كى دو سطيس عودى سطح كے متوازى بيں- كلعب كا بر پهلو 40 ملى ميٹر مراج ب-شكل نمبر 4.15 (كلعب كا كيكوريل پروجيكشن سائے كے صفحہ پر ديا كيا ہے)


سوال تمبر 2- ایک مکعب کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جب کہ مکعب افتی سطح (Horizontal Plane) پر اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ مکعب کے دو عمودی پہلو سائنے والی عمودی سطح پر اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ مکعب کے دو عمودی پہلو سائنے والی عمودی سطح 40 ملی (Frontal Vertical Plane)


(شكل نمبر4.16) ( كعب كا يكوريل بروجيكش سائے كے صفحه برويا كيا ہے)

حل : XY خط کے ساتھ نے کی طرف AB خط 30° درجے پر کھینچیں اور AB برابر 40 ملی میٹر قطع کر کے اس پر ABCD مرابع بنائیں ABCD کے تمام نقاط سے پرو جیکٹرر اٹھائیں ABCD مرابع بنائیں ABCD کے تمام نقاط سے پرو جیکٹرر اٹھائیں ام A'C کے اس شکل میٹر قطع کریں اور A'C متوازی XY لگائیں جو پرو جیکٹرز کو A'D'B'C پر قطع کرتا ہے۔ اس شکل میں اور B'B چو تھاکنارہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو نقطے دار خط سے ظاہر کیا گیا ہے اور جو کنارے نظر میں ات اس کے اس کو نقطے دار خط سے ظاہر کیا گیا ہے اور جو کنارے نظر آتے ہیں ان کو جوالی خطوط (ڈارک لائن) سے ظاہر کیا گیا ہے۔

# کعب (CUBE) عمودی سطے کے متوازی اور متزاوی







سوال نمبر 3- ایک منشور مرابع جس کی اونچائی 70 ملی میٹراور مرابع کا ضلع 40 ملی میٹر ہے کا فرنت ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ منشور اپنے قاعدہ کے بل اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے دو مستقبل پہلوعمودی سطح کے متوازی میں (شکل نمبر 4.17)


صل بہ چونکہ منشور مرابع کے دو مستقبل پہلو عمودی سطح کے متوازی ہیں اس لیے XY کے یئے AB خط متوازی XY لگا کی سے AB خط متوازی XY لگا کی سے AB برابر 40 ملی میٹر قطع کرکے اس پر مرابع بنا کیں سے ٹاپ وہو ہے۔

فرنٹ وہو بنانے کے لیے ٹاپ وہو کے تمام نقاط سے پرو جیکٹرز اٹھا کی اور C'C' برابر C'C برابر کا میٹر قطع کرکے مستطیل کھل کریں سے فرنٹ وہو ہے۔

سوال نمبر 4 - آیک منشور فرایع جس کی اونچائی 60 ملی میٹراور مرابع کا ضلع 30 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ منشور مربع افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے دو مستطیلی پہلو عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف °30 درج کا زاویہ بناتے ہیں (شکل نمبر4.18)

صل :- چونکہ منشور مربع کے وو مستقبلی پہلو عمودی سطح کے ساتھ 30° درجے کا زاویہ بناتے ہیں۔
اس لیے AB کوئی خط XY کے ساتھ بائیں طرف 30° کا زاویہ بنا آیا ہوا کھینچیں اور اس پر AB برابر
35 کی میٹر قطع کر کے مربع بنا کمی۔ پس ABCD ٹاپ ویو ہے۔ ٹاپ ویو کے تمام نقاط سے پرو جیکٹرز
اٹھا کیں۔ AIA اور CIC برابر 60 کی میٹر قطع کر کے مستطیل کمل کریں یہ فرنٹ ویو ہے۔ الله کارہ ڈاکڈ لائن سے ظاہر کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ کنارہ نظر نمیں آ تا۔

## منشور مراج (SQUARE PRISM) عمودی سطح کے متوازی اور متزاوی



سوال نمبر 5- ایک منشور مربع جس کی لمبائی 65 ملی میٹر اور مربع کا ضلع 35 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو منظر اور ٹاپ ویو بنا کمیں جبکہ منشور اپنے ایک مستقبلی پہلو کے بل افقی سطح پر اس طرح سے لیٹا ہوا ہے کہ اس کے وو مربع رخ عمودی سطح کے متوازی ہیں۔ (شکل نمبر 4.19)


XY جو تک منشور کے دو مرابع رق عمودی سطح کے متوازی ہیں اس لیے XY ہے نیچ اور XY کے متوازی DC منظیل کے متوازی DC خط برابر 35 ملی میٹر کھینچیں اور DC خط پر ABCD خط برابر 35 ملی میٹر کی مستطیل بنا کیں۔ اس ABCD مطلوبہ ٹاپ وابو ہے۔ فرنٹ وابو بنانے کے لیے ٹاپ وابو کے ہر کونے ہے عمود (پرو جیکٹرز) اٹھا کی اور A'A' اور B'B' اور B'B' عن میٹر قطع کر کے مرابع کمل کریں اپس A'D', A'D', A'D', A'D'

سوال نمبر 6- ایک منشور مرابع جس کی اسبائی 65 ملی میٹر اور مرابع کا ضلع 35 ملی میٹر ہے۔ کا فرنٹ وہو اور ثاب وہو بنائیں جبکہ منشور مرابع اپنے پہلو کے بل اس طرح سے لیٹا ہوا ہے۔ کہ اس کے وہ مستطیل پہلو عمودی سطح کے ساتھ ہائیں طرف 30° ورج کا زاویہ بناتے ہیں۔ (شکل نمبر 420) مل جو نکہ منشور مرابع کا مستطیل پہلو عمودی سطح کے ساتھ ہائیں طرف 30° کا زاویہ بناتا ہے اس

صل بچونکه منشور مرابع کا مستقبل پهلو عمودی مسطح کے ساتھ بائیں طرف 300 کا زاوید بناتا ہے اس لیے AD خط XX کے ساتھ بائیں طرف 30 درج کا زاوید بناتا ہوا کھینچیں۔ اور AD = 70 ملی میٹر قطع کر کے 35 x 70 ملی میٹر کی مستقبل کمل کریں سے ٹاپ ویو ہے۔

فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے ہر کونے (A, B, C, D) سے پروجیکٹرز اٹھا کیں۔ ۱۱۹۸ اور CIC = 35 ملی میٹر قطع کر کے مستطیل کمل کریں "D'D'کارہ چھپا ہوا ہے اسے نقطے دار خط سے ظاہر کریں۔ پس A'C'C''A'' مطلوبہ فرنٹ ویو ہے۔

## منشور مراح (SQUARE PRISM) عمودی سطح کے متوازی اور متراوی



سوال نمبر 7- ایک منشور مثلثی (35 x 35 x 35 x 35 ملی میٹر) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنایں جبکہ منشور مثلثی قاعدہ کے بل اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کا ایک مستطیل پہلو عمودی سطح کے متوازی ہے۔ (شکل نمبر4.2)

ط :- XY خط لگائیں اس کے نیچے اور متوازی خط AB برابر 35 ملی میٹر کھینچیں AB پر مثلث متساوی الاصلاع بنائیں ABC ٹاپ ویو ہے۔ فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے تمام نقاط (A, B, C) سے پرو جیکٹرز اٹھائیں AIA = 75 ملی میٹر اور الا B'B = 75 ملی میٹر قطع کر کے مستطیل کمل کریں۔ اس A'B'B'A مطلوبہ فرنٹ ویو ہے۔


سوال نمبر 8- ایک منشور مثلثی (35 x 35 x 35 x 35 ملی میٹر) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ منشور مثلث اپنے قاعدے کے بل اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کا ایک مستطیلی پہلو عمودی سطح کے ساتھ وائیں طرف 40° ورجے کا زاویہ بنا تا ہے۔ (شکل نمبر 4.22)


حل :-XY خط لگائیں اس کے نیچ کی طرف دائیں طرف 40° درج کا زاویہ بنایا ہوا خط کھینیں 35 = AB ٹل میٹر قطع کر کے اس پر شلث شاوی الاضلاع بنائیں اپس ABC ٹاپ وہو ہے۔


فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے تمام نقاط (A, B, C) سے پرو جیکٹرز اٹھا کیں اکا اور الا الا برابر 75 ملی میٹر قطع کر کے مستطیل کمل کریں۔ الا A'A نقطے وار خط سے ظاہر کریں۔ پس اکا C'B'B'C مطلب فرنٹ ویو ہے۔

نوث: عمل باريك لا تنول مين اور جوابي لا تنين (خط منظر) گاژهي لا تنول مين لگا كي -

## منشور مثلثی (TRIANGULAR PRISM) عمودی سطح کے متوازی اور متزاوی








سوال نمبر 9- ایک منشور مثلثی (35 x 35 x 35 x 35 x 35 ملی میٹر) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ منشور مثلثی اپنے ایک مستطبلی پہلو کے بل افتی سطح پر اس طرح سے پڑا ہے کہ اس کا ایک لمباکنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 30° کا زاویہ بنا تا ہے (شکل نمبر 4.23)

صل :- XY لا تعین لگائیں۔ اس پر AD = 35 علی میٹر قطع کر کے اس پر مثلث متساوی الامتلاع بعائیں۔ اب XY خط کے پنچے بائیں طرف 30° کا زاویہ بعائیں 'A'B'C'D علی میٹر قطع کریں 'A'B'C'D' مستطیل = 75 x کمل کریں 'E'E' مستطیل کا تصیفی خط لگائیں۔ پر A'B'C'D علی ویوہے۔

فرندویدان کے لئے تاپ دیو کے تمام نقاط سے پروجیکٹر زاٹھا کیں پہلے سمائی ہوئی مثلث کے نقط ع سے خط متوازی X Y لگا کیں۔ جو پروجیکٹرز کو Ell پر قطع کرے۔ المالا کو Ell سے ملا کیں ای طرح اللہ کو Bll کو جی اللے سے ملا کیں اللہ قط وار خط سے ظاہر کریں جبکہ اللہ اللہ جوائی خط کی طرح گاڑھا کریں۔ پس Ell کا مطاوبہ فرنٹ ویو ہے۔

## منشور شلث (TRIANGULAR PRISM) این پلو کے بل عمودی سطح کے متزاوی



# TOP VIEW 4.23 pt 183


سوال نمبر 10- ایک منشور مثلثی ( 35 × 35 × 35 × 75 ملی مینر) کا فرنث ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ منشور مثلثی افتی سطح پر اپنے ایک لیے کنارے کے بل اس طرح سے پڑا ہے کہ وہ لمباکنارہ عمودی سطح کے ساتھ یائیں طرف °30 کا زاویہ بنا تا ہے۔ (شکل نمبر 4.24)


ص بخط AB = 35 ملی میٹر لے کر اس پر مثلث متساوی الاطلاع (ABC) اس طرح بنائیں جیسا کہ شال نبر 4.24 سے ظاہر ہے - نقطہ C میں سے گزرتی ہوئی XY لائن لگائیں -

چونکہ منشور کا ایک لمباکنارہ عمودی سطح کے ساتھ ذاویہ بناتا ہے اس لیے XY کے ساتھ بائیں طرف 300 کا ذاویہ بناتا ہوا ا A ما کا لگائیں۔ A ا A ا = 75 ملی میٹر قطع کرکے نقاط ا A ا A ہے عمود اشائیں اور ا B ا A ا B ای شخص کرکے مستطیل مکمل کریں ا B ا کی شخصیف کرکے ای اشائیں اور ا B ا B ا کا میٹر قطع کرکے مستطیل مکمل کریں ا B ا کی شخصیف کرکے ای کا مشخصیفی خط لگائیں۔ جیسا کہ (شکل نمبر 4.24) سے ظاہر ہے۔ اس ا A ا B اکا میں وہو ہے۔

فرنٹ وابو بنانے کے لیے ناپ وہو کے تمام نقاط سے پروچکیٹرز اٹھائیں ناپ وہو کا ان ان کنارہ X Y پر رہے گا کیونکہ یہ کنارہ افتی سطح پر ہے۔ انھ ان کنارہ گاڑھا لگائیں انھائا سامنے کا کنارہ گاڑھا ہوگا جبکہ انھ ان کی چھپا ہوا کنارہ نقطے وار ہوگا۔ پس انھائا A''B''A'' مطلوبہ فرنٹ وہو

## منثور شلث (TRIANGULAR PRISM) اینے کنارے کے بل عمودی سطح کے متزاوی





سوال نمبر 11- ایک منشور مخمی جس کا ضلع 40 ملی میٹر اور البائی 75 ملی میٹر ہے۔ کا فرنٹ وابو اور ٹاپ وبو بنائیں جبکہ منشور مخمی اپنے پہلو کے بل افقی سطح پر اس طرح سے پڑا ہے کہ اس کا ایک البا کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 20° کا زاویہ بنا تا ہے۔ (شکل نمبر 4.25)


صل :- XY ضلع پر طریقہ عام سے ABCDE محتس بنا کیں جس میں ضلع XY ہو ہے ہو ہوازی XY کے بیچ ایک خط متوازی XY کھینچیں اور محتس کے ہرکونے سے پرو بیکٹرز گرا کیں جو متوازی کلا کے بیں پس بیہ مخس کی چوڑائی ہے۔ اب XY پر کوئی نقط لیں اس خط کو کا کا کا کا کے بیں پس بیہ مخس کی چوڑائی ہے۔ اب XY پر کوئی نقط لیں اس سے XY کے ساتھ یا کیس طرف 200 کا زاویہ بنا تا ہوا ایک خط کھینچیں۔ "E" E" B" B" کا می میڑلے کر اس پر "A" A" A" اور "B" انقطے وار خطوط اس متنظیل بنا کیس جس بیں "A" A" اور "B" انقطے وار خطوط سے خاہر کریں۔ کیونکہ یہ دونوں خطوط اس متنظیل پہلو کے کنارے ہیں جن کے بل وہ افتی سطح پر اے سے خاہر کریں۔ کیونکہ یہ دونوں خطوط اس متنظیل پہلو کے کنارے ہیں جن کے بل وہ افتی سطح پر اس سے طاہر کریں۔ کیونکہ یہ دونوں خطوط اس مستطیل پہلو کے کنارے ہیں جن کے بل وہ افتی سطح پر اے سے طاہر کریں۔ کی کیل دو اور "C" کا کنارہ اور "D" اور کا کنارہ ہے۔ پس "C" کی مطلوبہ ٹاپ واو ہے۔

فرنٹ والو بنانے کے لیے مخسس کے نقاط A,B اور C, C کے متوازی مخطوط


D'' D'' D'' کی دونوں کناروں لیعن "D'' B'' C'' کے جی ہو جیکٹرز اٹھا کی اس الا الا کے پروجیکٹرز اٹھا کی الو کے الا الا کے پروجیکٹرز اٹھا کی بیے ٹاپ والو کے الا الا الا الا الا الا کی سے ٹاپ والو کے الا الا الا الا کا الا کا الا کی سے ٹاپ والو کے الا الا الا کا الا کی سے ٹاپ والو کے الا الا کارے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے ٹس کے نظری کے الا کارے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے ٹس کے نظری کا الا کارہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے الا الا الا کارہ کو طاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے الا الا الا الا الا الا کی سے اللا کی طرح سے الا الا الا الا الا الا کی طرح سے اللا کے سے اللا کی طرح سے اللا کی سے بین کے سے اللا کی متوازی خطوط کو اللا کا الا کے سے لئے ہیں۔ اس طرح سے اللا کے سے کہ متوازی خطوط کو اللا کے سے کہ کے خوالے کے متوازی خطوط کو اللا کا الا کے سے کہ کے متوازی خطوط کو اللا کا لائے جیں۔

E" کے پروجیکٹرز XY پر رہیں گے کیونکہ یہ نقاط افقی سطح پر ہیں۔ اب "D" کو "B" ما افقی سطح پر ہیں۔ اب "D" کو "B" ما اور "B" کے اور "B" کے اس طرت "کی طرف کے "B" کو "B" کو "کے اور "کی کے اور "کی کے اور "کی کے کارے نقطے دار خط سے ظاہر کریں کیونکہ یہ دونوں کنارے پکٹوریل پروجیکشن میں نظر نہیں "آتے۔ اپس بیہ فرنٹ دیو ہے۔

# منتور مخس (PENTAGONAL PRISM) عودي سطح کے متراوی




FRONT VIEW




سوال نمبر 12- ایک نشتم منشور سدس جس کی لمبائی 70 ملی میٹراور ضلع 30 ملی میٹرے کا فرنٹ وہو اور ٹاپ وہو بنا ئیں جبکہ منشور مسدس اپنے پہلو کے بل افتی سطح پر اس طرح سے پڑا ہے کہ اس کا لمبا کنارہ محودی سطح کے ساتھ یا ئیں طرف 300 کا زاویہ بنا تا ہے۔ (شکل نمبر 4.26)

حل بدشکل نمبر 277 کی طرح ABCDEF مسدس بنا کیں پھر XY لائن کے یا ئیں طرف 300 کا زاویہ بنا ہوا خط اوا خط 19 = 70 ملی میٹر کھینچیں اور چوڑائی سائڈ وہو سے حاصل کر کے مستطیل کمل کریں اور چوڑائی سائڈ وہو سے حاصل کر کے مستطیل کمل کریں اور چوڑائی سائڈ وہو سے طاوبہ ٹاپ وہو ہے۔ فرنٹ وہو ہے۔ فرنٹ وہو کے لیے ٹاپ وہو کے تمام نقاط سے بیروجیکیٹرز اٹھا ئیں اور سوال نمبر 11 کی طرح فرنٹ وہو کمل کریں یہ مطلوبہ فرنٹ وہو ہے۔ فرنٹ وہو کہل کریں یہ مطلوبہ فرنٹ وہو ہے۔ فرنٹ وہو کہل کریں یہ مطلوبہ فرنٹ وہو ہے۔


# منشور سدس (HEXAGONAL PRISM) عودي سطح کے متزاوی



### FRONT VIEW



سوال نمبر 13- ایک منثور مسدس جس کا ایک ضلع 35 علی میٹر اور اونچائی 70 علی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ منثور مسدس کے قاعدہ کے دو ضلع عمودی سطح کے متوازی ہیں۔ (شکل نمبر 427)




حل :- چونکہ منثور مدی کے قاعدہ کے دو ضلع عودی سطح کے متوازی جی اس لیے XY کے نیچ اور متوازی خط AB برابر 35 ملی میٹر لے کر اس پر ABCDEF مسدس بناکیں یہ منثور کا ٹاپ وابو

فرنٹ ویو کے لیے ٹاپ ویو کے ہر کونے سے
پرو جیکٹرز اٹھا ٹیں ۱۹۴ برابر 70 ملی میٹر رکھ کر

FC متوازی XY تھا کھینچیں BD اور AE ایک بی
پرو جیکٹرڈ پر آجاتے ہیں۔ پس FC اور FI مطلوب
فرنٹ ویو ہے۔


سوال نمبر 14 - ایک منشور سدس قاعدہ کے بل افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے قاعدہ کے دو ضلع محودی سطح کے ساتھ بائیں طرف °20 کا زاویہ بناتے ہیں۔ اس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں۔ منشور کا ضلع 35 کمی میٹراور اونچائی 70 کمی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.28)



ص :- XY کے ساتھ یائیں طرف 20° کا زاویہ بناتا ہوا خط کھینچیں اور AB برابر 35 ملی میٹر قطع کر کے ABCDEF منتظم مسدس بنائیں۔ یہ ٹاپ وابو

۱/ A اور اله اله كنارك تقط دار خط ع ظاهر كريس- يس FICICIFI مطلوبه فرنث ويو ب-

سوال نمبر 15- ایک سانڈر (Cylinder) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جو اپنے ایک انجام کے بل افقی سطح پر کھڑا ہے۔ سانڈر کے قاعدہ کا قطر 40 ملی میٹراور اونچائی 75 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.29)



حل :- XY لائن کے ینچے 40 علی میٹر قطر کا دائرہ
لگائیں۔ پس بیہ ٹاپ دیو ہے۔ فرنٹ دیو بنائے کے
لیے ٹاپ دیو کے نقطہ O سے AB متوازی XY
کینچیں AB نقاط سے پرد جیکٹرز اٹھائیں الا A'A اور
الا الا الا برابر 75 علی میٹر قطع کر کے مستطیل کمل
کریں۔

يس 'A' B' B' A' فرنث ويو ہے۔

سوال نمبر 16 - آیک مخروط مرابع کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ مخروط مرابع افقی سطح پر اس طرح ہے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا آیک کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہے۔ مرابع کا آیک کنارہ 35 ملی میٹر اور اونچائی 60 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.30)


حل :- چونکہ قاعدہ عمودی سطح کے متوازی ہے اس لیے خط AB = 35 ملی میٹر XY کے متوازی کو O کھینچیں اور اس پر ABCD مرابع بنائیں۔ مرابع کے BD اور AC وتر ملائیں جو ایک دو سرے کو O پر کائے ہیں۔ ایس ABCD ٹاپ واد ہے۔

فرنٹ وہو کے لیے ٹاپ وہو کے سب کونوں اور مرکزے پرو جیکٹرز اٹھا کیں ۱۰۵۰ = 60 ملی میٹرلیس O کو اکا A' D' کو اور 'C اور 'B' کے ملا کیں ایس ای 'A' B' C' فرنٹ وہو ہے۔

سوال نمبر 17 - ایک مخروط مربع کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بناکیں جبکہ مخروط مربع اپ قاعدہ کے بل افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ باکیں طرف 30° کا زاویہ بناتا ہے۔ قاعدہ کا کنارہ 35 ملی میٹر اور بلندی 65 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.3)

صل بخط AB = 35 ملی میٹر XY لائن کے ساتھ یائیں طرف 30° کا زاوید بناتا ہوا تھینجیں۔ اس پر مرابع بنائیں اور دونوں و ترول کو ملائیں۔ ایس ABCD ٹاپ ویو ہے۔

## مخوط مربع (SQUARE PYRAMID) عمودی سطح کے متوازی اور متزاوی



سوال نمبر 18 - ایک مخروط مثلثی کا فرنٹ ویو اور ناپ ویو بنائیں۔ جبکہ مخروط اپنے قاعدہ کے بل کھڑا ہے اور اس کا ایک کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہے۔ قاعدہ کا کنارہ 35 ملی میٹر اور مخروط کی اونچائی 60 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.32)

صل :- چونکہ مخروط کا ایک کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہے اس لیے AB = 35 ملی میٹر (مثلث کا قاعدہ) متوازی XY لیس اور اس پر مثلث متساوی الاصلاع بنائیں مثلث کا مرکز O معلوم کر کے ABC سے ملائیں پس ABC مخروط مثلثی کا ٹاپ ویو ہے۔


فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے سب کونوں اور مرکز سے پرو جیکٹرز اٹھا کی ۱۰ 0 = 60 ملی میٹر رکھیں O کو C' A اور B سے ملائیں سے مطلوبہ فرنٹ ویو ہے۔


سوال نمبر 19 - ایک مخروط مثلثی کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ مخروط اپنے قاعدہ کے بل افتی سطح پر اس طرح کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ یا ئیں طرف 20° کا زاویہ بنا تا ہے۔ مثلث کا ایک ضلع 35 ملی میٹر اور اونچائی 60 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.33)

حل: -XY خط کے ینچے بائیں طرف 20° کا زاویہ بناتا ہوا ایک خط تھینچیں اور اس پر AB = 35 ملی میٹر لے کر شلث متساوی الاصلاع بنائیں شلث کا مرکز O معلوم کر کے A, B, C سے ملائمیں پس ABCO ٹاپ ویو ہے۔

فرنٹ واو بنائے کے لیے ٹاپ واو کے ہر کونے اور مرکزے پرو بیکٹرز اٹھا کیں ان O ا = 60 ملی میٹر رکھیں O کو A C B O اور B کے ملا کیں۔ اس O B O مطلوبہ فرنٹ واو ہے۔

# مخوط شات ( TRIANGULAR PYRAMID) عمودی سط کے متوازی اور متزادی





سوال نمبر 20 - ایک ذواد بعبته السطوح افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ اس کے قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہے۔ فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں۔ فروار بعبتہ السطوح کا ایک ضلع 40 ملی میٹرہے۔ (شکل نمبر434)

صل :- XY کے نیچ اور متوازی خط AB = AB علی میٹر لگائیں AB پر مثلث متماوی الاصلاع بنائیں۔ مرکز O معلوم کر کے A, B, C سے طائیں ہیں ABCO ٹاپ ویو ہے۔


فرنٹ واو بنانے سے پہلے او نچائی معلوم کریں۔ او نچائی معلوم کرنے کے لئے نقطہ CB C کی OD کی دوری پر قوس کو D پر قطع کرے ہی OD دوری پر قوس کو D پر قطع کرے ہی OD او نچائی ہے۔


فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے تیوں کونوں اور مرکز سے پرو بیکٹرز اٹھاکیس OD = C'O' رکھیں OV کو C'B' اور A سے ملائیں۔ پس A'C'B' ماO فرنٹ ویو ہے۔

سوال نمبر 21- ایک و وادیعبته السطوح افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 15° درج کا زاویہ بنا تا ہے۔ فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں مجسم کا ایک ضلع 40 ملی میڑے۔ (شکل نمبر 4.35)

حل: -XY لائن کے ینچے باکیں طرف 15° کا زاویہ بناتا ہوا خط کھینچیں اور AB = 40 ملی میز ضلع پر ABCO ٹاپ ویو بنائیں۔ شکل نمبر 4.33 کی طرح ٹاپ ویو کے ہر کونہ اور مرکزے پروجکیٹرز اٹھا کر فرنٹ ویو کمل کریں۔

## و واربعبتہ السطوح (TETRAHEDRON) عودی سط کے متوازی اور متزاوی





سوال نمبر 22 ۔ ایک مخروط مخس اپ قاعدہ کے بل افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے متوازی ہے۔ اس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں مخس کا آیک ضلع 35 ملی

میزے اور او نچائی 65 کی میزے۔ (شکل تبر 4.36)

حل :- AB = 35 کی میز متوازی XY کھینچ کر


مخس بنا ئیں اس کا مرکز معلوم کر کے سب کونوں

ے طا ئیں یہ ٹاپ وہو ہے۔

فرنٹ وہو بنائے کے لیے ٹاپ وہو کے سب
کونوں اور مرکز سے پرو جیکٹرز اٹھا کیں۔ الاالا)

(او نچائی) 65 کی میٹر قطع کریں۔ الاکا کو الاک سے جوائی خطوط سے طا کیں اور الا الاکو الاک سے جوائی خطوط سے طا کیں اور الا الاکو الاک سے والا ناک سے طا کیں۔ پس الاک الاکا مطلوبہ فرنٹ وہو ہے۔

موال نمبر 23 - ایک مخروط مخس این قاعدہ کے بل افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ پاکیں طرف 20° کا زاوید بناتا ہے۔ اس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بناکیں۔ مخس کا ایک ضلع 35 ملی میٹر اور اونچائی 65 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.37)



طل :- کا خوا کے ساتھ نے کی طرف باکیں طرف 20° کا ذاویہ بنائیں اس قط پر AB = 35 کی میٹر کے 20° کا ذاویہ بنائیں اس قط پر AB = 35 کی میٹر سلوم کر کے میں بنائیں ہے گونوں میں بنائے کے لیے ٹاپ واج کے پانچوں کونوں اور مرکز سے پرو بیکٹرز اٹھا کیں۔ 100 = 65 کی میٹر رکھ کر فرنٹ واج کمل کریں۔

سوال نمبر 24 - ایک مخروط مخس (Pentagonal Pyramid) اینے راس کے بل افقی سطح پر اس طرح ایک مخرا ہے کہ مخس کا ایک ضلع عمودی سطح کے متوازی ہے۔ مخس کا ضلع 30 ملی میٹر اور او نیچائی 60 ملی میٹر ہے۔ اس کافرند ویواور ناب ویسائیں۔ (عکل نمبر 4.38)

X A D' B' C'

A 38 p. 20 D

مل بافقی سطح پر عمودی سطح کے متوازی AB = AB کش میٹر لیس اور اس پر A B C D E گخس میٹر لیس اور اس پر A B C D E گخس بنائیں مختس کے کوئی ہے دو زاویوں کی شفیف کر A B C D E فقاط A B C D E فقاط A B C D E فقاط A B C D E ما ئیں۔


مرکز O معلوم کریں O کوفقاط (DOTTED LINE) ہے ما ئیں۔
کیونکہ فقطہ دار تحظ دار تحف کے بین ABCDE کے فقطہ دار تحف کے نام میٹر فقطہ دار تحف کو بیا نام دیو ہے ۔ فرنٹ دیو منانے کے لئے ناپ دیو کے تنام فقاط ہے پر وجیکٹر ز اٹھائیں اور XY سے اوپر او نچائی مناف کریں۔ 'O'D' - O'C' و کا حال O'E' - O'D' - O'C'

کو گاڑھے خطوط سے ملائمی لا O A P + O D کو نقطے وار خط سے ملائمی کیس میہ فرنٹ ویو ہے۔


سوال نمبر 25 - ایک مخروط مخس (Pentagonal Pyramid) این راس کے بل اس طرح سے کھڑا۔ ب کہ مخس کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 25° درج کا زاویہ بناتا ہے تن ایک فرنٹ

ویواور ٹاپ ویو بنائیں۔ (شکل نمبر 4.39) حل :- XY کے ساتھ بائیں طرف 25° کا زاویہ بناتا ہوا ایک خط کھینچیں اور اس پر AB = 30 ملی میٹر قطع کریں اور اس پر شکل نمبر 4.38 کی طرح ٹاپ ویو بنائیں۔

فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ دیو کے ہر کونے اور مرکزے پرو جیکٹرز اٹھا کر شکل نمبر 4.38 کی طرح فرنٹ دیو مکمل کریں۔ مگر B O ڈاٹڈ لا کین اور باتی سب خطوط ڈارک ہوں گے۔



موال نمبر 26 - آیک مخروط مسدس اپنے قاعدہ کے بل افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا آیک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 20° کا زاویہ بنا آ ہے۔ اس کا فرنث ویو اور ٹاپ ویو بنائیں۔ مسدس کا آیک ضلع 35 ملی میٹر اور اونچائی 70 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 4.40)




عل :- XY خط لگائیں اس کے یتی کی طرف

ایکس جاتب 20° درج کا زاویہ بنا کیں AB = 35 = AB مل علی میٹر رکھ کر اس پر مسدس بنا کیں A کو D اِس طلی میٹر رکھ کر اس پر مسدس بنا کیں A کو D اِس طلی میٹر رکھ کو F و و کھل کریں فرنٹ ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے ب نقاط اور مرکز ہے پرو بیکٹرز اٹھا کیں۔ الا O او O کو کا D کو کا D کو کا اور اللہ کا کہ جوالی خطوط میں جمالا کیں الا کو ای B اور ایم الا کو فقطے دار خط خطوط میں جمالا کیں الا کا B اور ایم الا کو نقطے دار خط کے سے ظاہر کریں کیونکہ یہ دونوں کنارے نظر نہیں کے تی الا کو ایک مطلوبہ فرنٹ ویو ہے۔

سوال نمبر 27 - آیک مخروط مشن اپ قاعدہ کے بل اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا آیک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 30° درج کا زاویہ بنا آ ہے۔ اس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں۔ مشن

كاليك ضلع 30 ملى ميٹراور اونچائى 70 ملى ميٹر ہے۔ (شكل تمبر4.41)



ص : - XY خط لگائیں اس کے یٹی کی طرف

ہائیں جانب 300 کا زاویہ بنا کیں AB = 30 فی میٹر

رکھ کر اس پر مشن بنا کیں۔ مرکز O معلوم کرکے

اے تمام کونوں سے ملا کیں پس یہ ٹاپ ویو ہے۔
قرنت ویو بنانے کے لیے ٹاپ ویو کے تمام نقاط

اور مرکز سے پرو جبکٹرز اٹھا کیں ان O = O فی

میٹر قطع کریں۔ ان کو اک G' F' E' D کو اور 'H سے

جوانی خطوط میں ملا کیں۔ ان کو 'G' P' B اور 'A سے

نقطے وار خط ے ملائیں۔ کیونکہ یہ کنارے نظر نہیں آتے۔ پس H'D'O' فرنٹ ویو ہے۔


سوال نمبر 28 - ایک کُرة (Sphere) کے ٹاپ ویو میں ایک نقط G دیا ہوا اس کی جگہ فرنٹ ویو میں ظاہر کریں۔ (شکل نمبر 4.42)

TOP VIEW

حل بركرة كا فرنث ويو اور ثاب ويو بنائي اور ثاب ويو مين كسى جكه نقطه G لين-

فرنت ویویس مرکز ان سے گزر آ ہوا قطر AB کے متوازی XY کھینچیں۔ ٹاپ ویو میں نقطہ G سے GH پر GH متوازی XY کھینچیں۔ جو دائرہ کی قوس کو H پر کاشا ہے۔ H سے پروجیکٹرز اٹھا کیں جو اکام کو اللہ پر کاشا ہے۔ ان مرکز سے اللہ ان انصف قطر کا دائرہ کھینچیں۔ G سے پروجیکٹرز اٹھا کر فرنٹ ویو میں ان کی جگہ کھانچر کریں۔ پس فرنٹ ویو میں کی جگہ کھانچر کریں۔ پس فرنٹ ویو میں کی اس کی جگہ ہے۔

سوال نمبر 29- ایک کُرة (Sphere) کے فرنٹ ویو میں ایک نقطہ G دیا ہے اس کی جگہ ٹاپ ویو میں ظاہر کریں۔ (شکل نمبر 4.43)




#### (SECTION) رَاثَى (4.6

تعارف (Introduction)

مادہ اجمام کی وضاحت کے لیے آر تھو گرافک پروجیکشن یا پکوریل پروجیکشن یا دونوں بنا دیتا ہی کافی موتے ہیں۔ لیکن اگر اجمام بیچیدہ ہوں یا کھو کھلے اور ان کی وضاحت آرتھو گرافک پروجیکشن یا پکوریل بروجیکشن میں جیکشن سے نہ ہو سکتی ہو تو پھران کی وضاحت کے لیے تراش کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

راش جیاکہ نام سے فاہر ہے یہ کائے کا عمل ہے جیساکہ شکل نمبر 4.44 ہے فاہر ہے۔
اس طریقے سے کی مجسم کو افقی یا عمودی رخ تراش کر اس کے اندرونی حصوں کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ جس
سے تمام اندرونی بناوت واضح ہو جاتی ہے۔ جیساکہ شکل نمبر 4.44 ہج B سے فاہر ہے۔ کئے ہوئے
صے کی ڈرائنگ بنانا جیساکہ (شکل نمبر 4.44) بر ک سے فاہر ہے تراش یا سیشن کملاتا ہے۔


راش شدہ حصد کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں ایک یا دو ملی میٹر کے فاصلے پر متوازی خطوط لگا ویے جاتے ہیں جو گراؤنڈ لائن کے ساتھ عموماً 45 کازادیدہاتے ہیں انہیں پیچنگ لائن (Hatching Line) کتے ہیں جیساکہ شکل تمبر 4.44 جز C سے ظاہر ہے۔



#### 4.6-1 راش كے مخلف طريق

- (i) محودی تراش (Vertical Section)
- (ii) افتی راش (Horizontal Section)
- (iii) محودی ترجیما تراش (Vertical Oblique Section)
- (iv) افتی رچھا زاش (Horizontal Oblique Section)
- (i) عمودی تراش: یه تراش عمودی سطح کے متوازی تراشا جاتا ہے اور تراش شدہ حصہ تراش شدہ فرنٹ ویو (Sectional Front View) کملاتا ہے جیسا کہ شکل نمبر 4.45 سے ظاہر ہے۔
- (ii) افقی تراش: یه تراش افقی سطح کے متوازی تراشا جاتا ہے اور اس حالت میں تراش شدہ حصہ تراش شدہ علی تراش شدہ علی تراش شدہ علی میں اور (Sectional Top View) کملاتا ہے۔ جیساکہ شکل نمبر 4.46 سے طاہر ہے۔
- (iii) عمودی ترجیها تراش: بیہ تراش نہ عمودی سطح کے متوازی اور نہ بی افقی سطح کے متوازی بلکہ ترجیها تراش شدہ فرنٹ ویو ترجیها بوتا ہے اس تراش شدہ صے کو عمودی ترجیها تراش شدہ فرنٹ ویو (Sectional Front View Vertical Oblique) کہتے ہیں جیسا کہ شکل نمبر 4.47 سے ظاہر
- (iv) افغی ترچھا تراش: یہ تراش نہ افغی سطح کے متوازی اور نہ عمودی سطح کے متوازی بلکہ ترچھا موں اور نہ عمودی سطح کے متوازی بلکہ ترچھا ہوتا ہے۔ تراش شدہ علی ویو افغی ترچھا تراش شدہ علی ویو (Horizontal Oblique Sectional Top View) کہتے ہیں جیسا کہ شکل تمبر 4.48 سے ظاہر

نوث: مظركے جس مقام سے مجسم كو كائنا مقصود ہو- وہال أيك خط قاطع تھينج ويا جاتا ہے۔ اور عموا" ويكھنے كى سمت خط قاطع كے انجاموں پر تيزكے نشان لگاكر واضح كر دى جاتى ہے۔



#### (QUESTIONS) والات 4.6-2

سوال تمبر 30 - ایک منشور مربع کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو دیا ہوا ہے۔ اس کے فرنٹ ویو میں خط قاطع SL حکمایا گیا ہے۔ اس کا تراش شدہ ٹاپ ویو ظاہر کریں۔ پی یا ہے۔ ہے گئے۔ ہے


عل :-SL ك فقاط ,1 ,2 ,1 ك عمود كرائيس جو ثاب ويو ك نقاط ع بر ال D ابر ال F 2 بر الا لور C

XY ر 4, 3, 2, 1, ك من XY

کے ساتھ 45° کے زاویہ پر ایک یا دو ملی میٹر ک


دوری پر لائنیں لگائیں پی CDEF تراش شدہ

ٹاپ ویو ہے۔ (شکل تمبر 4.49)




سوال نمبر 31 - ایک منشور مرابع کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو دیا ہوا ہے - ٹاپ ویو کو SL قاطع خط سے عمودی طور پر تراشا گیا ہے اس کا عمودی تراش شدہ فرنٹ ویو ظاہر کرس (شکل نمبر 4.50)

> صل بر SL کے نقاط 1 2 سے عمود اٹھائیں فرنٹ ویو میں C'E'کو الالالا پر کاشتے اور اتھ اس کو الالالا پر کاشتے ہیں۔ اس الال الالالالا میں تراشی خطوط لگائیں۔ پس میدی تراش شدہ فرنٹ ویو ہے۔




سوال نمبر 32- ایک منشور مثلثی کا فرن ویو اور ٹاپ ویو ریا ہوا ہے۔ فرنٹ ویو کو SL قاطع خط سے ترچھا تراشا گیا ہے۔ اس کا تراش شدہ ٹاپ ویو ظاہر کریں۔ (شکل نمبر4.51)



صل: -SL کے نقاط FG اور D سے عمود گرائیں۔ جو ٹاپ ویو میں G'F اور D' نقاط پیدا کریں۔ D' 'B'F'کو آراش خطوط سے فلاہر کریں۔

سوال نمبر 33 - ایک منشور مثلثی کا ثاب ویو اور فرنٹ ویو دیتے ہوئے ہیں۔ ٹاپ ویو کو SL قاطع خط سے عمودا" تراشا گیا ہے۔ اس کا تراش شدہ فرنٹ ویو ظاہر کریں۔ (شکل نمبر 4.52)

> حل :- قاطع خط SL کے نقاط 2,1 سے عمود افغائیں جو فرنٹ وہو میں اط ان کو ان ال پر کانتے ہیں۔ اور "ال ان کو "بر"ا پر کاشتے ہیں۔ اس لیے ,"ا, "2,2" بال میں تراثی خطوط لگا کیں۔ پس سے تراش شدہ فرنٹ وہو ہے۔




سوال نمبر 34- ایک مخروط مربع کا فرنث ویو اور ثاب ویو دیا ہوا ہے۔ ثاب ویو کو SL قاطع خط سے عمودا" تراشا گیا ہے۔ مخروط کا تراش شدہ فرنث ویو ظاہر کرس (شکل نمبر 4.53)

x A B B B 4.53). (4.53).


حل: - SL کے نقاط 2,1 سے عمود اٹھا کیں جو OB کو ال پر اس طرح O,A کو 2 پر قطع کرتے ہیں۔ الا A, 2,1 ا میں تراثی خطوط لگا کیں ایس 2 1,1 B,4 مراش شدہ فرنٹ وابو ہے۔

موال نمبر 35- ایک مخوط مراح کا فرنث ویو اور ٹاپ ویو دیئے ہوئے ہیں۔ فرنث ویو کو AB سطح ے افقی طور پر قطع کیا گیا ہے اس کا تراش شدہ ٹاپ ویو ظاہر کریں۔ (شکل نمبر 454)

> صل: - AB کے نقاط 1, 4 سے عمود گرائیں جو ٹاپ ویو میں CO کو ال پر EO کو 4 پر قطع کریں 2' 0 = 'O' اور '3' 0 = '2' O رکھیں '1 '2' 4 '3 کو آپس میں ملا کر تراثی خطوط لگائیں۔ پس سے مطلوب تراش شدہ ٹاپ ویو ہے۔




سوال نمبر 36- ایک مخروط مخس کا فرنث ویو اور ثاب ویو دیا ہوا ہے- قاطع خط SL سے فرنث ویو کو افتی طور پر قطع کیا گیا ہے۔ اس کا تراش شدہ ٹاپ ویو ظاہر کریں۔ (شکل تمبر 4.55)




29 € = 5, 4, 3, 2, 1 bli = SL -: Jo گرائی- يه عمود ترتيب وار O A كو 11 ير BO كو 25/5EO/24/5DO/23/5CO/22 قطع كرتے بيں۔ ١١ ١١ / 4 / 5 كو ملاكر ترجيمي لائنیں لگائیں۔ پس میں مطلوبہ تراش شدہ تاب وہو

سوال غمر 37- ایک منشور مخس کا فرنث ویو اور ثاب ویو دیا ہوا ہے۔ ثاب ویو کو AB سطح سے عمودا" رَاشًا كيا ب- اس كا رَاش شده فرنث ويو بنائيس- (شكل نمبر4.56)

ص :- AB ك نقاط 1 , 2 س عمود المفاكس- بو فرن ويو ين ال 1,1 1,1 1,1 ير قطع كريل- 11112 11 2 مع من تراشى خطوط لكاكس إلى 11 12 11 11 11 تراش شده فرف ويو ب-



إسوال غمر 38 - مخوط مسدس كا تراشيده ثاب ويو بنائي جب كد دو مناظروي موع بين اور خط قاطع




فرنت ويو مين د كھايا گيا ہے۔ (شكل نمبر 4.57)


عل :- مخروط مسدس كا فرنت ويو اور ثاب ويو
بنائيں۔ فرنت ويو مين AA قاطع خط لگائيں جو 1,
2 ، 3 فقاط پر قطع كرے۔ 1, 2 ، 3 فقاط ہے عمودى
پرو جيكٹرز ثاب ويو مين لگائيں۔ جو اپنی اپنی نظير كے
خطوط كو ١١ "، 1 ، 3 ، 1 ، قطع كريں "2 ان اولا 2 ان ان الله عن الله الله پر قطع كريں "2 ان الله عن طا كين
اور تراشيدہ ثاب ويو مكمل كريں۔

سوال نمبر 39 - منشور مسدس كا تراشيده ثاب ويو بنائين جب كه دو ديو (VIEW) دي بهوس بين اور خط قطع فرنث ديو بين دكهايا كيا ب- (شكل نمبر 4.58)

حل :- منشور مسدس کا فرنٹ دیو اور ٹاپ دیو بنائیں۔ AA خط کے نقاط 1 , 2 سے عمودی پرو جیکٹرز ٹاپ دیو میں لگائیں۔ نقاط 2,11 اور 11, امعلوم کر کے ان کو آپس میں طائیں اور تراشی خطوط لگا کر ٹاپ دیو مکمل کریں۔



سوال غمبر 40 - ایک مخروط متدر (Cone) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو دیا ہوا ہے- فرنٹ ویو کو SL قاطع خط سے ترجما تراشا گیا ہے اس کا تراش شدہ ٹاپ ویو ظاہر کریں- (شکل نمبر4.59)



سوال نمبر 41- ایک کھو کھلے منشور مثن کا فرنٹ وہ اور ٹاپ وہو دیا گیاہ جبکہ فرنٹ دیو کو SL کو قاطع خطے ترچھا تراشا گیا ہے۔ تراشید دناب دیو بنائیں - (شکل نمبر 4.60)

ص بر کھو کھلے منشور مثمن کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں۔ فرنٹ ویو میں SL قاطع خط لگا کیں۔ چو نکہ فرنٹ ویو کھل طور پر کٹا ہوا ہے اس لیے پورے ٹاپ ویو میں تراثی خطوط لگا کر تراش شدہ ٹاپ ویو کھل کریں۔ جیسا کہ (شکل نمبر 60) سے ظاہر ہے۔

4.60 نمبر 4.60

#### 4.7 مشقى سوالات

- (i) ایک مکعب کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بناکیں جب کہ مکعب افقی سطح پر اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ مکعب کے دو عمودی پہلو عمودی سطح کے ساتھ باکیں طرف 30°کا زاوید بناتے ہیں۔ مکعب کا ہر ضلع 40 ملی میٹر ہے۔
- (ii) ایک منشور مربع بخس کی لمبائی 65 ملی میٹر اور مربع کا ضلع 35 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو ان ایک منشور مربع اپنے پہلو کے بل اس طرح سے لیٹا ہوا ہے کہ اس کے دو مستقبل پہلو عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف °30 کا زاویہ بتاتے ہیں۔
- (iii) ایک منشور مثلثی کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ منشور مثلثی اپنے آیک مستقبل پہلو کے بل افتی سطح پر اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک لمباکنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 30° کا زاویہ بنا تا ہے۔ مثلث کا ضلع 35 ملی میٹر اور لمبائی 75 ملی میٹر ہے۔

- (iv) ایک منشور مخمی کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ منشور مخمی اپنے پہلو کے بل افقی سطح پر اس طرح سے پڑا ہے کہ ایک امباکنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 20° کا زاویہ بنا تا ہے۔ مخس کا ضلع 40 ملی میٹر اور امبائی 75 ملی میٹر ہے۔
- (v) ایک مخروط مربع کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ مخروط مربع افقی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ محمودی سطح کے متوازی ہے مربع کا ایک کنارہ 35 ملی میٹر اور انچائی 60 ملی میٹر ہے۔
- (vi) ایک مخروط مثلثی کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کمیں جبکہ مخروط اپنے قاعدہ کے بل افتی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ باکیں طرف 20° کا زاویہ بنا تا ہے۔ مثلث کا ایک منطع 35 ملی میٹر اور اونچائی 60 ملی میٹر ہے۔
- (vii) ایک مخروط مسدس اپنے قاعدہ کے بل افتی سطح پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ قاعدہ کا ایک کنارہ عمودی سطح کے ساتھ بائیں طرف 20° کا زاویہ بناتا ہے۔ اس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں۔ مسدس کا ایک ضلع 30 ملی میٹراور اونچائی 70 ملی میٹرہے۔
  - (viii) ایک کرے کے ٹاپ ویو میں ایک نقطہ G دیا ہوا ہے اس کی جگہ فرنٹ ویو میں ظاہر کریں۔

باب تمبر5

# فری مینڈ سکیجاگ (FREE HAND SKETCHING)

تعارف (Introduction)


پیانہ پرکار اور پیائش کے بغیر صرف اندازا" ہاتھ اور پینیل کی مدد سے بے ہوئے فاک انقظ یا نمونے کو دستی خاک میں نبت تاہب کا خیال منظم یا نمونے کو دستی خاک یا فری ہینڈ سکچنگ کہتے ہیں۔ فری ہینڈ سکچ میں نبت تاہب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تجربہ کار اساتذہ اوزاروں کا استعمال شروع کرنے سے پہلے دستی خاکے بنانے پر زور دیتے ہیں تاکہ طلباء مطلوبہ طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیس اور اوزاروں سے ڈرائنگ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔

### 5.1 - فری بینڈسکیچنگ کے لیے ضروری سلان

B یا HB کی بینل جو کہ لیے نوک دار سرے کی شکل میں تیز کی گئی ہو استعال کرنی علیہ یے بینیا کی فرائے کاغذ اوٹ بک ایر معمولی ساگول کرلینا چاہیے۔ ڈرائنگ کاغذ اوٹ بک بیڈیا گراف بیچ شیٹ جو ڈرائنگ بورڈ پر چہال کی گئی ہو۔ استعال کرنی علیہے۔ کام کرتے وقت شروع سے بی گرے خطوط نہ لگائے بلکہ جلکے مدد گار خطوط سے فاکہ کمل کیا جائے بعد میں مطلوبہ خطوط کو پینیل سے گاڑھا کر دیجے اور فالتوں خطوط ریوسے صاف کر دیے جا ہمیں جب بھی ضرورت خطوط کو پینیل سے گاڑھا کر دیجے اور فالتوں خطوط ریوسے صاف کر دیے جا ہمیں جب بھی ضرورت بھو مرکزی خط لگانے سے فاکہ صحیح اور جلد کمل ہوگا۔ جیساکہ شکل نمبرا کے خالہ مسل کیا جائے مرکزی خط لگانے سے فاکہ صحیح اور جلد کمل ہوگا۔ جیساکہ شکل نمبرا کے خالہ سے خالہ سے کا ایر ہے۔

#### 5.1-1 سيشل كاستعل

پینسل آزادی کے ساتھ کرنی جاہے۔ یاد رکھیں کہ پینسل کونوک کے قریب سے نہ کرا جائے۔ عودی خطوط چھوٹے چھوٹے کروں کی صورت میں انگلیوں کی حرکت سے اوپر سے ینچے کی طرف



لگائیں۔ جیساکہ عمل نمبر 5.2 سے ظاہر ہے۔ افقی چھوٹے خطوط کے لیے کائی کی حرکت استعال کیجئے۔ جیساکہ عمل نمبر 5.3 سے ظاہر ہے اور بردے افقی خطوط کے لیے کمنی سے ہاتھ تک بازو حرکت میں لائے۔ افقی خطوط بھشہ بائیں سے وائیں کھنچ جاتے ہیں۔ ایک خط کی تمام لمبائی کو ایک بی واب میں کھنچنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے ایک ہلکا مددگار خط بنائے اس کے بعد صحیح خطوط سے بی واب میں کھنچنے کی کوشش نہ کریں۔ پہلے ایک ہلکا مددگار خط بنائے اس کے بعد صحیح خطوط سے فاکہ کمل کریں۔ ہر ضم کے خط لگاتے وقت آپ کی نظر پنسل کے سکے کی نوک کی بجائے اس نقط پر مونی چاہیے جس تک آپ نے خط کھنچنا ہے۔ ترجیح خطوط کو کھنچنا چو تک ایک مشکل عمل ہے۔ اس مورت افتیار کر این چاہیے کہ مطلوبہ خطوط افقی یا عمودی صورت افتیار اس کے لیے کاند کارخ اس طرح تبدیل کر لین چاہیے کہ مطلوبہ خطوط افقی یا عمودی صورت افتیار کرلیں۔ ایک خط کے متعلق تین باتیں اہم ہیں۔


- (i) خط سدها بو-
- (ii) اس كى لمبائى درست مو-
- (iii) وه صحیح ست کی طرف جا رہا ہو۔

فاصلے کی بیائش کرنے کی لیے پینسل کو بیانے کے طور پر استعال کیا جا سکتا ہے آگرچہ دئی خاکوں کے خطوط کچھ ٹیٹرھے ہوتے ہیں اور وہ صحیح خطوط کی طرح درست نہیں ہوتے پھر بھی دئی خاکوں کی ڈرائنگ کو اوزاروں کے ساتھ کی ہوئی ڈرائنگ کی طرح صفائی چیش کرنی جاہیے۔

نوث: خط لگاتے وقت وائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا نچلا حصد کلفذ کی سطح کے ساتھ مس کرتا ہوا رکھیں۔

#### 5.2- وارّه بنانے كا طريقة

دائرے بنانے کے لیے سب سے پہلے مرکزی خط کھینچیں اور پھر ایسے ہی مزید الدادی خطوط کھینچیں اور ان تمام خطوط پر مرکز سے بکساں فاصلہ قطع کر کے تمام نقاط کو گولائی بیس ملا دیں۔ مرابع بین وائرہ بنانے کے لیے بھی میں الدادی خطوط کھینچنا مغید ہوگا۔ بیضہ بنانے کے لیے بھی میں طریق کار استعمال ہوتا ہے۔ (شکل تمبر A B )





## · 53 - فری مینڈ کیچنگ کے سوالات

سوال عل كرنے كے ليے شروع ميں مدكار خطوط لكائيں جيساك (عمل تمبرا تا عمل تمبرو) ے ظاہر ہے سوال عل ہو جانے پر مطلوبہ خطوط کو گاڑھاکریں۔ اور عملی خطوط مثاکر شکل مکمل كرين- (شكل نمبر5.5)












شكل نبر5.5









# موال نمبر 1- خط کشی کا مناب بیائش کے ساتھ فری بیٹڈ سکھی بنائیں۔ (عمل نمبر 5.6)




موال نمبر 2- چوری (Chisel) کا مناب سائز میں فری بیند سکتے بنائیں۔ (عل نمبر 5.7)




# سوال نمبر 3- گئیے کا مناب بیائش کے ساتھ فری بینڈ سیکے بنائیں۔ (علل نمبر 5.8)




سوال نمبر 4- لکڑی کے ہتھوڑے (Mallet) کا مناب سائز میں فری بیٹر سکیج بنا کیں۔ (شکل نمبر 5.9)




سوال نمبر 5- ایک چینی چینی (Flat Chisel) کا مناسب سائز میں فری بینڈ سکیج بنائیں۔ (شکل نمبر5.10)




سوال نمبر 6- کھلے منہ والی چابی کا مناسب پیائش کے ساتھ فری بینڈ سکیج (Freehand Sketch) بنائیں۔ (شکل نمبر 5.1)




سوال نمبر 7- چُل آری (Tenon saw) کا فری بینڈ سکیج بنائیں لمبائی 150 ملی میٹرے کم نہ ہو۔ (شکل نمبر 5.12)




سوال نمبر 8- وسی آری (Hand Saw) کا فری بینڈ سکیج بنائیں لمبائی 15 سینٹی میٹر سے کم نہ ہو۔ (شکل نمبر 5.13)







# سوال نمبر 10- جي كس كا فرى بيند كيج بنائي البائي 150 على ميز ہے كم نه مو- (علل نمبر 5.15)




سوال نمبر ۱۱- عیثی رق کا بغیر دستہ کے فری بیٹد سکیج بنائیں۔ لمبائی 15 سنٹی میٹرے کم نہ ہو۔ (شکل نمبر 5.16)




سوال فمبر 12- وي بلاك كامتاب سائز مين فرى بيند سيج بنائين (شكل فمبر 5.17)





### سوال نمبر 13- مناب سائز مین ورانتی اور سمی کافری بیند سیج بنائین (شکل نمبر 19-5.18)




سوال نمبر 15- ایک سادہ میز کا فری بینڈ سکتے بنا کیں۔ لمبائی 5 الح سے کم نہ ہو۔ (الثکل نمبر 5.20)







عل نبرد




عمل نبر4 5.20 نجر

موال نمبر 16- درائک روم میں استعل ہونے والے سٹول کا فری بینڈ سکیج بنائیں۔ سکیج کی دنیائی 5 انچ



# موال نمبر 17- ساده كرى كامتاب سائزين فرى بيند سيج بنائين- (شكل نبر 5.22,23,24)



باب نمبرة

# انجینرنگ ڈرائنگ (ENGINEERING DRAWING)


تعارف (Introduction)

انجینر وین ائز عینالوجٹ اور ڈرافشین کی مشین یا اس کے کی پُرزے کی شکل و صورت بنانے ' پیائش اور طریقہ استعال درج کرنے ' پُرزول کو جوڑنے اور کھولنے کے لیے جو فاکے ' نقشے یا نمونے بناتے ہیں اے انجینر تک ڈرائنگ کہتے ہیں۔

انجیئر مشینوں کے ڈیزائن اور خاکے بناکر ضروری ہدایات کے ساتھ متعلقہ افراد کے پروکر دیے ہیں اور اس طرح سے یہ خاکے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ایک حقیقی مشین کی شکل افقیار کر لیتے ہیں بظاہر یہ کام آسان اور سادہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کام درخقیقت بڑا اہم اور افقیاط طلب ہوتا ہے ڈرائنگ کی تیاری میں بہت سے امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے یہ ضروری ہے کہ تیار ہونے والی چیز کا خاکہ اور متعلقہ تفصیلات اتنی واضح اور جامع ہوں کہ کارکن کی بھی مقام پر غلط فہی کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کی مرحلہ پر اے ذاتی صوابدید پر اندازا "کام کرنا پڑے۔ دو سرے یہ کہ ڈرائنگ بنانے کا طریقہ معروف اور عالمی حقیقت کا حال ہوتاکہ کی بھی مقام پر بلا لحاظ ملک و ملت بقاضوں کو پوراکرنے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی طور پر مرتب کردہ نظام اور قوائد و ضوابط کی پابندی کی جائے۔

- 6.1 مجسم كوظامركرنے كے طريقے
- (i) پکٹوریل پروجیکشن (Pictorial Projection)
- (ii) آرتھو گرافک پروجیکشن (Orthographic Projection)
  - (i) يكوريل يروجيكش (Pictorial Projection)


جب ہم كى مجسم كو ديكھتے ہيں تو اس كا ايك تصورى خاكد مارسے ذہن ميں بن جاتا ہے۔ اس خاكہ ميں مجسم كے وہ تمام پيلو آجاتے ہيں جو مارى آكھ ديكھتى ہے يعنى لمبائى ،



چوڑائی' اور اونچائی اگر اس اسبائی چوڑائی اور اونچائی میں نظر آنے والے تصویری خاکے کو کلفذکی سطح پر خفل کردیا جائے تو یہ خاکہ پکٹوریل پروجیکشن یا پکٹوریل دیو 6.1 مردیل آنے جیسا کہ شکل نمبر 6.4 میں کہ فاہری کے فاہری کے فاہری معلوم نہیں ہوتی للذا اندرونی تنصیلات کو ظاہر کرنے کے معلوم نہیں ہوتی للذا اندرونی تنصیلات کو ظاہر کرنے کے معلوم نہیں ہوتی للذا اندرونی تنصیلات کو ظاہر کرنے کے معلوم نہیں ہوتی للذا اندرونی تنصیلات کو ظاہر کرنے کے معلوم نہیں ہوتی للذا اندرونی تنصیلات کو ظاہر کرنے کے اس تھو گرافک پروجیکشن کا طریقہ انقیار کیا جاتا ہے۔

(ii) - آرتھو گرافک پروجیکشن (Orthographic Projection)


چونکہ پکٹوریل پروجیکشن میں کمل تفصیل کا حصول تقریبا نامکن ہے لنذا کمل تفصیل حاصل کرنے کے لیے مجم کے مختلف اطراف سے الگ الگ خاک بنائے جاتے ہیں جو مجم کو زاویہ قائمہ پر دیکھتے ہوئے ماصل کے جاتے ہیں۔ ان خاکوں کی عدد سے جیسا کہ حاصل کے جاتے ہیں۔ ان خاکوں کی عدد سے جیسا کہ حکل نمبر فی میرونی کمل حکل نمبر فی میرونی کمل



وضاحت ہو جاتی ہے۔ تاہم جمامت اور دیگر ضروری معلومات پیائٹوں اور تحریری تفصیلات کے ذرایعہ حاصل کی جاتی ہیں۔


آرتھو گرافک پروجیکشن میں مجسم کی کم از کم دو اور عام طور پر تین اطراف کا عکس ایک فرضی سطح پر بنایا جا آ ہے۔ جو مجسم کی سطح کے متوازی ہو آ ہے۔ اگر فرضی سطح پر عکس بنانے والی شعاعیں عمودا" ہوں تو ایسی صورت آرتھو گرافک پروجیکشن کملاتی ہے۔ (Orthographic Third Angle Projection) رقعو گرافک تھرڈ اینگل پروجیکشن (Orthographic Third Angle Projection) آرتھو گرافک فدے اینگل پروجیکشن کی ممل تشریح آپ سالڈ جیومیٹری میں پڑھ چکے ہیں۔ الذا اب آرتھو گرافک تھرڈ اینگل پروجیکش کے متعلق پرحیں کے اس میں مجسم کو تیرے زاوے میں رکھ کر اس كا فرنث ويو سائدويو اور ثاب ويوبتايا جاما ہے۔ (شكل تمبر 6.3) - عودي سطح FIRST ANGLE THIRD ANGLE فكل نمبر6.3 عودي سطح

(شکل نمبر 6.4) میں ایک چوبی بلاک کے سامنے ایک فرضی عمودی سطح دکھائی گئی ہے جو شفاف ہے طالب علم اس بلاک کو اپنی نظروں کے عین سامنے لاکر دکھ رہا ہے۔ اس فرضی عمودی سطح پر چوبی بلاک کے تمام نقاط ہے عمود گرائے گئے ہیں۔ (بعنی بھری شعاعیں اس عمودی فرضی سطح پر عمودا پر رہی ہیں) اس طرح ہے فرضی عمودی سطح پر جنے والا فاکہ جو طالب علم کو نظر آئے گا۔ شکل کے لحاظ ہے بلاک کے سامنے کے منظر جیسا ہوگا اور پیائش ہیں ہجی برابر ہوگا الذا فرضی عمودی سطح پر جنے والا ہے تکس بلاک کا فرخ ویو کو الله فرضی عمودی سطح پر جنے والا ہے تکس بلاک کا فرخ ویو ہے جسم کی عمل وضاحت نہیں ہوتی کیو تکہ اس میں مجسم کا سامنے سے چیجے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں ہے اس کی وضاحت نہیں ہوتی کیو تکہ اس میں مجسم کا سامنے سے چیجے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ایک اور فرضی سطح سامنے سے چیجے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ایک اور فرضی سطح سامنے سے چیجے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ایک اور فرضی سطح سامنے سے چیجے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں ہے اس کی وضاحت کے لیے ایک اور قرضی سطح سامنے سے چوبے تک کا فاصلہ یعنی چوڑائی موجود نہیں کے متوازی اور عمودی سطح پر افقی رخ رکھی جاتی ہے۔





(شکل نمبر 6.5) افتی سطح کو ہوری زوش پلین (Horizontal Plane) اور عمودی سطح کو ور ٹکل پلین (Vertical Plane) کتے ہیں چو تک یہ سطح دیکھنے والے کی قریب اور سامنے ہوتی ہے اس لیے اس کو (Vertical Plane) کتے ہیں افتی سطح پر بھی فرنٹ ویو کی طرح مجسم کے تمام نقاط ہے عمود گرائے

جاتے ہیں طالب علم بلاک کو اپنی نظر کے عین نینچ لا کر دیکھ رہا ہے۔ جسم کے کونوں سے نکلنے والے پر جیکٹرز پردے پر عمودا پر رہے ہیں۔ اس طرح سے بنے والا عکس بالائی منظر (Top View) کملا تا ہے۔ فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو کو کافذ کی سطح پر بنانے کے لیے افقی سطح کو AB محور پر 900 کے زاویے پر موڑ کر عمودی سطح کے ساتھ ہم سطح کر دیا جاتا ہے۔ (شکل نمبر 6.6) اس طرح سے دونوں مناظر آیک ہی سیدھ میں اوپر نینچ بن جاتے ہیں اور اس تر تیب سے ہی ان مناظر کو کافذ پر بنایا جاتا ہے۔




بعض اوقات مجمعات کی وضاحت کے لیے دو مناظری کافی ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہمیں مجسم کی کمل تنصیل دینے کے لیے تیمرا منظر بھی بٹانا پڑتا ہے۔ شکل نمبر 6.7 کے مجسم کا بغور مطالعہ کریں اس مجسم کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بھی پہلے مجسم ہی جیسا ہوگا جبکہ دونوں مجسم شکل کے لحاظ سے مختلف اس مجسم کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بھی پہلے مجسم ہی جیسا ہوگا جبکہ دونوں مجسم شکل کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مجسم کا ایک سائڈ ویو (Side View) بھی بنایا جائے اس لیے سائڈ ویو کے سرید ایک طرفی عودی سطح (Side Vertical Plane) دائیں یا بائیں لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اشکل نمبر کھا ہر ہے جو کہ عودی اور افقی سطحوں پر عمودا" ہو طرفی سطح پر عکس بنانے کے بعد اس سطح کو بھی محود کو جو کہ محودی اور افقی سطحوں پر عمودا" ہو طرفی سطح پر عکس بنانے کے بعد اس سطح کو بھی محود کو جاتا ہے۔






فكل نمبر 6.7


جیسا کہ شکل نمبر 6.9 سے ظاہر ہے تنوں سطوں کو جب ہموار جگہ پر لٹا دیا جائے گا تو مناظر (شکل نمبر 6.10) کی طرح نظر آئیں گے۔ یہ تھرڈ اینگل پروجیکشن کا اصول ہے کہ جس ست سے کسی مجسم کو دیکھا جائے ای ست اس کا منظر بنایا جاتا ہے یعنی سامنے کا منظر سامنے اوپر کا منظر اوپر وائیں طرف کا وائیں طرف اور بائیں طرف کا بائیں طرف جیسا کہ شکل نمبر 6.10 سے ظاہر ہے



# جب ان مناظر کو ڈرائنگ شیٹ پر بنائیں کے تو ان کی بناوٹ شکل نمبر 6.11 کی طرح ظاہر کی جائے گی۔




فكل نبرا1.6



مجسم کی پیائش لیک (LENGTH) کی مجسم کے لیے جصے کے دائیں المبائی (LENGTH) کی مجسم کے لیے جصے کے دائیں اوربائیں کنارے کے در میان زیادہ سے زیادہ افقی فاصلے کو لمبائی کہتے ہیں۔
چوڑائی (WIDTH) کی مجسم کے سامنے والے کنارے اور عقبی کنارے کے در میان زیادہ سے زیادہ افقی فاصلے کو چوڑائی کہتے ہیں ہے فاصلے کو چوڑائی کہتے ہیں ہے او پروالے او نیچائی۔ (HEIGHT) کی مجسم کی زیمنی سطے سے او پروالے کے عودی فاصلے کو او نیجائی کہتے ہیں۔

# 63 - ڈرائنگ بورڈ پر کاغذ کی افقی یا عمودی حالت


کمی بھی مجسم کی ڈرائگ بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ مجسم کی پیائٹوں کا جائزہ لیا جائے آگر اس کے مطابق ناسب سائز کے کاغذ کا انتخاب کیاجا سکے اگر مجسم کی لمبائی او نچائی سے زیادہ ہو تو کاغذ افقی رخ ڈرائگ بورڈ پر لگا جائے جیسا کہ (شکل نمبر 6.12A) سے ظاہر ہے اور اگر او نچائی زیادہ ہو تو کاغذ ڈرائگ بورڈ پر عمودالگائیں جیسا کہ (شکل نمبر 6.12B) سے ظاہر ہے۔



آرتھو گرافک پروجیکشن میں مناظرے پھیلاؤ اور کاغذ کی مخبائش میں نامب ضروری ہے بوے کاغذ پر چھوٹی می ڈرائنگ بھیٹا " اچھی معلوم نہ ہوگی اس لیے ضروری ہے کہ کاغذ کے سائز اور پیانے کا انتخاب سوچ سمجھ کرکیا جائے اور پھر مناظر کے درمیان میں فاصلے اس ترتیب سے رکھے جاکیں کہ وہ خوبصورت معلوم ہوں اور ان میں بیائٹوں وغیرہ کے اندراج کے لیے بھی مخبائش موجود ہو مناظر کے درمیان فاصلوں کے لیے کوئی خاص معیار مقرر نہیں ہے تاہم عام طور پر تینوں عمودی اور تینوں افقی فاصلے برابر رکھ جاتے ہیں۔ زیادہ بہتریہ ہے کہ افقی فاصلے تو تینوں برابر رکھ جائیں جبکہ عمودی حالت میں اوپر اور بینچ کا فاصلہ دو سے اور درمیان میں فاصلہ ایک حصہ رکھا جائے تاکہ مناظر کے نام لکھنے کے لیے آسائی رہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی سا طریقہ استعمال کرے مناظر کو تر تیب دے کتے ہیں۔


## 6.4 - كاغذ كى تقشيم

فرض کری ہمیں مشکل نمبر 6.13 میں دیئے گئے بیٹرنگ بلاک کے آرتھو گرافک پروجیکشن بنانے ہیں مجسم کی بناوٹ کے چیش نظر اس کے تین مناظر بنائے جائیں گے اور تیرکی طرف کے منظر کو فرنٹ ویو تصور کیا جائے گا کیونکہ اس طرف ہے مجسم کی زیادہ تفصیل نظر آرہی ہے۔ مناظر پنانے سے پہلے کانڈ کو عمودی رخ یا افقی رخ رکھنے کے لیے چندامورکا جاننا ضروری ہے۔مثلاً




(i) اگر لمبائی زیادہ ہو تو کاغذ کو لمبائی کے بل رکھیں۔ (افتی حالت میں) اور اگر چوڑائی زیادہ ہو تو کاغذاو نچائی کے بل رکھیں۔ (عمودی حالت میں) چو نکہ نہ کور وبالا دونوں پیائشؤں میں لمبائی کی میمائش زیادہ ہے لیذ اکاغذافتی رخ بر کھیں۔ (شکل نمبر 6.14)

(ii) ڈرائک شیٹ کے چاروں طرف حاشیہ لگائیں تین اطراف 15 لمی میٹر اور بائیں طرف 20 لمی میٹر فاصلہ رکھیں۔ چاروں طرف 15 لمی میٹر کا حاشیہ لگائیں توزیادہ بہتر ہے۔(شکل نبر 6.14)



1-6.4 - افتى رخ كاغذ كى تقسيم


طاشتے کی کیرر لمبائی + چوڑائی کے برابر نشان لگائیں اور باقی جگہ کو تین برابر حصول ہے۔ تقلیم کریں۔ شکل نمبر 6.15




6.15 غير 6.15

6.4-2 - عمودي رخ كاغذ كي تقتيم

(i) ڈرائگ شیٹ پر حاشیے کے اندر نیچ سے اوپر کو اونچائی + چو ڈائی کے برابر نشان لگائیں اور باقی جگہ کو تین برابر حصول میں تقلیم کریں۔ شکل نمبر 6.16




(ii) المبائی اور چوڑائی کے وائیں بائیں اور ورمیان میں ایک ایک حصد جگد چھوڑ کر عمودی لکیریں لگائیں ای طرح اونچائی اور چوڑائی کے اور فرمیان میں ایک ایک حصد جگد چھوڑ کر افقی لکیریں اگائیں اس طرح اونچائی اور چوڑائی کے اور ورمیان میں ایک ایک حصد جگد چھوڑ کر افقی لکیریں لگائیں اس طرح فرنٹ ویو (A) سائڈ ویو (B) اور ٹاپ ویو (C) کی حدود متعین ہو جائے گی۔ (شکل نمبر 6.17)




6.4-3 - آرتھو گرافک پروجیکش بٹاٹا

کنند کی تقتیم کر لینے کے بعد جب لمبائی ، چوڑائی اور اونچائی کی صدود متعین ہو جائے تو پھر مجسم کی سے تشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صدود (A) میں فرنٹ ویو صدود (B) میں وایاں سائیڈ ویو اور صدود (C) میں ٹاپ

ویو بنائیں جیساکہ (شکل نمبر 6.17) اور پُر (شکل نمبر 6.18) سے ظاہر ہے قالتو لائیں مٹاکر پیائش درج کریں اور مناظر کے بام Side View , Front View درج کریں۔ کاتفذ کے خطے جسے میں نام کی ختی بنائیں۔ اب آ پ کی ڈرائنگ شیٹ کمل ہے۔ اس کوصاف ستھر ااور معیاری بنانے کے لئے صفائی کے متعلق دی گئی ہدایات پرضر ورممل کریں۔




6.18 مير 6.18



جب تینوں مناظر تیار ہو جائیں تو پیائش درج کر کے شیٹ مکس کریں جیسا کہ شکل نمبر 6.24 سے فلاہر ہے اور استاد محرم کو دکھائیں۔

5 pt 15



6.24 نمبر 6.24

6.5 - آرتھو گرافک فری بینڈ ڈرائگ (Orthographic Free Hand Drawing) فری بینڈ ڈرائگ جر انجیئر اور نقشہ نوایس کے کام کا ایک لازی حصہ ہے اس لیے تربیت کے دوران


اساتذہ کرام بھی طلباکو اوزاروں کے استعل سے پہلے فری بینڈ کام کرنے پر زور دیتے ہیں۔




شکل نبر 6.25 میں ایک پکٹوریل ویو کے آر تھو گرا لگ فری بینڈ ڈرائنگ بنانے کے مراحل (Steps) دیے گئے ہیں۔ ان کا بغور مطالعہ کریں تاکہ آگے آنے والی مشتوں کے سوال حل کرنے میں آسائی رہے۔

(i)


(i) لدبائی، چوڑائی اور او نچائی کومتر نظرر کھتے ہوئے بیرونی خاکے تیار کریں۔ تینوں خاکوں کے درمیان مناسب، فاصلہ رکھیں۔




(ii) تینوں خاکوں میں بلکی پینسل سے تعمیل ظاہر کریں۔



(iii) عملی لائنیں مٹا کر جواب کی لائنیں گاڑھی کریں۔




(iii)




(iv) نظر نہ آنے والے کنارے ڈاٹڈ لائن سے ظاہر کریں اور استاد محترم کو چیک کرائیں۔

## شکل نمبر 6.26 تا شکل نمبر 6.34 میں مختلف پکٹوریل ویو اور ان کے آرتھو گرافک پروجیکشن ۔ ویئے گئے ہیں آپ ان کے فری بینڈ آرتھو گرافک پروجیکشن بنائیں۔

قل نبر6.26 ها	
قل نبر 6,27 كا	
المال	






## 6.6 - مشقى سوالات


عكل تمبر 6.35 كا عكل تمبر 6.79 مين مختلف بكوريل ويو دية كئ بين ان ك فرى بيند آرتھو گرافک پروجیکش فرنٹ ویو ٔ سائڈ ویو ، ٹاپ ویو بٹائیں
























6.42 مبر 6.42

فكل نمبر 6.41








شكل نمبر 6.80 (1) 8) ميں مختلف محملت كے آرتھو كرافك پروجيكشن ناكمل حالت ميں ديئے كئے ہیں انہیں کمل کریں۔ ڪل نب 6.80 3 5

#### (Dimensioning) - 6.7

عملی ورائک پر باتش اور ضروری بدایات درج کرنے کو ابعادیت کہتے ہیں۔

ہر مجسم 'خواہ مشین ہو یا مشین کا کوئی پرزہ ' بنیادی طور پر مجسمات جیومیٹری مثلا" استوانہ '
کعب ' منشور اور مخوط وغیرہ کا مرکب ہو آ ہے جیسا کہ (شکل نمبر 6.81) سے ظاہر ہے۔ ابعادیت کے
کام میں شظیم اور آسانی پیدا کرنے کے لیے مجسم کو نظری طور پر ان بنیادی اجزا میں تقسیم کر لیا جا آ
ہے۔ اور ہر جزو کی الگ الگ پیا تشیں درج کی جاتی ہیں۔ پھر تمام اجزاء کا تعلق اور فاصلہ ظاہر کر
کے ابعادیت کو کمل کیا جا آ ہے۔ پیائش درج کرنے کے اس تصور کو نظریہ ابعادیت کہتے ہیں۔
چنانچہ نظریہ ابعادیت سے مراد کسی پرزے کو جیومیٹری کی بنیادی اشکال میں تقسیم کرکے پیا تشیں درج کرنا ہے۔ جساکہ شکل نمبر 6.81 سے ظاہر ہے۔



### (Dimensioning Symbols) ابعادی اشارات (Dimensioning Symbols)


بائش درج كرت بوك مندرجه ذيل خطوط و اشارات استعل ك جات بي-

#### (i) بعدى خط (Dimension Line)

بعد ای خط بیائش ظاہر کرنے کے لیے لگا جاتا ہے۔ بعدی خط کو بیائش خط بھی کہتے ہیں۔ اس
کے دونوں سروں پر تیر کے نشان ہوتے ہیں۔ جنہیں و سعتی خطوط روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ
(شکل نمبر 6.82) ظاہر ہے۔ بعدی خط کے مرکز میں پیائش اعداد درج کئے جاتے ہیں۔ جس کے دو
طریقے رائج ہیں۔ بعدی خط کو توڑ کر اندر پیائش درج کرنا اور بعدی خط کے اوپر پیائش درج کرنا وونوں طریقے درست ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی سا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

### (ii) ومعتى خط (Extension Line)

و معتی خط اس خط منظر پر عمودا " کھینچا جا آ ہے جس کی پیائش ظاہر کی جا رہی ہو۔ اے شروع کرتے وقت خط منظرے وو ملی میٹر کا فاصلہ چھوڑ کر نگایا جا آ ہے اور بعدی خط سے تین ملی میٹر آگے




بردھا کر ختم کیا جاتا ہے۔ مرکزی خطوط اور خطوط منظر بھی بعض اوقات و سعتی خطوط کی جگه استعال کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ شکل نمبر 6.82 سے ظاہر ہے۔

#### (Leader) راير (iii)


رہبر کی پیائش کو کمی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے صول کی پیائش کو کمی کھلی جگہ پر فاہر کیا جاسکے۔ جیسا کہ شکل نمبر 6.82 سے فاہر ہے۔ رہبر کے ایک سرے پر تیر کا نشان اور دوسرے سرے کی افقی حالت پر پیائش اعداد درج کئے جاتے ہیں۔ رہبر افقی خطوط کے ساتھ بھیشہ 30°, 45° یا 60° درج پر بنایا جاتا ہے اور پوری ڈرائنگ میں ایک بی زاویہ پر کھنچے جاتے ہیں۔

#### (Arrowheads) تيرنما (iv)

تیر کا نشان فری بینڈ بنایا جا آ ہے۔ اے بنانے کے لیے آکسری یا دو ہری داب کا طریقہ استعال کیا جا آ ہے جیسا کہ شکل نمبر 6.83 سے ظاہر ہے۔ اس کی لمبائی 3 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوئی چاہیے۔ ورچوڑائی لمبائی کا ایک تمائی ہوئی چاہیے۔



6.83 نير عل نبر 6.83 شکل نمبر 6.84 میں غلط اور درست تیر کے نشان دکھائے گئے ہیں۔ (A) اور (B) سمج تیر میں جبکہ (C) سے (F) تک ناقص تیر دکھائے گئے ہیں۔ شا" (C) و معتی خط سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ (D) چیچے رہ گیا ہے۔ (E) بہت لہا ہے۔ (F) بے ڈھنگا اور منقوطی خط میں لگایا گیا ہے۔ A تیر پنیل ڈرائنگ کے لیے بہت موزوں ہے۔



2-6.7 - ابعادیت کے رہنما اصول


ابعادیت کے مندرجہ ذیل اصولوں کو مسلمہ عالمی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس لیے ان کا علم طلباء کے لیے ضروری ہے تاکہ ڈرائنگ بناتے اور پیائش درج کرتے وقت انسیں مدنظر رکھا جا سکے۔

### خطوط سے متعلق

- (i) مركزي خطوط يا خطوط منظر بطور بعدي خط استعال ند كرير-
- (ii) بعدى خطوط و معتى خطوط كو قطع كرتے ہوئے نه لگا كي-
- (iii) و سحتی خطوط تمام مناظر کے لیے الگ الگ بنائیں۔ ایک منظر کے و سحتی خطوط برجما کر دوسرے منظر کے لیے استعال نہ کریں۔
- (iv) بعدی خطوط ان خطوط منظر پر کھینچیں جو مجسم کا حقیقی بعد ظاہر کر رہے ہوں۔


- (v) پہلا بعدی خط مجسم کے کنارے سے 12 ملی میٹر کے فاصلے پر اور بعد کے خطوط 10 ملی میٹر کے درمیانی فاصلے پر لگا کیں۔ جگہ کی مخواکش پر کمی بیش کی جا سکتی ہے۔
  - (vi) و معتی اور بعدی خطوط کو نقط دار خط میں نہ لگا تس -
- (vii) بعدی خطوط کے تیر نما سرے و معتی خطوط کے ساتھ اچھی طرح ملائیں۔ وہ آگے یا چھپے نہ رہیں نیزو معتی خطوط ایک دوسرے کو قطع نہ کریں۔

شکل نمبر - 6.85 پیائش درج کرنے کا اعلی نمونہ پیش کر رہی ہے جبکہ شکل نمبر - 6.86 میں پیائش درج کرنے کا ناقص نمونہ پیش کر رہی ہے۔





- (i) جگه کم جو یا زیاده حروف اور اعداد کا ایک بی سائز استعال کریں۔
- (ii) اعداد بیشہ ایک جگہوں پر اور ایے اندازے لکھیں کہ وہ نمایاں اور بڑھنے میں آسان ہوں۔
  - (iii) قوس کی پیائش رواس میں تکھیں اور اس کے ساتھ لفظ R استعل کریں۔


## (iv) قطر طاہر کرنے کے لیے کا خان استعل کریں۔ قوس - سوراخ اور دائرہ کی پیائش درج کرنے کا طریقہ شکل نمبر 6.87, 88, 89 میں دیا گیا ہے۔





# 6.8 مختلف آ بجیکش (OBJECTS) کے آرتھو گرافک پروجیکشن بنانا۔ شکل نمبر 6.90 آ 6.121 تک مختلف آ بجیکش (اشیاء) کے پکٹوریل پروجیکشن یا پکٹوریل ویو دیئے گئے ہیں۔ ان کے فرنٹ ویو' سائڈ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں اور پیائش درج کریں پیانہ = 1:1





















#### 6.8-1 - ث اور قابله (Nut and Bolt)


انجینزگ کی تقریبا" تمام مصنوعات مختلف ابزاء پر مشمل ہوتی ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقے عموا" دو قتم کے ہیں۔ ایک مستقل بینی ویلڈنگ (Welding) یا ریونگ (Riveting) اور دوسرا عارضی جس میں چوڑی والے اجسام مثلا" نٹ اور قالجے استعال کے جاتے ہیں ان کے استعال سے یہ سمولت رہتی ہے کہ بوقت ضرورت اجسام کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر محالی سے یہ سمولت رہتی ہے کہ بوقت ضرورت اجسام کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر محالی مسدی نٹ اور قالجے کا فرنٹ دیو' سائڈ دیو' اور ٹاپ دیو بنا کیں جب کہ قالجے کی لمبائی 100 ملی میٹر اور موٹائی 20 ملی میٹر اور موٹائی جب کہ قالج مدی نٹ کا ضلع 20 ملی میٹر اور موٹائی 20 ملی میٹر ہے۔ اس کے علاوہ مسدی نٹ کا ضلع 20 ملی میٹر اور موٹائی قبی 20 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر ہے)

حل :- نث اور قالج کے مناظر بنانے کے لیے سب سے پہلے سائڈ ویو (Side Viwe) بنائیں۔ سائڈ ویو میں مسدی نث کا ضلع 20 ملی میٹر رکھ کر مسدس بنائیں۔ پھر شکل کے مطابق فرنٹ ویو اور آخر میں ٹاپ ویو بنائیں۔ جیساکہ شکل نمبر 6.122 سے ظاہر ہے۔



# (Pictorial Projection) کٹوریل پروجیکشن (Pictorial Projection)

اس باب کی ابتدا میں آپ پڑھ کچے ہیں کہ اجہام کی بناوٹ کو واضح کرنے کے لیے آرتھو گرافک پروجیشن (Orthographic Projection) کے علاوہ ایک دو سرا طریقہ پکٹوریل پروجیشن (Pictorial Projection) ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آرتھو گرافک پروجیشن میں مجسم کی وضاحت اس کی دو یا تمین اطراف کے الگ الگ مناظر بنا کر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر کی وضاحت اس کی دو یا تمین اطراف کے الگ الگ مناظر بنا کر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر دکھے کا ہر ہے اس طریق کار میں مجسم کی پوری وضاحت تو ہو جاتی ہے۔ لیکن ان مناظر کو دکھے کر مجسم کی صحیح ساخت معلوم نمیں ہوتی جن کا جانا بھی ضروری ہے۔ اس مشکل پر قابو پانے دکھے کہ جسم کی انسوری خاکہ یا پکٹوریل ویو بنایا جاتا ہے جو ایک تصویر کی ماند ہوتا ہے جس میں مجسم کی تمین اطراف ایک ہی نظر میں ویکھی جا سکتی ہیں۔ (شکل نمبولادی)



پکٹوریل پروجیکشن یا پکٹوریل ویو بنانے کی کئی اقسام ہیں لیکن یمال صرف دو کی وضاحت ہو گی جو سب سے زیادہ استعال کی جاتی ہیں۔ 1۔ آشو میٹرک ڈرائنگ (Isometric Drawing) 2- اوبلیک ڈرائنگ (Oblique Drawing)


## 1-6.9 - آ شوميٹرک ۋرائنگ

آگر مجسم کی دو عمودی سطیس فرضی عمودی سطح کے پیچیے 30° ورج کا زاوید بناتے ہوئے رکھی جائیں اور مجسم کی افقی سطح بھی فرضی عمودی سطح کی طرف جھکا دی جائے تو مجسم کی یہ کیفیت آ شو میٹرک ہوگی۔ اس طرح سے مجسم کی تین اطراف ناظر کو نظر آئیں گی۔

مجسم میں ایک ایبا نقط نظر آئے گا جس پر مجسم کے تین بنیادی خطوط آکر ملتے ہیں یہ تینوں خطوط آسو میٹرک محور (Isometric Axes) کملاتے ہیں۔


شکل نمبر 6.124 میں آیک مکعب آنو میٹرک حالت میں ویا گیا ہے اس میں آیک محور عمودی ہے جکہ دو سرے دو محور عمودی محور کے ساتھ 120° درج کا زاویہ بناتے ہیں اس طرح تینوں محوروں کے درمیان ° 120 درج کا زاویہ بنآ ہے یاد رکھیے کہ درمیان ° 120 درج کا زاویہ بنآ ہے یاد رکھیے کہ مجسم آگر آیک مکعب ہے تو اس کے تمام کنارے کہ مجسم آگر آیک مکعب ہے تو اس کے تمام کنارے

جو بیرونی کناروں کے متوازی یا ان پر عمود موں بھشہ کسی آیک محور کے متوازی کھنچ جاتے ہیں۔




# آنوميٹرك ڈرائنگ بنانے كاطريقة

(i) سب سے پہلے تینوں محور ایک دو سرے کے ساتھ 1200 کا زاویہ بناتے ہوئے کھینچیں۔ اگر مجسم کعب نما ہے تو فرنٹ ویو کا کوئی ایک بالائی کونہ محوروں کے نقط انعقاد پر فرض کر کے لمبائی ، چوڑائی اور اونچائی قطع کریں اور پھر تینوں محوروں کے متوازی خطوط تھینچ کر ڈرائنگ ممل کریں۔ جیسا کہ شکل نمبر 6.125 سے فلامر ہے۔ غیر مکعب اجسام (جنہیں نقط انعقادے شروع نہ کیا جا سکے)کو بنانے کے لیے۔




ینچ کے کونے سے شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے افقی خط کھینچیں اس پر کمی نقط سے عمود اٹھا کیں اور اسی نقط سے داکیں جاتا ہے۔ سب سے پہلے افقی خطوط کھینچیں۔ عمود پر مجسم کی او نچائی قطع کریں اور داکیں ' باکیں خطوط پر امبائی ' چو ژائی قطع کر کے آ شو میٹرک باکس بنا کیں۔ اس میں مجسم کی تفصیلات درج کر کے محوروں کے متوازی خطوط کھینچ کر آ شو میٹرک ڈرائنگ کھمل کریں۔ (شکل کم برکے ورول کے متوازی خطوط کھینچ کر آ شو میٹرک ڈرائنگ کھمل کریں۔ (شکل نمبر 6.126)




# آ شومیٹرک ڈرائنگ میں زاویے اور دائزے۔

آ نسو میٹرک ڈرائنگ میں ذاویے اور دائرے اپنی حقیقی پیاکٹوں کے مطابق نہیں رہتے۔ جیسا کہ آ نسو میٹرک محوروں سے ظاہر ہے کہ قائمہ ذاویہ 120° کے ذاویے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح باتی زاویے بھی اپنی اصل حالت تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ڈرائنگ بناتے وقت ذاویے بھی درجوں کے مطابق نہیں بنائے جاتے بلکہ ذاویہ کے بازو کا تعلق کسی آ نسو میٹرک خط سے قائم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دائرے بھی اپنی حالت تبدیل کر کے بیشہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قوس بھی دائرہ کے مطابق خصہ ہونے بھی اپنی حالت تبدیل کر کے بیشہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قوس بھی دائرہ کے محیط کا حصہ ہونے بھائے بیشہ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آ نسو میٹرک ڈرائنگ میں دائرہ بنانے کا تفصیلی طریقہ شکل نمبر 6.127 میں دیا گیا ہے۔




6.127 مير

موال نمبر 1 - ایک منشور مسدی کی آشو میٹرک ڈراننگ بنائیں جبکہ منشور کے دد مناظر فرنٹ واہو اور مائڈ واہو دیے ہوئے ہیں۔ منشور کا ضلع 25 ملی میٹر اور چو ڈائی 20 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 6،128) حل شکل کے مطابق مسدی نشخم کے گرد مستطیل بنائیں۔ آشو میٹرک محور تھینج کر مستطیل کے تمام نقاط کے مطابق مسدی ترجیحے اور عمودی محوروں پر قطع کریں اور تمام نقاط سے ترجیحے تحور کے معاوی خطوط تھینج کر چو ڈائی 20 ملی میٹر کے برابر قطع کریں اور شکل کے مطابق نقاط کو ملاکر میٹوری میٹوری نقاط کو ملاکر



سوال نمبر 2 - جھری دار جوڑ کے دو مناظر فرنٹ ویو اور سائڈ دیو دیئے گئے ہیں آ شو میٹرک ڈرائگ بنائیں- (شکل نمبر 6.129)


عل بہوڑ کو ایک منفور منتظیل سمجھ کر شکل نمبر 6.129 کے مطابق تمام پیاتش آ فو میٹرک محوروں پر نتقل کریں اور شکل کے مطابق ڈرائنگ کمل کریں۔ یمی جھری دار جوڑ کی آ انو میٹرک



## 6.9-3 اوبليك دُراننگ


آگر مجسم کے متوازی خطوط فرضی عمودی سطح پر قائمہ زاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا زاویہ بنائمیں تو ویو (VIEW) کی یہ حالت اویلیک کملاتی ہے۔ اویلیک ڈرائنگ میں عام طور پر زاویہ 45° کا سمجھا جا تا ہے۔ لیکن مجھی 30° کے زاویہ پر بھی اوبلیک ڈرائنگ بنائی جاتی ہے۔

اوبلیک ڈرائنگ میں بھی آ سو میٹرک ڈرائنگ کی طرح مجسم کا تین اطراف پر مشمل ایک ہی خاکہ بنایا جا آ ہے۔ اس میں مجسم کے فرنٹ ویو کو فرضی عمودی سطح کے متوازی تصور کیا جا آ ہے اور باقی دو سطحیں اس پردہ پر ترچی دکھائی جاتی ہیں۔ فرنٹ ویو فرضی عمودی سطح کے متوازی ہونے کی بنا پر اپنی اصلی ساخت کے مطابق بنایا جا آ ہے اور باقی رخ فرنٹ ویو کے ساتھ عموا " 450 اور بعض او قات 300 کے زاویہ پر بنائے جاتے ہیں اور پیائش حقیق پیائٹوں کے برابر قطع کی جاتی ہیں۔ اور پائی رق کے زاویہ کے انتخاب پر ہے۔ جب کہ اونچائی اور لمبائی کے محور بھٹ قائمہ زاویہ پر ملتے ہیں۔ (شکل نمبر 6.130)




اس طریق کار کو افتیار کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گول اجسام کی حقیقی سافت ظاہر کرنے کے لیے گول سطح کو فرضی عمودی سطح کے متوازی رکھ کر بنایا جائے تاکہ دائرہ بیضے کی شکل افتیار نہ کرے اور اسی طرح ڈرائنگ سادہ اور آسان رہے۔ (شکل نمبر 6.130) اوبلیک ڈرائنگ بنانے کا

طریقہ بھی وی ہے جو آئو میٹرک ڈرائنگ بنانے کا ہے۔ طرفی اور ٹاپ دیو کی قوسیں اور دائرے بھی تقریبا" وی صورت اختیار کرتے ہیں جو آئو میٹرک ڈرائنگ میں ہوتے ہیں۔ لیکن زاوید کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ (شکل نمبر 6.13)




اوبلیک ڈرائک میں ترجھ محور پر پیائٹ اپنی حقیقی پیائٹ کے مطابق لینے سے بعض اجمام کی چوڑائی دیکھنے میں اصل چوڑائی سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ جب کہ حقیقت میں ایبا نہیں ہوتا۔
اوبلیک ڈرائک کی اس خامی کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات ترجھی پیائٹ اصل پیائٹ سے نصف لی جاتی ہوئی ہے۔ نصف پیائٹوں سے بنی ہوئی اوبلیک ڈرائک کیبنٹ ڈرائک کملاتی ہے۔
اوبلیک ڈرائک کیبنٹ ڈرائک کملاتی ہے۔

ر جے مور پر جب بوری بیائش سے ڈرائک بنائی جائے تو اس اوبلیک ڈرائک کوکیویلیر ڈرائک



سوال نمبر 3 - منشور مسدس کی اوبلیک ڈرائنگ بنائی جب کہ مسدس کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو دیئے ہوئے ہیں۔ (شکل نمبر 6.133)


حل بسدى كو فرضى عمودى سطح كے متوازى تصور كرتے ہوئے حقیقی پیائشوں كى نتظم مسدى بنائيں اور اس كے تمام كونوں سے افتی سطح كے ساتھ 450 كے زاويد پر خطوط كھينچيں۔ خطوط كى لمبائى منشور كى لمبائى كے برابر قطع كريں اور تمام نقاط كو طاكر شكل كمل كريں۔ وہ خطوط يا كونے جو لمبائى منشور كى لمبائى كے برابر قطع كريں اور تمام نقاط كو طاكر شكل كمل كريں۔ وہ خطوط يا كونے جو مسدس كى سطح كے پيچے چھپ جاتے ہیں وكھانے كى ضرورت نہيں ہے۔ جيسا شكل نمبر 6.133 سے ظاہر ہے۔




# 4-6.9 فرى بيند آسوميثرك اور اوبليك سيج بنانا

عل نمبر 6.134 ما على نمبر 6.152 مين مخلف بلاك يا سلد ك آرتھو حرافك پروجيكش ديئے مجت بين ال على مرد 6.134 مين ال


قل نبر 6.135	على نبر 6.134
قال نبر 6.137 فال نبر 6.137	6.136 قتل نمبر 6.136
ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY	4,5,615
شکل نمبر 6.139 شکل نمبر 6.139	قل نبر 6.138 محل نبر





## (Development) - ووليمنث - 6.10


بعض مجسم ایے بھی ہوتے ہیں جو اندر سے کھو کھلے ہوتے ہیں اگر ان کو کھول کر ہموار سطح پر پھیلا دیا جائے تو جو شکل تیار ہوگی اے مجسم کا سطحی پھیلاؤ کمیں گے (شکل نمبر 6.154) میں ایک مخروط متدریر اور ایک استوانہ کھانا ہوا دکھایا گیا ہے۔ یہ مخروط متدریر اور استوانہ کا سطحی پھیلاؤ ہے۔ دو سرے معنوں میں پھیلاؤ سے مراو کھو کھلے اجمام کی سطمیں کھولنا ہے۔ (شکل نمبر 6.153,154)



سطی پھیلاؤ ایے مجمات کا ہو سکتا ہے جو کاغذ کی طرح لیٹے جا سکیں شا" کیف کنستر مٹی کے تیل کا ؤرم ، سوٹ کیس کیس کے ڈیے اور پیپر ٹرے وغیرہ وغیرہ عام طور پر ٹین کی چاور کا کام کرنے والے کاریگر جب کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اس چیز کا سطی پھیلاؤ کاغذ یا گئے پر حقیقی پیائش کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ پھر اے ٹین کی چاور کے اوپر رکھ کرپینسل یا نشان انداز (Scriber) سے نشان لگا کر کاٹ لیتے ہیں جس سے مطلوبہ چیز تیار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے وقت کی بجیت اور مال بھی کم خرج ہوتا

سوال نمبر 5 - ایک مکب کا سطی پھیلاؤ بنائیں جب کہ کعب کا ایک ضلع 50 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 6.155)

حل بہ چونکہ مکب کے ہر چھ پہلو مرابع ہوتے ہیں اس لیے ایک ہی سیدوں ہیں 4 مربعے بنائیں ایک مرابع بنائیں ایک مرابع کو قاعدہ تصور کر کے اس کے دونوں طرف ایک ایک مرابع بنائیں۔ پس سے معب کا سطی پھیلاؤ ہے۔ نین کے کام میں سطحوں کو جو ڑنے کے لیے ضرورت کے مطابق مختیاتش بھی رکھی جاتی ہے۔ جو چند کناروں کے باہر ہوتی ہے۔ یاد رکھئے جن کناروں سے مجسم کو موڑنا مقصود ہو وہاں سطی خط (لمکا خط) لگائے۔ جیساکہ (شکل نمبر 6.155) سے ظاہر ہے۔




6.155 منبر 6.155

معب كاسطى پھيلاؤ<sup>و</sup>

سوال نمبر 6 - آیک منشور مسدس کا سطی پھیلاؤ بنائیں جبکہ منشور کا آیک ضلع 25 ملی میٹراور اونچائی 50 ملی میٹر ہے- (شکل نمبر 6.156)


علی بہج تکہ منشور مسدس کی 6 سطیں مستطیل ہوتی ہیں۔ اس لیے 5x25 ملی میٹر کی ایک دد سرے
سے ملی ہوئیں 6 مستطیل بنائیں اور ان میں ہے ایک مستطیل کو قاعدہ تصور کرے اس کے دونوں
طرف 2 مسدس نیشنگم بنائے۔ پس سے منشور مسدس کا سطحی پھیلاؤ ہے۔



شكل نمبر 6.156


سوال نمبر 7 \_ مخروط مربع كاسطى كيميلاؤ بنائي جب كه مخروط مربع ك قاعده كاضلع 45 ملى ميشراور اونچائى 70 ملى ميشرب- (شكل نمبر 6.157)

طل :- مخروط کا فرنٹ وایو اور ٹاپ وایو بنا کیں۔ نقطہ FE = F متوازی DC لگا کیں F کو مرکز مان کر FC میں اور کی قوس لگا گئی جو RL ہو جو اٹھا کیں۔ جو RL ہو تقطع FC کے FE ہے عمود اٹھا کیں۔ جو RL کو A پر تقطع کرے۔ FC کرے اور کی قوس لگا کیں۔ قوس کو DC خط کے کرے اور افساد قوس کو DC خط کے میں برابر چار دفعہ قطع کر کے کمی ایک حصہ پر مرابع بنا کیں۔ اندرونی کنامے جمال سے مخروط کی سطح کھولی سطح کھولیں سطح کھولی سطح



سوال نمبر 8 - مخروط شلث كاسطى كيميلاؤ بنائين جبكه شلث كاليك ضلع 35 ملى ميشراور اونچائى 60 ملى ميشر ب- (شكل نمبر 6.158)


صل :- XY کے یٹی شلث متماوی الاصلاع بنائے۔ OR متوازی AB کھینچیں۔ O مرکز سے OB رواس آئی قوس لگا کی و C کو OR کو E کے قطع کرے۔ فقط کا سے عمود اٹھا کیں جو OR کو J کر قطع کرے۔ افقط کا سے عمود اٹھا کیں جو OR کو ملا کیں۔ O مرکز کرے۔ اب نقط O سے عمود اٹھا کیں اور FO الح کمی میٹر قطع کر کے O' C کو ملا کیں۔ O مرکز سے اور اس کی قوس لگا کیں۔ قوس کو AB کے برابر تین دفعہ قطع کریں اور ایک حصہ پر مثلث متماوی الاصلاع بنا کیں۔ بس یہ مخروط مثلث کا سطحی پھیلاؤ ہے۔



6.158 منبر 6.158


سوال نمبر 9 - ایک مخروط مخس کا سطحی پھیلاؤ بنائیں جب کہ مخس کا ایک ضلع 25 ملی میٹراور اونچائی 45 ملی میٹر و6.150 کلی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 6.159)

عل :- XY ڈط لگائیں اور اس کے نیجے کی طرف ABCDE ختام محس بنائیں۔ کوئی ہے وو
زاویوں کی تنصیف کر کے مرکز O معلوم کریں۔ نقط O سے OR متوازی AB لگائیں۔ مرکز O صلوم
لا کے مرکز O معلوم کریں۔ نقط O سے عمود اٹھائیں جو XY کو ای پہر قطع
O رواس کی قوس لگائیں جو OR کو N پر قطع کرے۔ N سے عمود اٹھائیں جو XY کو ای پہر قطع
کرے۔ نقط O سے عمود اٹھائی اور FO ای علی میٹر رکھیں۔ ای O کو طائے O مرکز سے
ان مول کر واس کی ای D2D توس لگائیں اب AB جھٹی پرکار کھول کر قوش کو پانچ مرتبہ قطع کریں۔ اور
ان نقاط کو آپس میں طائیں۔ کی ایک حصہ پر ختام محس بنا کیں ہیں مید مطلوبہ سطی پھیلاؤ ہے۔
ان نقاط کو آپس میں طائیں۔ کی ایک حصہ پر ختام محس بنا کیں ہیں مطلوبہ سطی پھیلاؤ ہے۔




سوال نمبر 10 \_ ایک مخوط متدر جس کے پندے کا قطر 45 ملی میٹر اور اونچائی 60 ملی میٹر ہے۔ کا سطی پھیلاؤ بنائیں (شکل نمبر 6.160)

طل :- XY خط کے یتی 45 ملی میٹر قطر کا دائرہ لگا کر 12 برابر حصوں میں تقتیم کریں۔ مرکز O سے عمود اٹھا میں اور F لا برابر 60 ملی میٹر رکھیں۔ ٹاپ ویو میں نمبر 7 سے بھی عمود اٹھا میں جو XY کو A پر طے۔ A کو ملا کر O مرکز سے O A دواس کی AB قوس لگا میں۔ پھر دائرہ کے ا تا 2 فاصلے کی پرکار کھول کر قوس پر 12 برابر نشان لگا میں۔ نقط O کو کسی نمبر کے ساتھ ملا کر باہر خارج کریں۔ کی پرکار کھول کر قوس پر 12 برابر نشان لگا میں۔ نقط O کو کسی نمبر کے ساتھ ملا کر باہر خارج کریں۔ مثل کے طور پر O کو 7 سے ملا کر باہر خارج کریں۔ O سے 10 رکھیں۔ ان کو مرکز مان کر 7 کی دوری کا دائرہ لگا میں ہیں یہ مخوط متدر کا سطی پھیلاؤ ہے۔




سوال نمبر ۱۱ - ایک استوانه کاسطی کھیلاؤ بنائیں جب که استوانه کے پیندے کا قطر 38 ملی میٹراور اونچائی 45 ملی میٹر ہے۔ (شکل نمبر 6.16)

حل :-38 ملی میٹر قطر کا دائرہ لگائیں اور اے 12 برابر حصوں میں تقتیم کریں۔ نقطہ C ہے دائرہ کا مماس کھینچیں۔ تقتیم شدہ دائرہ کے ایک ھے کے برابر پرکار کھول کر CD خط پر 12 برابر نشان لگائیں CB کو طاکر ینچے بردھائیں CB برابر 45 ملی میٹر قطع کریں۔ اور ABCD مستطیل بنائیں پھر CB بردھائے ہوئے خط پر O وائرہ 38 ملی میٹر قطر کالگائیں پس یہ استوانہ کا سطی پھیلاؤ ہے۔



# (Helix) ويكس (6.11

سکس ایے نقطے کا قوس نما راستہ ہے جو ایک گول راڈ (مریا) پر کیساں رفتار سے بتدریج برستا ہے۔ یعنی گول راڈ کے گرد کیساں رفتار اور کیساں فاصلے پر چکر لگاتا ہے یا یوں مجھتے کہ ایک چوڑی جب قالج کے گرد حرکت کرتی ہے اور اس کے جب قالج کے گرد حرکت کرتی ہے اور اس کے چائے۔ براستہ بنتا ہے اس رائے کو سکس کھتے ہے۔ ندکورہ نقطہ محور کے گرد ایک چکر میں بعنیا ہیں۔ ندکورہ نقطہ محور کے گرد ایک چکر میں بعنیا آگے برستا ہے وہ فاصلہ چوڑی کی چال (LEAD)



6.162 مير 6.162 مير

موال نمبر 12- ایک استوانہ کے گرد لیکس بنائیں جبکہ استوانہ کا قطر 4 سنٹی میٹر اور لمبائی 7 سنٹی میٹرہے-(شکل نمبر6.163)


صل :-استوانہ کا قرنت ویو اور ٹاپ ویو بناکی پھر فرنت ویو میں بیکس کی چال (PITCH) قطع کیجے

اور اس پر 12 برابر نشان لگا کیں 1 تا 12 نمبرے افتی خطوط لگا کیں۔ اس طرح ٹاپ ویو میں وائرہ کے

محیط کو 12 ساوی حصوں میں تقسیم کر کے تمام نقاط سے عمودی خطوط کھینچیں جو فرنت ویو کے افتی

خطوط کو قطع کرتے ہیں۔ نقاط انتقاط کو کے مطابق نمبرلگا کر دستی یا بذرایعہ فرخ کرد (French Curve)

عطا کیں یہ قوس نماخط استوانہ کا بیکس ہے۔ (شکل نمبرلگا کر دستی یا بذرایعہ فرخ کرد (6.163)




# (Section) رَاشُ 6.12

تیرے باب میں آپ مجسمات جیومیٹری کی سادہ تراش کا مطالعہ کر بچے ہیں۔ جس میں مختلف مناظر پر تراش کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب آپ عملی ڈرائنگ میں ظاہر ہونے والے تراشیدہ مناظر کے بارے میں روحیں گے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض او قات آرتھو گرافک پروجیکٹن کے پچید مناظر منقوطی خطوط کی کٹرت کی بنا پر واضح نہیں ہوتے اور مجسم کی اصل ساخت کو سجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل نمبر A 6.164 سے ظاہر ہے۔

اس دخواری کو دور کرنے اور کاریگر کی آسانی کے لیے ایسے حصوں کو فرضی طور پر کائ کر الگ کر دیا جاتا ہے جو اندرونی تفصیلات کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس عمل سے متقوطی خطوط خطوط منظر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈرائنگ پڑھنا اور سجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ خطوط منظر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈرائنگ پڑھنا اور سجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ (شکل نمبرط 6.164)

ید کٹاؤ چونکہ فرضی ہو آ ہے اس لیے خارج شدہ حصہ باتی مناظریناتے وقت جم کے ساتھ مسلک ہی سمجھا جا آ ہے جیسا کہ شکل نمبر 6.164C میں ٹاپ ویو سے ظاہر ہے۔ اور وہاں پورے



مجسم کی ڈرائنگ تیار کی جاتی ہے۔ سادہ الفاظ میں تراش کی تعریف یہ ہے۔ کہ تراش یا تراشیدہ منظر اندرونی ساخت کو نمایاں کرنے والا ایسا خاکہ ہے جے تصوراتی کٹاؤ (Imaginary Cut) سے حاصل کیا جاتا ہے۔


> 1-6.12 - تراش کی اقسام (Types of Section) تراش کی صرف ود اقسام حارے مطالع میں شامل ہیں-


(i) کھل راش (Full Section) کھل راش میں کاننے والی سطح مجسم کے تمام جم کو کائتی ہے۔ جس سے پورا مجسم کٹ جاتا ہے۔ جیساکہ شکل نمبر 6.165 سے فلامر ہے۔



(ii) نصف تراش (Half Section)


نصف تراش میں کاشخے والی دو قائمتہ الزاویہ سطین مجسم کے چوتھائی صے
کو کائتی ہیں۔ جیسا کہ (شکل نمبر 6.166) سے ظاہر ہے نصف تراش صرف
ایسے مجسمات کے لیے استعال کی جاتی ہے جو محوری اشکال کے حال ہوں۔
یعنی وہ ایک مرکز کے چاروں طرف ایک جیسے ہوں یا ایک خط کے ذریعے دو
ایک جیسے حصوں میں تقتیم کے جاسختے ہوں۔ (شکل نمبر 6.166)








6.165 مبر







سوال تمبر 12 - ایک H عکل کے بلاک کو AA سطح سے قطع کیا گیا ہے اس کا فرنٹ ویو الله ويو اور ازاش شده سائید ویو منائیں - تمام کیا تیس ملی میٹر میں بین - (فکل نمبر 6.167)




سوال نمبر 13 - ایک کامنٹک بلاک کو CC سطح سے قطع کیا گیا ہے اس کا ٹاپ ویو تراش شدہ فرن ویو ۔ اور تراش شدہ سائیڈ ویو بنا کیں۔ شکل نمبر 6.169 کی تمام پیائشیں ملی میٹر میں ہیں۔



(شکل نمبر 6.171 ما 6.173) میں باف اور فل سیکش کی مثالیں دی سمین ہیں ان کا بغور مطالعہ کریں ماک آگے آنے والے سوال عل کرنے میں آسانی رہے۔



سوال نمبر 14 - شکل نمبر 6.174 میں دیئے گئے بیرنگ کا فرنٹ ویو ' تراش شدہ سائیڈ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں اور پیائش بھی درج کریں تمام پیائش ملی میٹر میں ہیں۔



# 6.13 \_ مشقى سوالات

- ا- (شکل نمبر 6.90 تا 6.93) میں ویئے گئے مختلف بلاکس (Blocks) کے مندرجہ ویل مناظر فسٹ اینگل اور تھرڈ اینگل پروجیکشن میں بنا کیں فرنٹ ویو (Front View) سائڈ ویو (Side View) اور پہ ثاب ویو (Top View) کی پیاکش بھی ورج کریں۔
  - 2- شکل نمبر 6.94 تا 6.96 میں دیئے گئے مجسمات (Solids) کے مندرجہ ذیل مناظر تحرفہ اینگل پروجیکشن میں بنائیں اور ضروری پیائشیں بھی درج کریں۔ فرنٹ دیو' ٹاپ دیو' سائڈ دیو۔
  - 3 بلاک کے تینوں مناظر فرنٹ ویو- سائڈ ویو' ٹاپ ویو فسٹ اینگل اور تھرڈ اینگل پروجیکشن میں
     بنا کیں۔ اور پیا تیش درج کریں۔
  - کلیمپ بریکٹ کا فرنٹ ویو 'سائڈ ویو اور ٹاپ ویو تھرڈ اینگل پروجیکشن میں بنائمیں اور پیائشیں بھی درج کریں (شکل نمبر 6.99)
  - 5- هنگل نمبر 6.100 میں دیے گئے وی بلاک کا فرنٹ ویو سائڈ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں اور پیاکش بھی درج کریں۔
  - 6- مثل نمبر 6.112 تا 6.116 میں دیئے گئے مختلف مشینی پرزوں (Machine Parts) کے تین اصولی مناظر تھرڈ اینگل اور فسٹ اینگل پروجیکشن میں بنائیں اور پیائشیں درج کریں۔
  - 7- ایک مخروط مرابع کا سطحی پھیلاؤ (Development) بنائیں جبکہ مرابع کا ایک ضلع 25 ملی میٹر اور مخروط کی اونچائی 50 ملی میٹر ہے۔
  - 8- ایک منشور مخس کا سطحی پھیلاؤ (Development) بنائمیں جبکہ مخس کا ایک ضلع 25 ملی میٹر اور
     مخروط کی بلندی 50 ملی میٹر ہے۔
  - 9- ایک استوانہ کے گرد ولکس بنائے جبکہ استوانہ کا قطر 40 ملی میٹر ہے اور ولکس کی چ (Pitch) 60 ملی میٹر ہے۔

#### (GLOSSARY) فریگ

کیر۔ کی نقطے کا تشکس سے چلنا لکیرا لائین یا خط کہا آ ہے۔ شاف: تین خطوط متنقم سے گھری ہوئی شکل کو شائ کہتے ہیں۔ متنظیل۔ ایسی شکل جس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ مقاتل کے اعتلاع کے برابر اور چاروں زاویے قائمہ ہوں۔

مراح - جار برابر خطوط متنقم سے گری ہوئی شکل جس کا ہر کونہ 900 درہے کا ہو۔ مركز وہ نقط جس ير يركاركى سوئى ركھ كے وائرة لكايا جائے۔ محيط- مركزے برابر فاصلے ير كى موئى دائرہ كى كيركو محيط كتے بال قطر- وائن میں بوے سے بوا خط جو مرکز سے گذر کر دونوں طرف محیط تک سنے۔ روای- (نصف قطر) مرکزے محط تک کا فاصلہ افتی خط- سطح زیرن کے متوازی خط افتی کے متوازی خط عمود- افتى خط ير °90 درج كا زاويد بناياً موا خط عمود كملايا ب-ور- قائت الراويد شلث من قائم زاويد ك بالمقائل ضلع كو وتركيت بي-كرة- (Curve) مزى موكى يا شيزهى كلير-محب ايما مجسم جس كي لمبائي ، جو زائي اور او تجائي برابر اور تمام علي مربع مواب خط مماس- جو خط دائرہ کے محیط کو ایک نقطے پر چھو تا ہوا گزرے اور نصف قطر بر عمود ہو۔ مسدس- چه ضلعول اور زاویول والی شکل ناصف تنصيف كرنے والا خط دو برابر حصول ميں بانشخ والا خط متزاوی ہونا۔ کی خط یا سطے کے ساتھ زاویہ بناتے ہوئے ہونا۔ كثير الاصلاع- عارے زيادہ ضلعوں والى شكل گراؤیڈ لائن۔ زمنی خط اے عام طور یر XY لائن سے ظاہر کرتے ہیں۔

مير- ايك بزار ملى ميرلسا بيان ميركملاتا باس من 39.37 الح موت بي-

ملی میٹر۔ میٹر کا ہزاروال حصہ

سنشي ميثر- ميثر كاسوال حصه

وليي ميٹر- ميٹر كا دسوال حصه

ارتھو گرافک پروجیکشن- کسی مجسم کا فرنث ویو (Front View) سائڈ ویو (Side View) اور ٹاپ ویو

(Top View) ظاہر کرنے کو آرتھو گرافک پروجیکش کتے ہیں۔

ثاب ويو- سمى چيز كالوير كاحف (بالالى منظر)

فرنث ويو- كى چزكاسائ كامظر (پش مظر)

سائیڈ ویو۔ کی چیز کا دایاں یا بایاں مظر (اے طرفی مظر کہتے ہیں)

ماؤل- سه بيائش تمونه ماؤل كهلا ما ي-

نبت- دویا دو سے زیادہ ہم جنس مقداروں ، پیانشوں مسلوں کا باہی تعلق نبت کملا آ ہے۔

تاب- دو نسبتی مقدارون یا شکون کا آپس می برابر مونا-

ابعاديت- يائش درج كرنا-

منشور۔ ایما مجسم جس کا نیج کا اور اوپر کا حصد برابر مشاب اور متوازی ہو اور پہلو رخ (Side Faces)

متطیل ہوں۔

مخروط- ابيا مجسم جس كا قاعده ايك بموار سطح اور پيلو رخ (Side Faces) مثلثين مول اور سب مثلول كا

زاویہ راس (Vertex) ایک ای ہو-

وواربعت السطوح- ايما مجسم جس ك جارون بهلو شلث مساوى الاصلاع مول

راش- سى شے كوكاك كراندرونى حصد ظاہر كرنا راش كىلانا ب-

پرچه (الف) کل نمبر: 40 جيوميثريكل و مميكنيكل ڈرائنگ وقت: دو گھنٹے

بدليات

- (1) کل پلنج سوالات حل ری -حصد اول میں سے دو صد دوم میں سے دو اور حصد سوم میں سے ایک سوال حل کریں-
  - (2) ہرحصہ کے سوالات علیحدہ کاغذیر عل کریں -
- (3) ہر کاننڈ کے اوپر والے داکمیں کونے میں لفظوں اور ہندسوں میں اپنا رول تمبر تملیاں طور پر روشنائی سے تکصیں۔
  - (4) پچہ عل کرنے پر یاکیں طرف کونے پرے تینوں کاغذ مضبوطی سے سمتی کر دیں۔

# حصه اول (پلین جومیشری)

کوئی سے دو سوال حل کری برسوال کے 5 تمبریں۔

- 1- ایک متوازی الاصلاع بنائیں جس کے دو ضلع X اور N اور ان کا درمیان ذاویہ Y معلوم ب-
  - 2- دى ہوئى شلث ABC كے مادى الرقبہ مخلف مثلثين بنائيں-
    - 3- دو مساوی دائرون کا بیرونی مماس تھینچیں۔
      - 4 ماده اور وترى پائے كيا ہوتے ہيں؟

# حصد ووم (سالد جوميدي)

كوئى سے دو سوال حل كرس برسوال كے ساڑھے سات نمبريں۔

5- ایک منثور مرابع جس کی المبائی 66 ملی میٹر اور ضلع 36 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ منثور این قاعدہ پر عمودی کھڑا ہے۔

- 6- ایک منشور مثلثی ( 35 x 35 x 35 x 35 x 35 ملی میر) کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں جبکہ منشور مثلثی افقی سطح پر ایک لمبے کنارے کے بل اس طرح سے پڑا ہے کہ وہ کنارہ عمودی سطح کے ساتھ یا کیں طرف 30 درج کا زاویہ بنا آ ہے۔
- 7- ایک منشور مسدی جس کا ایک ضلع 35 ملی میٹر اور او نچائی 70 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنا گیں۔ جبکہ منشور مسدی کے قاعدہ کے دو ضلعے عمودی سطح کے متوازی ہیں۔
- 8۔ ایک مخروط مربع کا فرنٹ ویو اور ثاب ویو دیا ہوا ہے ثاب ویو کو SL قاطع خط سے عمودا" راشا گیا ہے۔ مخروط کا زاش شدہ پیش منظر ظاہر کریں۔

صه سوم (فری بیند مکیخنگ)

کوئی سا ایک سوال حل ری برسوال کے 15 فمبریں۔ پیانہ استعال کرنے کی اجازت نہیں۔

見ることはかられている ころりひといとと

- 9- کطے منہ والی چانی کا مناب بیائش کے ساتھ فری بینڈ سکھے بنائیں۔
  - 10- وي بلاك كا فرى بيند سكيج بناكيل-

پرچه(ب) کل نمبر:60

وقت دو گھنے

بدليات

- 1- پچ سوالات کو دو حصول میں تقتیم کیا گیا ہے۔ ہر صے کے لیے الگ الگ کاغذ استعال ریں۔
- 2- حل كرنے كے بعد دونوں كاغذوں كو اوپر والے بائيں كونے يرے مضوطى سے نتھى كر ديں۔
  - 3- وونوں کاغذوں پر وائیں کونے میں اپنا رول نمبرہندسوں اور لفظوں میں روشنائی سے الحسی -

#### صد اول

كوئى سالك سوال علكر ك برسوال ك 40 تمبريں-

1- على نبرا من أيك مجم كى آنو مينرك ورائك دى كى بهاس كے فسك اينكل پروجيكشن ميں

فرن ويو سائد ويو اور اپ ويو بنائے نيز ضروري ياكش ورج كري \_

2- مثل نبر2 میں ایک مجسم کی اوبلیک ڈرائنگ دی گئی ہے اس کے تھرڈ ایٹکل پروجیکشن میں فرنت وہو سائڈ ویو اور ٹاپ ویو بنا کیں نیز ضروری پیائشیں درنج کریں۔

#### حصد ووم


كوئى سے وو سوال حل كريں برسوال ك 10 غيريں-

3۔ شکل نمبر 3 میں دیئے گئے آرتھو گرافک پروجیکشن سے مجسم کا فری بیٹڈ آ اسو میٹرک سکھے (Isometric Sketch) بنا کیں۔ خطوط کی صحت اورنسیت تناب کا خیال رکھیں۔

4 فکل نمبر 4 میں دیے گئے آرتھو گرافک پروجیکشن سے فری میٹد اوبلیک علیج (Oblique) بنائسی-

5- ایک منشور مخس کا سطحی پھیلاؤ (Development) بنائیں جبکہ مخس کا ایک ضلع 25 ملی میٹراور مخوط کی بلندی 50 ملی میٹر ہے۔

# 6۔ ایک سدی نث اور قابلے کے ضروری مناظرانا کیں۔ جبکہ قابلے کی لمبائی 100 ملی میٹر اور موٹائی 20 ملی میٹر اور موٹائی 20 ملی میٹر ہے۔ 20 ملی میٹر ہے۔



· ウロンルキャンテル できていいかった かかいかくというないとという。

پرچه (الف) کل نمبر: 40

وقت دو گھنے

بدليات

- 1- کل پانچ سوالات طرکریں جصد اول میں سے ود حصد ودم میں سے ود اور حصد سوم میں سے ایک سوال حل کریں۔
  - 2- برحمه ك موالات عليمده كاغذ ير طركري-
- 3- ہر کاتند کے اوپر والے دائیں کونے سے لفظول اور ہندسول میں اپنا رول تمبر تملیاں طور پر روشنائی سے تکھیں۔
  - 4 پچ حل كرنے پر باكي طرف كونے پر سے تيوں كاغذ مضبوطى سے نتھى كر ديں۔

# حصہ اول (پلین جومیٹری)

کوئی سے دو سوال طرکز تر پرسوال کے 5 تمبریں۔

- اور علین کی نبیت میں تقلیم کر اللہ و طرفین اور و طین کی نبیت میں تقلیم کر اللہ ۔۔
- 2- أيك مثلث بنائيس جس كا قاعده 70 ملى ميشر راسي زاويد 60° درج اور بلندي 45 ملى ميشر مو-
  - 3- ایک 60 علی میز قطرے دائرہ کے محیط کو اندرونی طور پر مس کرتی ہوئی مسدی بنائیں۔
- 4 ایک نتظم مخس بنائیں جس کا ہر ضلع 40 ملی میٹر ہو۔ اس کے رقبہ کے برابر ایک مراح بنائیں۔

# حصد دوم (سالد جيوميري)

کوئی سے دو سوال حل کریں ہرسوال کے ساڑھے سات تمبریں۔

- ے۔ شاث کا ضلع 40 ملی میٹر ہے۔
- 6۔ ایک منشور مخمنی جس کا ہر ضلع 35 ملی میٹر اور منشور کی لمبائی 70 ملی میٹر ہے کا فرنٹ ویو اور ٹاپ
  ویو بنائے۔ جبکہ منشور مخمنی اپنے پہلو کے بل افقی سطح پر اس طرح پڑا ہے کہ اس کا آیک کنارہ اور عمودی سطح کے ساتھ 200 درجے کا زاویہ بنا آ ہے۔
  - 7- ایک مخروط مرابع کے فرنٹ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں جبکہ مخروط کے قاعدہ کا ایک ضلع عمودی سطح کے ساتھ بائیں جانب 300 درج کا زاویہ بنایا ہے۔ مرابع کا ہر ضلع 40 ملی میٹر اور بلندی 60 ملی میٹر
  - 8- مخروط مرابع کا فسك اينگل پروجيکشن مين فرنث ويو اور ناپ ويو بنا کين \_جب که مخروط کا قاعده افقی سطح کے متوازی اور قاعده ک مر ضلع 30 ملی میٹر اور مخروط کی بلندی 65 ملی میٹر ہے۔

# حصد سوم (فری میند مکینیک)

or with the street of the last of the last

كوئى ساأيك سوال حل كري برسوال كے 15 غبريں۔ پيانہ استعال كرنے كى اجازت فنيں۔

- چرى (Chisel) كا كلى نائين -9
- 10- كنيا كامتاب فرى بيند سكي بناس

پرچه (ب) کل نمبر:60

وقت دو گھنے مدایات

پرچہ سوالات کو دو حصول میں تقتیم کیا گیا ہے۔ ہر صے کے لیے الگ الگ کانڈ استعل کریں۔ حل کرنے کے بعد دونوں کانڈوں کو اوپر والے بائیں کونے پر سے مضبوطی سے نتھی کردیں۔ دونوں کانڈوں پر دائیں کونے میں اپنا رول تمبرہندسوں اور لفظوں میں روشنائی سے تکسیں۔

#### حصد اول

کوئی سا ایک سوال طل کر سیرسوال کے 40 فبریں۔


- 1- شکل نمبرا میں مجسم کی آ سو میٹرک ڈرائنگ دی گئی ہے اس کے فسد اینگل پروجیکشن میں فرنث ویو 'سائیڈ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں نیز ضروری پیاکشیں درج کریں۔
- 2- مثل نمبر 2 میں مجسم کی اوبلیک ڈرائنگ دی گئی ہے اس کے تھرڈ اینگل پروجیکشن میں فرنٹ ویو' سائیڈ ویو اور ٹاپ ویو بنائیں \_ نیز ضوری پیاتشیں درج کریں۔


# 

کوئی سے دو سوال حل کریں۔ ہرسوال کے 10 نمبرہیں۔

- 1- مثل نمبر 3 میں دیے گئے آرتھو کرافک پروجیکشن سے مجم کا فری بینڈ آ سو میٹرک عجیج -1 (Isometric Sketch) بنائیں خطوط کی صحت اور نبیت نامب کاخیال رکیس
- 2- شکل نمبر 4 میں دیئے گئے آرتھو گرافک پروجیکشن سے مجسم کا فری بینڈ لوبلیک سکیج
  (Oblique Sketch) بنا کیل ِ خطوط کی صحت اور نسبت نامب کا خیال رکھیں۔
- 3- أيك مخروط مربع كالسطحي كيسيلاؤ (Development) بنائي جبك مربع كا أيك ضلع 25 على ميثر لور مخروط كي لونچائي 50 على ميٹر ہے-

4 ایک استوانہ کے اگرد میکس بنایں جبکہ استوانہ کا قطر 40 ملی میٹر ہے اور میکس کی چ (Pitch) 60 (Pitch) ملی میٹر ہے۔ ملی میٹر ہے۔





Line It But his was not been been a

